

REVISION SCHEMAS DIRECTEURS PLUVIAUX : COMMUNE D'ANDERNOS LES BAINS (33)



Suite aux intempéries de 2013 et de 2014, la commune d'Andernos les Bains en Gironde, a été victime d'importantes inondations liées au ruissellement pluvial. Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) a souhaité actualiser les schémas directeurs d'assainissement pluviaux (SDAP) comprenant un programme d'actions pour garantir un niveau de protection contre les inondations et la préservation du réseau de collecte des eaux usées. En parallèle de cette actualisation du SDAP, la commune a commandé une étude relative à la restauration, l'entretien et la mise en valeur du réseau hydrographique sur son territoire. L'étude globale se compose de cinq parties au total comprenant : la phase 1-A ; la phase 1-B ; la phase 2 ; la phase 3 et la partie annexes avec la cartographie.

Auteurs du document : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D ARCACHON, SAFEGE, AEAG, SARL RIVIERE ENVIRONNEMENT

Obtenir le document : [Agence de l'Eau Adour Garonne](#)

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'Eau Adour Garonne

Mots clés : ZNIEFF, SDAGE, RESEAU PLUVIAL, RUISSELLEMENT, INONDATION, DIRECTIVE HABITAT, URBANISATION, RESEAU HYDROGRAPHIQUE, IMPERMEABILISATION, PLU, OCCUPATION DU SOL, DRAINAGE, PLUVIOMETRIE, SCENARIO TENDANCIEL, ZPENS, ENS, HABITAT NATUREL, SITE DE PROTECTION FONCIERE DES MILIEUX NATURELS, SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Thème (issu du Text Mining) : INFORMATION - INFORMATIQUE, MILIEU NATUREL, MOT OUTIL, FAUNE

Date : 2016-01-01

Type de ressource : Document

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : GAR-ATL 35071/1-5

Langue : Français

Télécharger les documents :

http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/62018/GED_00000000.pdf

http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/62018/GED_00000001.pdf

http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/62018/GED_00000002.pdf

[http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-](http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/62018_GAR_ATL_35071_3_rapport_phase_2_revision_schemas_directeurs_pluviaux_ANDERNOS_2016.pdf)

[documents/62018_GAR_ATL_35071_3_rapport_phase_2_revision_schemas_directeurs_pluviaux_ANDERNOS_2016.pdf](http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/62018_GAR_ATL_35071_3_rapport_phase_2_revision_schemas_directeurs_pluviaux_ANDERNOS_2016.pdf)

[http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-](http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/62078_GAR_ATL_35071_5_revision_schema_directeur_pluvial_annexes_Andernos_2016.pdf)

[documents/62078_GAR_ATL_35071_5_revision_schema_directeur_pluvial_annexes_Andernos_2016.pdf](http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/62078_GAR_ATL_35071_5_revision_schema_directeur_pluvial_annexes_Andernos_2016.pdf)

Commune : [ANDERNOS-LES-BAINS \(33005\)](#)

Département : [GIRONDE \(33\)](#)

Région : [NOUVELLE-AQUITAINE \(75\)](#)

Entité hydrographique : [Ruisseau du Comte \(V7152360\)](#), [Ruisseau du Bétey \(S1300520\)](#)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/revision-schemas-directeurs-pluviaux-commune-d-andernos-les-bains-330>

Evaluer cette notice: