

PROFIL DE BAIGNADE
Zone de baignade du CLAPS – Commune de LUC EN DIOIS

Date d'élaboration du profil : Octobre 2012

Caractéristiques de la baignade

Schéma de la zone de baignade

Nom de la baignade :
 Le CLAPS
 Commune :
 LUC EN DIOIS
 Département :
 Drôme
 Région :
 Rhône-Alpes
 Personnes responsable de l'eau de baignade :
 M. le Maire
 Baignade en cours d'eau sans horaires d'ouverture et de fermeture
 Fréquentation journalière pendant la saison de baignade : ~60 personnes
BAIGNADE NON SURVEILLEE



Historique de la qualité de l'eau de baignade

Carte de la zone d'étude


Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

2008	2009	2010	2011
B	B	B	B

A : Eau de bonne qualité
 B : Eau de qualité moyenne
 C : Eau pouvant être momentanément polluée
 D : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution au cours des dernières années :

/



Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Source de pollution : installations d'assainissement individuel non conformes (pas de champ d'épandage) avec rejets dans ruisseau et ravin, rejets directs de la partie du village de Beaurières non raccordée

Impact : faible mais peut être significatif

Distance de la zone de baignade : 0,5 km à plusieurs km

Pas de mesures de gestion du fait d'une qualité d'eau suffisante

Les installations d'assainissement individuel seront contrôlées par le SPANC (Service Public de l'Assainissement Non Collectif) à terme.