Communauté de communes de la Veyle

Etude diagnostique du syst. d'ass. de Saint Cyr sur Menthon

Plan de localisation des tests fumigène et des controles colorant

Légende

Contrôles de branchement
- Conforme
- Non conforme
- Non réalisé

Tir au fumigène réalisé

Anomalie fumée
- Contrôle réalisé et négatif
- Contrôle réalisé et résultat positif

Ouvrages
- Station de traitement
- Poste de relevage

Réseaux
- Eaux usées (Refoulement)
- Eaux usées (Gravitaire)
- Unitaire

Echelle :	1/12 000
Fond :	Cadastre
Source :	Commune
Date :	06/2022
Dossier :	2101028

N

SAINT-CYR-SUR-MENTHON

PR Les Teppes

PR Les Deschamps

PR STEU

STEU

PR Arringes

0 100 200 300 400 500 m