
















	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		AF N° 1			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV1-LE BOURG</div>		<div>Nom occupant : WC Public</div> <div>Adresse : Rue de Menthon</div>				
Localisation						
<div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
1.1	Gouttière	Oui	-	Négatif	13	
				Surface totale :	13 m²	
Photographies des anomalies						
<div></div>						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la gouttière est déconnectée du réseau d'eaux usées.						

	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		AF N° 2			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV1-LE BOURG</div>		<div>Nom occupant : -</div> <div>Adresse : Rue de Menthon</div>				
Localisation						
<div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
2.1	Grille	Non, mais test son	Impossible techniquement	Positif	242 m²	tuyau connecté à EU
Surface totale :					242 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test son réalisé et positif.						
Conclusions						
Après contrôle, la grille est raccordée au réseau d'eaux usées. La grille devra correctement être raccordée au réseau d'eaux pluviales.						



	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		AF N° 3			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV1-LE BOURG</div>		<div>Nom occupant : -</div> <div>Adresse : Rue de Menthon</div>				
Localisation						
<div><div><b>Légende</b> ● Tir fumée <b>Résultat des tests au fumigène :</b> ✦ Test au colorant non réalisé ✦ Test au colorant indéterminé ✦ Test au colorant négatif ✦ Test au colorant positif <b>Réseau d'assainissement :</b> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <b>Ouvrages d'assainissement :</b> • Boîte de branchement eaux usées • Regard de visite □ Grille </div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
3.1	Grille	Non, mais test son	Impossible techniquement	Négatif	262 m²	-
Surface totale :					262 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test son réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la grille est déconnectée du réseau d'eaux usées.						

	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		AF N° 4			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV1-LE BOURG</div>		<div>Nom occupant : -</div> <div>Adresse : Place saint cyr</div>				
Localisation						
<div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
4.1	Grille	Oui	-	Négatif	136 m²	-
Surface totale :					136 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la grille est déconnectée du réseau d'eaux usées.						






	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		AF N° 5			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV1-LE BOURG</div>		<div>Nom occupant : -</div> <div>Adresse : Place saint cyr</div>				
Localisation						
<div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
5.1	Grille	Oui	-	Négatif	187 m²	-
Surface totale :					187 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la grille est déconnectée du réseau d'eaux usées.						



	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		AF N° 6			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV1-LE BOURG</div>		<div>Nom occupant : Salle des fêtes</div> <div>Adresse : Rue de Menthon</div>				
Localisation						
<div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
6.1	Grille	Oui	-	Négatif	53 m²	-
Surface totale :					53 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la grille est déconnectée du réseau d'eaux usées.						

	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		<div>AF</div> <div>N° 7</div>			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV1-LE BOURG</div>		<div>Nom occupant : Garage communal</div> <div>Adresse : Rue de la Mairie</div>				
Localisation						
						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
7.1	Gouttière	Oui	-	Positif	94 m²	Gouttière connectée au réseau EU
				Surface totale :	94 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test colorant réalisé et positif.						
Conclusions						
Après contrôle, la gouttière est raccordée au réseau d'eaux usées. La gouttière devra correctement être raccordée au réseau d'eaux pluviales ou bien alors gérée sur la parcelle par écoulement naturel ou bien infiltration. L'installation d'un récupérateur d'eau est envisageable mais le trop plein du réservoir devra se faire vers le milieu naturel.						



	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		AF N° 8			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV1-LE BOURG</div>		<div>Nom occupant : Place de la mairie</div> <div>Adresse : Rue de la Mairie</div>				
Localisation						
<div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
8.1	Grille	Oui	-	Négatif	53 m²	-
Surface totale :					53 m²	
Photographies des anomalies						
<div></div>						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la grille est déconnectée du réseau d'eaux usées.						



	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		AF N° 9			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV1-LE BOURG</div>		<div>Nom occupant : Place de la mairie</div> <div>Adresse : Place saint cyr</div>				
Localisation						
<div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
9.1	Grille	Oui	-	Négatif	61 m²	-
Surface totale :					61 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la grille est déconnectée du réseau d'eaux usées.						






	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		AF N° 10			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV3-LES DESCHAMPS</div>		<div>Nom occupant : BONOT</div> <div>Adresse : 312 Chemin des Deschamps</div>				
Localisation						
<div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
10.1	Gouttière	Oui	-	Négatif	27 m²	-
Surface totale :					27 m²	
Photographies des anomalies						
<div></div>						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la gouttière est déconnectée du réseau d'eaux usées.						









	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		<div>AF</div> <div>N° 11</div>			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV3-LES DESCHAMPS</div>		<div>Nom occupant : PONT</div> <div>Adresse : 395 Chemin des Deschamps</div>				
Localisation						
<div><div><b>Légende</b> ● Tir fumée Résultat des tests au fumigène : ✦ Test au colorant non réalisé ✦ Test au colorant indéterminé ✦ Test au colorant négatif ✦ Test au colorant positif Réseau d'assainissement : — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire Ouvrages d'assainissement : • Boîte de branchement eaux usées • Regard de visite ■ Grille </div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
11.1	Gouttière	Oui	-	Négatif	13 m²	-
Surface totale :					13 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la gouttière est déconnectée du réseau d'eaux usées.						

	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		AF N° 12			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV3-LES DESCHAMPS</div>		<div>Nom occupant : Michel</div> <div>Adresse : 77 Allée des vignes rouges</div>				
Localisation						
<div><div><div><b>Légende</b></div><div><div>Tir fumée</div><div>Résultat des tests au fumigène :<ul style="list-style-type: none"><li>Test au colorant non réalisé</li><li>Test au colorant indéterminé</li><li>Test au colorant négatif</li><li>Test au colorant positif</li></ul></div><div>Réseau d'assainissement :<ul style="list-style-type: none"><li>Eaux pluviales</li><li>Eaux usées</li><li>Unitaire</li></ul></div><div>Ouvrages d'assainissement :<ul style="list-style-type: none"><li>Boîte de branchement eaux usées</li><li>Regard de visite</li><li>Grille</li></ul></div></div><div><div>0 8 16 24 32 40 m</div></div></div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
12.1	Gouttière	Oui	-	Négatif	15 m²	-
12.2	Gouttière	oui	-	Négatif	20 m²	-
Surface totale :					35 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la gouttière est déconnectée du réseau d'eaux usées.						



	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		<div>AF</div> <div>N° 13</div>			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV7-BRANCHE NORD</div>		<div>Nom occupant : Daujat</div> <div>Adresse : 65 Allée des Bois</div>				
Localisation						
<div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
13.1	Grille	Oui	-	Négatif	39 m²	-
Surface totale :					39 m²	
Photographies des anomalies						
<div></div>						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la grille est déconnectée du réseau d'eaux usées.						

	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		<div>AF</div> <div>N° 14</div>			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV3-LES DESCHAMPS</div>		<div>Nom occupant : Paret</div> <div>Adresse : 111 Route des Lys</div>				
Localisation						
<div><div><div><b>Légende</b></div><div><div>Tir fumée</div><div>Résultat des tests au fumigène :<ul style="list-style-type: none"><li>Test au colorant non réalisé</li><li>Test au colorant indéterminé</li><li>Test au colorant négatif</li><li>Test au colorant positif</li></ul></div><div>Réseau d'assainissement :<ul style="list-style-type: none"><li>Eaux pluviales</li><li>Eaux usées</li><li>Unitaire</li></ul></div><div>Ouvrages d'assainissement :<ul style="list-style-type: none"><li>Boîte de branchement eaux usées</li><li>Regard de visite</li><li>Grille</li></ul></div></div><div></div></div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
14.1	Grille	Oui	-	Positif	73 m²	chemin de grille
Surface totale :					73 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test colorant réalisé et positif.						
Conclusions						
Après contrôle, la grille est raccordée au réseau d'eaux usées. La grille devra correctement être raccordée au réseau d'eaux pluviales.						



	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		<div>AF</div> <div>N° 15</div>			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV3-LES DESCHAMPS</div>		<div>Nom occupant : Bourgeois</div> <div>Adresse : 796 Chemin des Deschamps</div>				
Localisation						
						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
15.1	Gouttière	Oui		Positif	16 m²	gouttière connectée au réseau eu
Surface totale :					16 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test colorant réalisé et positif.						
Conclusions						
Après contrôle, la gouttière est raccordée au réseau d'eaux usées. La gouttière devra correctement être raccordée au réseau d'eaux pluviales ou bien alors gérée sur la parcelle par écoulement naturel ou bien infiltration. L'installation d'un récupérateur d'eau est envisageable mais le trop plein du réservoir devra se faire vers le milieu naturel.						

	<div>Commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des anomalies fumée</div>		<div>AF</div> <div>N° 16</div>			
Informations générales		Occupant				
<div>Commune : Saint-Cyr-Sur-Menthon</div> <div>Intervenants : JCP/AHT</div> <div>Date des investigations : 23/05/2022</div> <div>Point de mesure : BV7-BRANCHE NORD</div>		<div>Nom occupant : Landrix</div> <div>Adresse : 50 Route de Bâgé</div>				
Localisation						
<div><div><b>Légende</b><div>Tir fumée</div><div>Résultat des tests au fumigène :<ul style="list-style-type: none"><li>Test au colorant non réalisé</li><li>Test au colorant indéterminé</li><li>Test au colorant négatif</li><li>Test au colorant positif</li></ul></div><div>Réseau d'assainissement :<ul style="list-style-type: none"><li>Eaux pluviales</li><li>Eaux usées</li><li>Unitaire</li></ul></div><div>Ouvrages d'assainissement :<ul style="list-style-type: none"><li>Boîte de branchement eaux usées</li><li>Regard de visite</li><li>Grille</li></ul></div><div></div></div></div>						
Description de l'anomalie						
Anomalie	Type d'anomalie	Test (colorant ou autre)	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
16.1	Gouttière	Oui	-	Négatif	43 m²	-
Surface totale :					43 m²	
Photographies des anomalies						
						
Remarques						
Test colorant réalisé et négatif.						
Conclusions						
Après contrôle, la gouttière est déconnectée du réseau d'eaux usées.						