

















		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>Schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 1</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mardi 24 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : CABANER		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : CABANER		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 32 A Clos des champs		Si non, motif : -	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Non	
		Si non, motif : sonore	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité : -			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttière</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privée en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div></div> 			
Commentaires : L'habitation est correctement raccordée.			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		



		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 4</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mardi 24 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : FRANCON		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : FRANCON		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 64 A Clos des champs		Si non, motif :	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Non	
		Si non, motif : Sonore	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité : 			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttière</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privée en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div><div></div></div>			
Commentaires : L'habitation est correctement raccordée.			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 5</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : jeudi 9 juin 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Ain habitat - agence immobilière		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : MURER		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 64 B Clos des champs		Si non, motif : -	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Non	
		Si non, motif : Sonore	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité : -			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttière</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privée en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div></div> 			
Commentaires : L'habitation est correctement raccordée.			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du Colorant dans la boîte de branchement des eaux usées.		



		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 6</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mardi 24 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Mme BONNA, Mr GONZALEZ		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : Mme BONNA, Mr GONZALEZ		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 64 C Clos des champs		Si non, motif : -	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Non	
		Si non, motif : Sonore	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité : -			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttière</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privée en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div><div></div></div>			
Commentaires : <div>L'habitation est correctement raccordée.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du colorant dans le regard eaux usées.		

		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 7</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mercredi 25 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PARET		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : PARET		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 111 Route des Lys		Si non, motif : -	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Oui	
		Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : non	
Description de la non-conformité :			
Une partie des eaux pluviales est raccordée au réseau d'eaux usées.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div><div></div><div>Eaux pluviales</div></div><div><div></div><div>Eaux usées</div></div><div><div></div><div>Unitaire</div></div></div><div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div></div>Conforme</div><div><div></div>Non conforme</div><div><div></div>Incertain</div></div><div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div></div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div><div></div>Grille</div><div><div></div>Piscine</div><div><div></div>Boîte de branchement eaux usées</div><div><div></div>Regard de visite mixte</div><div><div></div>Regard de visite privée</div><div><div></div>Point de rejet EU</div><div><div></div>Gouttière</div><div><div></div>Pompe à essence</div><div><div></div>Puits perdu</div><div><div></div>Récupérateur</div><div><div></div>Siphon</div><div><div></div>Chemin de grille</div><div><div></div>Filière ANC</div></div><div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div></div>Réseau privé</div><div><div></div>Réseau privée en refoulement</div><div><div></div>Réseau supposé</div><div><div></div>Purge de piscine</div></div></div></div> <div></div> <div><div>01020304050</div><div>m</div></div>			



 		Communaut�� de Communes de la Veyle sch��ma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon Fiche descriptive des contr��les de branchement		Contr��le N�� 8
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mercredi 8 juin 2022		
G��n��ralit��s			Modalit�� du contr��le	
Nom propri��taire : BOURGEOIS Nom occupant : BOURGEOIS Adresse : 796 route des deschamps Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon			Test �� la fum��e : Oui depuis r��seau public Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : - Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
R��sultats				
Conformit�� EU : oui		Conformit�� EP : non		
Description de la non-conformit�� : Les eaux pluviales des goutti��res vont dans le regard des eaux us��es				
Sch��ma du raccordement actuel :				
<div> <div> <div> <div>Eaux pluviales</div> <div>Eaux us��es</div> <div>Unitaire</div> </div> <div> R��sultat contr��les de branchement <div>Conforme</div> <div>Non conforme</div> <div>Incertain</div> </div> <div> Ouvrages d'assainissement <div>S��parateur d'hydrocarbures</div> <div>Grille</div> <div>Piscine</div> <div>Bo��te de branchement eaux us��es</div> <div>Regard de visite mixte</div> <div>Regard de visite priv��e</div> <div>Point de rejet EU</div> <div>Goutti��re</div> <div>Pompe �� essence</div> <div>Puits perdu</div> <div>R��cup��rateur</div> <div>Siphon</div> <div>Chemin de grille</div> <div>Fili��re ANC</div> </div> <div> R��seau d'assainissement <div>R��seau priv��</div> <div>R��seau priv��e en refoulement</div> <div>R��seau suppos��</div> <div>Purge de piscine</div> </div> </div>  </div>				
Commentaires : D��connecter les goutti��res du regard des eaux us��es.				
Photos				
				
Vue g��n��rale		Le passage du colorant dans le regard de visite des eaux us��es.		





		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 9</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mardi 24 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DAUJAT		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : DAUJAT		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 65 Allé des cours		Si non, motif : -	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Non	
		Si non, motif : Sonore	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité : -			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttière</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privé en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div><div></div></div>			
Commentaires : <div>L'habitation est correctement raccordée.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du colorant dans le regard d'eaux usées.		






		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 10</div>
Intervenants : RAF/AHT		Date des investigations : lundi 23 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : MICHEL		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : MICHEL		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 77 Rue des vignes rouges		Si non, motif : -	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Oui	
		Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité : -			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div><div></div><div>Eaux pluviales</div></div><div><div></div><div>Eaux usées</div></div><div><div></div><div>Unitaire</div></div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div></div><div>Conforme</div></div><div><div></div><div>Non conforme</div></div><div><div></div><div>Incertain</div></div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div></div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div></div><div><div></div><div>Grille</div></div><div><div></div><div>Piscine</div></div><div><div></div><div>Boîte de branchement eaux usées</div></div><div><div></div><div>Regard de visite mixte</div></div><div><div></div><div>Regard de visite privée</div></div><div><div></div><div>Point de rejet EU</div></div><div><div></div><div>Gouttière</div></div><div><div></div><div>Pompe à essence</div></div><div><div></div><div>Puits perdu</div></div><div><div></div><div>Récupérateur</div></div><div><div></div><div>Siphon</div></div><div><div></div><div>Chemin de grille</div></div><div><div></div><div>Filière ANC</div></div></div> <div>Réseau d'assainissement</div> <div><div></div><div>Réseau privé</div></div> <div><div></div><div>Réseau privée en refoulement</div></div> <div><div></div><div>Réseau supposé</div></div> <div><div></div><div>Purge de piscine</div></div>			

		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 11</div>
Intervenants : RAF/AHT		Date des investigations : lundi 23 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PONT		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : PONT		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 395 Route des deschamps		Si non, motif : -	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Oui	
		Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité : -			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div><div></div><div>Eaux pluviales</div></div><div><div></div><div>Eaux usées</div></div><div><div></div><div>Unitaire</div></div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div></div><div>Conforme</div></div><div><div></div><div>Non conforme</div></div><div><div></div><div>Incertain</div></div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div></div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div></div><div><div></div><div>Grille</div></div><div><div></div><div>Piscine</div></div><div><div></div><div>Boîte de branchement eaux usées</div></div><div><div></div><div>Regard de visite mixte</div></div><div><div></div><div>Regard de visite privée</div></div><div><div></div><div>Point de rejet EU</div></div><div><div></div><div>Gouttiere</div></div><div><div></div><div>Pompe à essence</div></div><div><div></div><div>Puits perdu</div></div><div><div></div><div>Récupérateur</div></div><div><div></div><div>Siphon</div></div><div><div></div><div>Chemin de grille</div></div><div><div></div><div>Filière ANC</div></div></div> <div>Réseau d'assainissement</div> <div><div></div><div>Réseau privé</div></div> <div><div></div><div>Réseau privée en refoulement</div></div> <div><div></div><div>Réseau supposé</div></div> <div><div></div><div>Purge de piscine</div></div>			








		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 12</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mercredi 25 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BONOT		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : BONOT		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 312 Chemin des deschemps		Si non, motif :	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Non	
		Si non, motif : Sonore	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité :			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttiere</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privée en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div></div> 			
Commentaires :			
L'habitation est correctement raccordée.			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du colorant dans le regard eaux usées.		

		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 13</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mardi 24 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : MAIRIE		Test à la fumée : Non	
Nom occupant : -		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 65 place de la mairie		Si non, motif : -	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Oui	
		Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité : -			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttière</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privée en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div><div></div></div>			
Commentaires : L'habitation est correctement raccordée.			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du colorant dans le regard eaux usées.		

		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 14</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mercredi 25 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : MAIRIE		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : Service technique communal COMMUNAL		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 41 Rue du centre		Si non, motif :	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Non	
		Si non, motif : Sonore	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : non	
Description de la non-conformité :			
Les eaux pluviales sont raccordées au réseau d'eaux usées.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttière</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privée en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div></div> 			
Commentaires :			
Raccorder les eaux pluviales au réseau d'eaux pluviales.			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du colorant dans le regard eaux usées.		

		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 15</div>
Intervenants : RAF/AHT		Date des investigations : lundi 23 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BERNARDET		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : MME REAUX		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 41 Rue du centre		Si non, motif : -	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Oui	
		Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité : -			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttière</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privée en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div></div> <div></div>			
Commentaires : <div>L'habitation est correctement raccordée.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 16</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mardi 24 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : MAIRIE		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : -		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : WC publics, 120 Rue du menthon		Si non, motif : -	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Non	
		Si non, motif : Sonore	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité : -			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Resultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttière</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privée en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div></div> 			
Commentaires : Présence conséquente des dépôts au niveau du radier, curage à préconiser.			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du colorant dans le regard eaux usées.		

		<div>Communauté de Communes de la Veyle</div> <div>schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon</div> <div>Fiche descriptive des contrôles de branchement</div>	<div>Contrôle</div> <div>N° 17</div>
Intervenants : JCP/AHT		Date des investigations : mardi 24 mai 2022	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : LANDRIX		Test à la fumée : Oui depuis réseau public	
Nom occupant : LANDRIX		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 50 Route de bagé		Si non, motif :	
Commune : Saint-Cyr-sur-Menthon		Test au colorant sur installations EP : Oui	
		Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : oui		Conformité EP : oui	
Description de la non-conformité :			
Schéma du raccordement actuel :			
<div><div><div><div>Eaux pluviales</div><div>Eaux usées</div><div>Unitaire</div></div><div>Résultat contrôles de branchement</div><div><div>Conforme</div><div>Non conforme</div><div>Incertain</div></div><div>Ouvrages d'assainissement</div><div><div>Séparateur d'hydrocarbures</div><div>Grille</div><div>Piscine</div><div>Boîte de branchement eaux usées</div><div>Regard de visite mixte</div><div>Regard de visite privée</div><div>Point de rejet EU</div><div>Gouttière</div><div>Pompe à essence</div><div>Puits perdu</div><div>Récupérateur</div><div>Siphon</div><div>Chemin de grille</div><div>Filière ANC</div></div><div>Réseau d'assainissement</div><div><div>Réseau privé</div><div>Réseau privée en refoulement</div><div>Réseau supposé</div><div>Purge de piscine</div></div></div></div> <div></div>			
Commentaires :			
L'habitation est correctement raccordée.			
Photos			
			
Vue générale	Le passage du colorant dans le regard eaux usées.		