


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

### FICHE REGARD

<b>Nom / N° identifiant</b>	0	<b>Adresse</b>	RESIDENCE DU VALLON
<b>Photographie : Extérieur de l'ouvrage</b>		<b>Photographie : Intérieur de l'ouvrage</b>	
			

Généralités	Caractéristiques		
<b>Système de projection</b> Lambert 93 <b>Coordonnées X</b> 811089.8393611 <b>Coordonnées Y</b> 6514692.147248 <b>Coordonnées Z</b> 	<b>Ouvrage</b> Type de réseau : Eaux Pluviales Etat du regard : Etat du tampon : Mauvais Etat du joint : Accessibilité : Bloque Nbre branchement : Diamètre du regard :	<b>Observations</b> Présence de racines : Présence d'ECPP : Dépôt : Infiltration : Mise en charge (traces) : Présence d'échelons :	

Caractéristiques des canalisations				
	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)				
Commentaire				
regard bloqué tete de reseau pluviale A DEGAGER				