


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	243	Adresse	Chemin du Moulin
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
			

Généralités	Caractéristiques			
Système de projection	Ouvrage		Observations	
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Usees	Présence de racines	
Coordonnées X	Etat du regard	Bon	Présence d'ECPP	
818406.6732907	Etat du tampon	Bon	Dépôt	
Coordonnées Y	Etat du joint	Bon	Infiltration	
6513336.759912	Accessibilité	Accessible	Mise en charge (traces)	
Coordonnées Z	Nbre branchement		Présence d'échelons	Oui
	Diamètre du regard	800		

Caractéristiques des canalisations				
	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	PVC	150	1.3	
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	200	1.33	
Commentaire				