

Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

| | | | |
|---|-----|--|-----------------------|
| Nom / N° identifiant | 248 | Adresse | Impasse de Montrocier |
| Photographie : Extérieur de l'ouvrage | | Photographie : Intérieur de l'ouvrage | |
|  | | | |

| Généralités | Caractéristiques | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Système de projection | Ouvrage | Observations |
| Lambert 93 | Type de réseau | Eaux Pluviales |
| Coordonnées X | Etat du regard | Présence de racines |
| 818763.6148301 | Etat du tampon | Présence d'ECPP |
| Coordonnées Y | Etat du joint | Dépôt |
| 6514085.030754 | Accessibilité | Infiltration |
| Coordonnées Z | Nbre branchement | Mise en charge (traces) |
| | Diamètre du regard | Présence d'échelons |
| | | |

| Caractéristiques des canalisations | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|------------|--------|
| | Matériau | Diamètre | Profondeur | Schéma |
| Entrée 1 | | | | |
| Entrée 2 | | | | |
| Entrée 3 | | | | |
| Entrée 4 | | | | |
| Départ EU (0) | | | | |
| Commentaire | | | | |
| | | | | |