

Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	256	Adresse	Route du Creux
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
			

Généralités	Caractéristiques	
Système de projection	Ouvrage	Observations
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Pluviales
Coordonnées X	Etat du regard	Présence de racines
818671.097656	Etat du tampon	Présence d'ECPP
Coordonnées Y	Etat du joint	Dépôt
6514066.038959	Accessibilité	Infiltration
Coordonnées Z	Nbre branchement	Mise en charge (traces)
	Diamètre du regard	Présence d'échelons

Caractéristiques des canalisations				
	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)				
Commentaire				