


FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	32	Adresse	CHEMIN DE BONNETIERE
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
			

Généralités	Caractéristiques			
Système de projection	Ouvrage		Observations	
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Pluviales	Présence de racines	
Coordonnées X	Etat du regard	Bon	Présence d'ECPP	
811313.5434682	Etat du tampon	Bon	Dépôt	
Coordonnées Y	Etat du joint	Bon	Infiltration	
6514161.343939	Accessibilité	Accessible	Mise en charge (traces)	
Coordonnées Z	Nbre branchement	1	Présence d'échelons	
	Diamètre du regard	400x400		

Caractéristiques des canalisations				
	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	200	0.79	
Commentaire				