




Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	545	Adresse	chez Iacroix
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
			

Généralités	Caractéristiques			
Système de projection	Ouvrage		Observations	
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Usées	Présence de racines	Non
Coordonnées X	Etat du regard	Bon	Présence d'ECPP	Non
811797.0916386	Etat du tampon	Bon	Dépôt	Non
Coordonnées Y	Etat du joint	Bon	Infiltration	Non
6513753.596522	Accessibilité	Déterrée	Mise en charge (traces)	Non
Coordonnées Z	Nbre branchement	0	Présence d'échelons	Oui
	Diamètre du regard	1000		

Caractéristiques des canalisations				
	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	Béton	200	1.43	
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	Béton	200	1.42	
Commentaire				
<p>Déterrée en phase 1. Le regard était à nouveau enterré en phase 2 suite au délai entre les phases (conditions météorologiques). Déterrée par IRH en phase 2.</p> <p>Les regards en amont direct de la STEP sont tous enterrés.</p>				