


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	548	Adresse	Rue du Stade
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
			

Généralités	Caractéristiques	
Système de projection	Ouvrage	Observations
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Usées
Coordonnées X	Etat du regard	Bon
811222.6648361	Etat du tampon	Bon
Coordonnées Y	Etat du joint	Absent
6514317.732925	Accessibilité	Accessible
Coordonnées Z	Nbre branchement	0
	Diamètre du regard	500x500
		Présence de racines
		Présence d'ECPP
		Dépôt
		Oui
		Infiltration
		Mise en charge (traces)
		Présence d'échelons

Caractéristiques des canalisations				
	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	PVC	200	0.92	
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	Beton	200	0.96	
Commentaire				