

*Date de mise à jour de la fiche : 07/2023*

**FICHE REGARD**

<b>Nom / N° identifiant</b>	69138RAC14247	<b>Adresse</b>	Impasse des Mesanges
<b>Photographie : Extérieur de l'ouvrage</b>		<b>Photographie : Intérieur de l'ouvrage</b>	
			

Généralités	Caractéristiques			
<b>Système de projection</b>	<b>Ouvrage</b>		<b>Observations</b>	
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Usees	Présence de racines	
<b>Coordonnées X</b>	Etat du regard		Présence d'ECPP	
818609.74	Etat du tampon		Dépôt	
<b>Coordonnées Y</b>	Etat du joint		Infiltration	
6513077.14	Accessibilité	Non trouve	Mise en charge (traces)	
<b>Coordonnées Z</b>	Nbre branchement		Présence d'échelons	
	Diamètre du regard			

**Caractéristiques des canalisations**

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)				

**Commentaire**

Regard sur terrain privé et non trouvé