

Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

### FICHE REGARD

<b>Nom / N° identifiant</b>	69138RAC14279	<b>Adresse</b>	Chemin du Mouli,
<b>Photographie : Extérieur de l'ouvrage</b>		<b>Photographie : Intérieur de l'ouvrage</b>	
			

Généralités	Caractéristiques	
<b>Système de projection</b>	<b>Ouvrage</b>	<b>Observations</b>
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Usees
<b>Coordonnées X</b>	Etat du regard	Présence de racines
818568.46	Etat du tampon	Présence d'ECPP
<b>Coordonnées Y</b>	Etat du joint	Dépôt
6513301.06	Accessibilité	Prive
<b>Coordonnées Z</b>	Nbre branchement	Infiltration
	Diamètre du regard	Mise en charge (traces)
		Présence d'échelons

### Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)				
<b>Commentaire</b>				