


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

**FICHE REGARD**

<b>Nom / N° identifiant</b>	69138REG34850	<b>Adresse</b>	Rue du pavé
<b>Photographie : Extérieur de l'ouvrage</b>		<b>Photographie : Intérieur de l'ouvrage</b>	
			

Généralités	Caractéristiques		
<b>Système de projection</b>	<b>Ouvrage</b>	<b>Observations</b>	
Lambert 93	Type de réseau	Unitaire	Présence de racines
<b>Coordonnées X</b>	Etat du regard	Bon	Présence d'ECPP
818698.2	Etat du tampon	Bon	Dépôt
<b>Coordonnées Y</b>	Etat du joint	Bon	Infiltration
6513191.42	Accessibilité	Accessible	Mise en charge (traces)
<b>Coordonnées Z</b>	Nbre branchement	2	Présence d'échelons
	Diamètre du regard	1000	

Caractéristiques des canalisations				
	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	300	1.63	
Commentaire				