


FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	69138REG34865	Adresse	Impasse des halles
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
			

Généralités	Caractéristiques	
Système de projection	Ouvrage	Observations
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Usees
Coordonnées X	Etat du regard	Mauvais
818651.37	Etat du tampon	Bon
Coordonnées Y	Etat du joint	Mauvais
6513285.26	Accessibilité	Accessible
Coordonnées Z	Nbre branchement	2
	Diamètre du regard	800
		Présence de racines
		Présence d'ECPP
		Dépôt
		Infiltation
		Mise en charge (traces)
		Présence d'échelons

Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	Beton	200	1.01	
Commentaire				
Collecteur rongé+ MEC cause contrepente				