



**FICHE REGARD**

<b>Nom / N° identifiant</b>	69138REG34882	<b>Adresse</b>	Chemin des roches
<b>Photographie : Extérieur de l'ouvrage</b>		<b>Photographie : Intérieur de l'ouvrage</b>	
			
<b>Généralités</b>		<b>Caractéristiques</b>	
<b>Système de projection</b> Lambert 93 <b>Coordonnées X</b> 818646.4 <b>Coordonnées Y</b> 6513027.89 <b>Coordonnées Z</b> 		<b>Ouvrage</b> Type de réseau : Unitaire Etat du regard : Etat du tampon : Etat du joint : Accessibilité : Accessible Nbre branchement : Diamètre du regard :	
		<b>Observations</b> Présence de racines : Présence d'ECPP : Dépôt : Infiltration : Mise en charge (traces) : Présence d'échelons :	
<b>Caractéristiques des canalisations</b>			
	<b>Matériau</b>	<b>Diamètre</b>	<b>Profondeur</b>
Entrée 1	PVC	150	
Entrée 2			
Entrée 3			
Entrée 4			
Départ EU (0)	Béton	150	
<b>Commentaire</b>			
Fossé avec grille de récupération eaux ruissellement/ Branchement EU maison en amont sur le réseau			
