


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

**FICHE REGARD**

<b>Nom / N° identifiant</b>	72	<b>Adresse</b>	LOTIS LES ROSEAUX
<b>Photographie : Extérieur de l'ouvrage</b>		<b>Photographie : Intérieur de l'ouvrage</b>	
		<p>Echec enregistrement photo entre 11h50 et 15h58</p>	

Généralités	Caractéristiques	
<b>Système de projection</b>	<b>Ouvrage</b>	<b>Observations</b>
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Usées
<b>Coordonnées X</b>	Etat du regard	Bon
811331.0539506	Etat du tampon	Bon
<b>Coordonnées Y</b>	Etat du joint	Bon
6514429.103702	Accessibilité	Accessible
<b>Coordonnées Z</b>	Nbre branchement	2
	Diamètre du regard	1000
		Présence de racines
		Présence d'ECPP
		Dépôt
		Infiltration
		Mise en charge (traces)
		Présence d'échelons
		Oui

**Caractéristiques des canalisations**

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	PVC	200	1.44	
Entrée 2	PVC	200	0	
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	200	1.99	
Commentaire				