


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

### FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	73	Adresse	RUE DES MARAIS
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
Echec enregistrement photos entre 11h50 et 15h58 le 22/10/2021		Echec enregistrement photos entre 11h50 et 15h58 le 22/10/2021	

Généralités	Caractéristiques	
Système de projection Lambert 93 Coordonnées X 811347.9543646 Coordonnées Y 6514367.319625 Coordonnées Z  	<b>Ouvrage</b> Type de réseau Eaux Pluviales Etat du regard Bon Etat du tampon Moyen Etat du joint Absent Accessibilité Accessible Nbre branchement 1 Diamètre du regard 400x400	<b>Observations</b> Présence de racines Présence d'ECPP Dépôt Infiltration Mise en charge (traces) Présence d'échelons

### Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	Beton	400	0.89	
Commentaire				