


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	74	Adresse	RUE DES MARAIS
Photographie : Extérieur de l'ouvrage	Photographie : Intérieur de l'ouvrage		
Echec enregistrement photos entre 11h50 et 15h58 le 22/10/2021		Echec enregistrement photos entre 11h50 et 15h58 le 22/10/2021	

Généralités	Caractéristiques	
Système de projection Lambert 93 Coordonnées X 811339.5877762 Coordonnées Y 6514347.172167 Coordonnées Z 	Ouvrage Type de réseau : Eaux Pluviales Etat du regard : Bon Etat du tampon : Bon Etat du joint : Absent Accessibilité : Accessible Nbre branchement : 3 Diamètre du regard : 400x400	Observations Présence de racines : Présence d'ECPP : Dépôt : Infiltration : Mise en charge (traces) : Présence d'échelons :

Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	Beton	400	1.62	
Entrée 2	PVC	300		
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	Beton	400	1.65	
Commentaire				
PAS UN NOEU				