

Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

**FICHE REGARD**

<b>Nom / N° identifiant</b>	75	<b>Adresse</b>	RUE DES MARAIS
<b>Photographie : Extérieur de l'ouvrage</b>		<b>Photographie : Intérieur de l'ouvrage</b>	

Généralités	Caractéristiques	
<b>Système de projection</b>	<b>Ouvrage</b>	<b>Observations</b>
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Usées
<b>Coordonnées X</b>	Etat du regard	Bon
811333.6072154	Etat du tampon	Bon
<b>Coordonnées Y</b>	Etat du joint	Bon
6514361.65919	Accessibilité	Accessible
<b>Coordonnées Z</b>	Nbre branchement	
	Diamètre du regard	800
		Présence de racines
		Présence d'ECPP
		Dépôt
		Infiltration
		Mise en charge (traces)
		Présence d'échelons

Caractéristiques des canalisations			
	Matériau	Diamètre	Profondeur
Entrée 1	PVC	150	1.2
Entrée 2			
Entrée 3			
Entrée 4			
Départ EU (0)	PVC	150	1.23
Schéma			
Commentaire			
DIAM 150			