

Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	76	Adresse	RUE DES MARAIS
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
Echec enregistrement photo entre 11h50 et 15h58		Echec enregistrement photo entre 11h50 et 15h58	

Généralités		Caractéristiques		
Système de projection	Ouvrage		Observations	
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Pluviales	Présence de racines	
Coordonnées X	Etat du regard		Présence d’ECPP	
811333.4578644	Etat du tampon		Dépôt	
Coordonnées Y	Etat du joint		Infiltration	
6514355.941297	Accessibilité	Accessible	Mise en charge (traces)	
Coordonnées Z	Nbre branchement		Présence d’échelons	
	Diamètre du regard			

Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)				
Commentaire				