


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	77	Adresse	RUE DES MARAIS
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
Echec enregistrement photo entre 11h50 et 15h58		Echec enregistrement photo entre 11h50 et 15h58	

Généralités	Caractéristiques			
Système de projection	Ouvrage		Observations	
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Pluviales	Présence de racines	Oui
Coordonnées X	Etat du regard	Bon	Présence d'ECPP	
811329.9944038	Etat du tampon	Bon	Dépôt	
Coordonnées Y	Etat du joint	Absent	Infiltration	
6514370.384471	Accessibilité	Accessible	Mise en charge (traces)	
Coordonnées Z	Nbre branchement	3	Présence d'échelons	
	Diamètre du regard	400x400		

Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	250	0.69	
Commentaire				