


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	79	Adresse	LOTIS BELLEVUE
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
Echec enregistrement photos entre 11h50 et 15h58 le 22/10/2021		Echec enregistrement photos entre 11h50 et 15h58 le 22/10/2021	

Généralités	Caractéristiques	
<p>Système de projection</p> <p>Lambert 93</p> <p>Coordonnées X</p> <p>811453.3745224</p> <p>Coordonnées Y</p> <p>6514359.715716</p> <p>Coordonnées Z</p>	Ouvrage	Observations
	Type de réseau	Eaux Usées
	Etat du regard	Bon
	Etat du tampon	Bon
	Etat du joint	Bon
	Accessibilité	Accessible
	Nbre branchement	1
	Diamètre du regard	800
		Présence de racines
		Présence d'ECPP
		Dépôt
		Infiltration
		Mise en charge (traces)
		Présence d'échelons

Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1				
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	100	1.23	
Commentaire				
150 DIAM EXU				