

Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	80	Adresse	LOTIS BELLEVUE
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
Echec enregistrement photo entre 11h50 et 15h58		Echec enregistrement photo entre 11h50 et 15h58	

Généralités	Caractéristiques		
Système de projection	Ouvrage	Observations	
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Usees	Présence de racines
Coordonnées X	Etat du regard	Bon	Présence d'ECPP
811545.9061716	Etat du tampon	Bon	Dépôt
Coordonnées Y	Etat du joint	Bon	Infiltration
6514363.236425	Accessibilité	Accessible	Mise en charge (traces)
Coordonnées Z	Nbre branchement	0	Présence d'échelons
	Diamètre du regard	800	Oui

Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	PVC	100	1.35	
Entrée 2	PVC	200	1.91	
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	200	1.89	
Commentaire				
PR1 DIAM 150				