


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	81	Adresse	LOTIS BELLEVUE
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
Echec enregistrement photo entre 11h50 et 15h58		Echec enregistrement photo entre 11h50 et 15h58	

Généralités	Caractéristiques	
Système de projection Lambert 93 Coordonnées X 811544.2828941 Coordonnées Y 6514364.929741 Coordonnées Z 	Ouvrage	Observations
	Type de réseau	Eaux Pluviales
	Etat du regard	Bon
	Etat du tampon	Bon
	Etat du joint	Bon
	Accessibilité	Accessible
	Nbre branchement	
	Diamètre du regard	600
		Présence de racines
		Présence d'ECPP
		Dépôt
		Infiltration
		Mise en charge (traces)
		Présence d'échelons

Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	PVC	300	0.57	
Entrée 2	Beton	300	0.57	
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	Beton	300	0.58	
Commentaire				
Suite réseau EP non trouvé (recherche en priorité du réseau EU).				