


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	83	Adresse	ROUTE DE SL
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
Echec enregistrement photos entre 11h50 et 15h58 le 22/10/2021		Echec enregistrement photos entre 11h50 et 15h58 le 22/10/2021	

Généralités	Caractéristiques		
Système de projection Lambert 93 Coordonnées X 811644.378202 Coordonnées Y 6514419.142187 Coordonnées Z 	Ouvrage	Observations	
	Type de réseau	Eaux Usées	Présence de racines
	Etat du regard	Bon	Présence d'ECPP
	Etat du tampon	Mauvais	Dépôt
	Etat du joint	Bon	Infiltration
	Accessibilité	Accessible	Mise en charge (traces)
	Nbre branchement	2	Présence d'échelons
	Diamètre du regard	800	Oui

Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	PVC	200	1.23	
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	200	1.26	
Commentaire				