




Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	90	Adresse	LOTIS PLEIN SUD
Photographie : Extérieur de l'ouvrage		Photographie : Intérieur de l'ouvrage	
			

Généralités	Caractéristiques			
Système de projection	Ouvrage		Observations	
Lambert 93	Type de réseau	Eaux Usées	Présence de racines	Non
Coordonnées X	Etat du regard	Bon	Présence d'ECPP	Non
811671.5804314	Etat du tampon	Bon	Dépôt	Non
Coordonnées Y	Etat du joint	Bon	Infiltration	Non
6514367.329507	Accessibilité	Oui	Mise en charge (traces)	Non
Coordonnées Z	Nbre branchement	0	Présence d'échelons	Oui
	Diamètre du regard	1000		

Caractéristiques des canalisations				
	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	Béton	300	1.26	
Entrée 2	Béton	200	1.24	
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	Béton	300	1.36	
Commentaire				