

Localisation : Commune de Veranne  
Milieu récepteur : Fossé  
Météorologie : Couvert

Date d'intervention : 22/09/2015

**CARACTERISTIQUES :**

Diamètre : 300 mm

Débit : 0 m<sup>3</sup>/h

**ANALYSES EFFECTUEES :**

pH :

☐

Test NH<sub>4</sub><sup>+</sup> :

☐

Test NO<sub>3</sub><sup>-</sup> :

☐

Test NO<sub>2</sub><sup>-</sup> :

☐

Prélèvement :

☐

Traces eaux usées :

☐

Valeur :

mg/l

mg/l

mg/l

Oui

**PHOTOGRAPHIE :**

**COMMENTAIRES :**

Rejet DO.

## REJET N°6

Localisation : Commune de Véranne  
Milieu récepteur : Champ  
Météorologie : Couverte

Date d'intervention : 22/09/2015

### CARACTERISTIQUES :

Diamètre : 300 mm BET

Débit : 0 m³/h

### ANALYSES EFFECTUEES :

pH :

☐

Test  $\text{NH}_4^+$  :

☐

Test  $\text{NO}_3^-$  :

☐

Test  $\text{NO}_2^-$  :

☐

Prélèvement :

☐

Traces eaux usées :

☐

Valeur :

mg/l

mg/l

mg/l

Oui

### PHOTOGRAPHIE :



### COMMENTAIRES :

Rejet DO.

Localisation : Commune de Véranne  
Milieu récepteur : ?  
Météorologie : Couverte

Date d'intervention : 22/09/2015

**CARACTERISTIQUES :**

Diamètre : Indéterminé

Débit : 0 m<sup>3</sup>/h

**ANALYSES EFFECTUEES :**

pH :

☐

Test NH<sub>4</sub><sup>+</sup> :

☐

Test NO<sub>3</sub><sup>-</sup> :

☐

Test NO<sub>2</sub><sup>-</sup> :

☐

Prélèvement :

☐

Traces eaux usées :

☐

Valeur :

mg/l

mg/l

mg/l

**PHOTOGRAPHIE :**
**COMMENTAIRES :**

Rejet non trouvé.