


Seuil de Gléon



Données administratives	
Commune :	
Villesèque-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Château Haut Gléon	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Ancien seuil limimétrique de la Berre	
Règlement d'eau:	
Non renseigné	
Statut juridique:	
Seuil en rivière	
Eléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	14250
Qualité d'habitat	Bon
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	Infranchissable
Linéaire reconnecté (m)	2150
Priorité	1




Fiches obstacle - ROE52426 Seuil de Gléon

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 52426
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	11/31
Coordonnées GPS	X= 688579.7373
Lambert 93	Y= 6216329.852

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Partiellement détruit	Largeur totale (m)	12	
Type de seuil:	Déversoir	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Etiage		
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):				
Prof. fosse d'appel Hf (m):				
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):				
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille		Oui		
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein



Fiches obstacle - ROE52426 Seuil de Gléon

Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : ouvrage ouvert en rive droite, faible impact en crue moyenne et certainement transparent en crue majeure.

Incidences hydromorphologiques : pas de rétention spécifique de matériaux ni de marques spécifiques d'enfoncement du lit à l'aval immédiat de l'ouvrage.

Incidences écologiques : Ouvrage franchissable pour les espèces et transparent sur le plan sédimentaire

Usages associés

Aucun

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Autrefois utilisé pour détourner l'eau et noyer les vignes de la muscadière au travers d'une ancienne conduite en rive droite le long du chemin existant.