


Seuil de Ripaud



Données administratives	
Commune :	
Villesèque-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
DDTM11/DREAL SPC	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Non renseigné	
Règlement d'eau:	
Aucun	
Statut juridique:	
Seuil en rivière	
Éléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	17500
Qualité d'habitat	Bon
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	Peu selectif
Linéaire reconnecté (m)	1640
Priorité	—




Fiches obstacle - ROE45568 Seuil de Ripaud

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 45573
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	14/31
Coordonnées GPS Lambert 93	X= 686545.4753 Y= 6215461.1066

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	14,9	
Type de seuil:	Déversoir	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite	Etiage			
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	0,29			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	0,83	0,4	0,2	
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0,06	0,03	0,04	
Autres éléments impactants:			Jet plongeant	
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille		Oui		
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein



Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : aucune identifiée

Incidences hydromorphologiques : aucune identifiée

Incidences écologiques : ouvrage difficilement franchissable en période estivale. Secteur très intéressant sur le plan des habitats tels que : 3140 Eaux à Characées, 3260-5 Rivières eutrophes neutres à basiques dominées par les renoncles et les potamots ou encore 7220 Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion); mais également d'espèces exotiques envahissantes *Ludwigia grandiflora* (Jussie à grande fleur).

Usages associés

Usage associé à la station du service de prévision des crues et également utilisé pour la gestion de l'étiage sur la Berre

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Aucune valeur patrimoniale ou sociale identifiée