


Gué Moulineau



Données administratives	
Commune :	
Cascastel-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Reconstruction post crue 1999	
Règlement d'eau:	
Non renseigné	
Statut juridique:	
Seuil en rivière	
Éléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	32600
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Faible
Franchissabilité	Infranchissable
Linéaire reconnecté (m)	350
Priorité	3




Fiches obstacle - ROE52439 Gué Moulineau

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 52439
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	26/31
Coordonnées GPS	X= 679571.1645
Lambert 93	Y= 6210279.0998

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	13,5	
Type de seuil:	Deversoir	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite	Etiage			
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	0,49			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	0,53			
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0,01			
Autres éléments impactants:	Redan			
Détails et remarques				
Problèmes de réception aval lors de la dévalaison : radier béton				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille		Non		
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein



Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : faible influence de l'ouvrage sur la ligne d'eau

Incidences hydromorphologiques : stockage de matériaux dans l'ouvrage mais ne contraint pas le cours d'eau dans sa potentielle mobilité.

Incidences écologiques : infranchissable pour les espèces repères. Observation de Acrocephalus sp. (rousserole effarvate) et formation de jussie à grande fleur et canne de provence au droit du seuil.

Usages associés

Chemin communal (accès habitations principales et vignes)

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Accès le plus proche pour les habitations pour accéder à la route Départementale