

Gué de Quintillan



Données administratives

Commune :

Cascastel-des-Corbières

Propriétaire/ gestionnaire :

Commune

Arrêté préfectoral d'autorisation :

Reconstruction post crue 1999

Règlement d'eau:

Aucun

Statut juridique:

Passage busé

Éléments de synthèse

Distance à la mer (m)

37800

Qualité d'habitat

MoyenIntérêt
hydromorphologique**Faible**

Franchissabilité

Franchissable

Linéaire reconnecté (m)

550

Priorité

—

Localisation IGN et position sur le bassin versant




Fiches obstacle - ROE52442 Gué de Quintillan

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 52442
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	31/31
Coordonnées GPS	X= 676573.6972
Lambert 93	Y= 6208724.9215

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	2,82	
Type de seuil:	Buses	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Etiage		
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	0			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	0,23			
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0,18			
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille				
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue	Presque vide	En partie plein	Plein	



Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : section limitée de la buse pouvant générer des désordres hydrauliques lors d'évènements importants. Surverse dès que le débit maximum entonné est atteint.

Incidences hydromorphologiques : Pas de stockage à l'amont de l'ouvrage et buse suffisamment ancrée dans le substrat pour ne pas provoquer de marche à l'aval. Constitue un point dur certes mais dans un secteur où le cours présente peu de compétences pour se déplacer latéralement.

Incidences écologiques : Ouvrage franchissable pour les espèces repères. Observation de l'espèce patrimoniale *Pelophylax perezi* (Grenouille de Perez) et de formation de cannes de provence à proximité de l'ouvrage.

Usages associés

Accès habitations en rive droite

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Seul accès pour 2 résidences principales et un bâtiment agricole.