


Gué de Pujol



Données administratives	
Commune :	
Portel-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Travaux de démantèlement post crue 99	
Règlement d'eau:	
Aucun	
Statut juridique:	
Détruit	
Éléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	7870
Qualité d'habitat	Bon
Intérêt hydromorphologique	Fort
Franchissabilité	Franchissable
Linéaire reconnecté (m)	4300
Priorité	—



Fiches obstacle - ROE45587 Gué de Pujol

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 45587
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	5/31
Coordonnées GPS	X= 693276.5032
Lambert 93	Y= 6217185.312

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	Détruit
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Détruit

<i>Description de l'ouvrage</i>				
Etat:	Entièrement détruit	Largeur totale (m)		
Type de seuil:	Deversoir	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite	Assec			
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):				
Prof. fosse d'appel Hf (m):				
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):				
Autres éléments impactants:				
<i>Détails et remarques</i>				
Reconnaissance état de ruine				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille				
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein

<i>Profil du seuil (voie de passage préférentielle)</i>
Entièrement détruit

Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités+Q29+Y1:AJ44+Y1:AJ4+Y1:AJ42

Incidences hydrauliques : plus aucunes

Incidences hydromorphologiques : aucune

Incidences écologiques : transparent vis-à-vis des espèces et des sédiments. Une fois l'ouvrage démentelé, formation de l'habitat de type lit de gravier méditerranéen (habitat cible sur le bassin versant). Observation d'espèces patrimoniales *Natrix maura* (couleuvre vipérine) ou encore *Natrix astreptophora* (couleuvre à collier). Présence d'espèce arbustive d'intérêt communautaire *Tamarix africana* (Tamaris d'Afrique) mais également d'espèces exotiques envahissantes telles que *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Lampourde d'Italie) ou encore *Senecio inaequidens* (Sénéçon du Cap)

Usages associés

Aucun usage associé

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Seuil détruit après inspection par la commission Berre diligentée par Ségolène ROYALE. A la demande de l'Association des Riverains de la Berre et du Rieu, l'ouvrage en question a été considéré comme à risque pour les populations et responsable de surinondation durant l'épisode de 1999.