

Seuil naturel des Campets



Données administratives	
Commune :	
Portel-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Végétal PR (société privée dans le 92)	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Aucun	
Règlement d'eau:	
Aucun	
Statut juridique:	
Obstacle naturel	
Éléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	11900
Qualité d'habitat	Bon
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	Infranchissable
Linéaire reconnecté (m)	2100
Priorité	1



Fiches obstacle - ROE1226309 Seuil naturel des Campets


Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 1226309
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	7/31
Coordonnées GPS	X= 690160.9962
Lambert 93	Y= 6216549.3371

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	Seuil naturel
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	50	
Type de seuil:	Déversoir naturel	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Moyennes eaux		
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	0,61			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	1,2	0,65		
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0,15	0,06		
Autres éléments impactants:		Jet plongeant		
Détails et remarques				
Seuil naturel				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille		Non		
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein

Profil du seuil (voie de passage préférentielle)



Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : aucunes

Incidences hydromorphologiques : ouvrage en partie plein qui semble jouer un rôle sur le transfert de sédiment sur des crues morphogènes mais complètement neutre en cas de forte crue. L'incision généralisée du cours d'eau semble être responsable de la hauteur de chute mesurée. Des marques d'incision de l'ordre du mètre sont observées dans ce secteur.

Incidences écologiques : ouvrage infranchissable pour les espèces repères. Espèces d'intérêt patrimonial observées : *Barbus meridionalis* (barbeau méridional) ou encore *Pelophylax perezi* (grenouille de Perez). Malgré quelques espèces invasives plutôt communes sur le bassin versant, la ripisylve y est plus bien développée et riche sur le plan de sa diversité (voir liste des espèces en annexe).

Usages associés

Pas d'usage identifié

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Ouvrage naturel certainement accentué par une incision généralisée du cours d'eau.