


Gué les Campets



Données administratives	
Commune :	
Portel-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Château Haut Gléon	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Post crue 99	
Règlement d'eau:	
Aucun	
Statut juridique:	
Passage busé	
Eléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	12100
Qualité d'habitat	Bon
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	Franchissable
Linéaire reconnecté (m)	1800
Priorité	—




Fiches obstacle - ROE123243 Gué les Campets

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 123243
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	8/31
Coordonnées GPS Lambert 93	X= 690105.3757 Y= 6216703.0026

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage					
Etat:	Existant		Largeur totale (m)	14,1	
Type de seuil:	Buses		Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Moyennes eaux			
Parties déversantes	Rive droite --> Rive gauche				
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4	Partie 5
Hauteur de chute (m):	0,04				
Prof. fosse d'appel (m)	0,22	0,26	0,2	0,15	0,16
Tirant d'eau min. voie de passage (m):	0,07	0,08	0,14	0,13	0,13
Autres éléments impactants:					
Détails et remarques					

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille				
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue	Presque vide	En partie plein	Plein	



Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : section d'écoulement libre de gabarit correcte. Possibilité de fixation de certains flottants lors d'une crue moyenne mais transparent sur des crues majeures

Incidences hydromorphologiques : peu d'incidence, le tablier et les piles ne semblent pas générer de désordres sur ce plan

Incidences écologiques : au même titre que l'hydromorphologie du cours d'eau au droit du site, pas d'impact clairement identifié. Espèces d'intérêt patrimoniale observées *Barbus meridionalis* (barbeau méridional), *Bufo spinosus* (crapeau épineux) ou encore *Pelophylax perezi* (grenouille de Perez). Malgré quelques espèces invasives plutôt communes sur le bassin versant, la ripisylve y est plus bien développée et riche sur le plan de sa diversité.

Usages associés

aucun usage identifié

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Accès aux vignes depuis la Départementale 611 en rive gauche vers les vignes en rive droite de la Berre.