


Gué le Devès



Données administratives	
Commune :	
Roquefort-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune (chemin communal)	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Post crue 2014	
Statut juridique:	
Passage à gué busé (dallots + radier béton)	
Eléments de synthèse	
Réservoir biologique	Non
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	ICE non réalisé
Linéaire reconnecté (m)	580
Priorité	3




Fiches obstacle - ROE126383 Gué le Devès

Cours d'eau	Le Rieu
N° ROE	ROE 126383
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	1/4
Coordonnées GPS Lambert 93	X= 697604,53 Y= 6211468,27

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	8,3	
Type de seuil:	Buses	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite	Assec			
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	env. 0,2			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	?			
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0			
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				
Problèmes de réception aval lors de la dévalaison : radier béton				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille				
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)☑			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein



Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : dimensions de l'ouvrage semblant n'induire que peu d'impacts hydrauliques la plupart du temps

Incidences hydromorphologiques : aucune

Incidences écologiques : ouvrage sans doute infranchissable par nage une grande partie du temps étant donné les faibles débits locaux et la présence d'une marche en béton à l'aval des buses

Usages associés

Franchissement routier

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Un des deux passages permettant d'accéder au lieu dit Le Devès et à son habitation et ses vignes.