


Pont de Roquefort



Données administratives	
Commune :	
Roquefort-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune (chemin communal)	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Post crue 2014	
Statut juridique:	
Seuil déversoir	
Eléments de synthèse	
Réservoir biologique	Non
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	ICE non réalisé
Linéaire reconnecté (m)	1115
Priorité	3




Fiches obstacle - ROE126382 Pont de Roquefort

Cours d'eau	Le Rieu
N° ROE	ROE 126381
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	3/4
Coordonnées GPS	X= 696349,68
Lambert 93	Y= 6210967,49

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	3,7	
Type de seuil:	Radier de pont	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Assec		
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	env. 0,15			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	env. 0,2			
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0			
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille				
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein



Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : réhausse légère de la ligne d'eau en crue mais transparent aux flottants

Incidences hydromorphologiques : Induit une importante marche régressive à l'aval du revêtement béton du fond de lit sous le pont

Incidences écologiques : Marche régressive à l'aval constituant vraisemblablement un blocage à la remontée piscicole par nage la plupart du temps

Usages associés

Franchissement routier

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Pont permettant de rejoindre Roquefort des Corbières