


Seuil de la station de jaugeage



Données administratives	
Commune :	
Fontjoucouse	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Non renseigné	
Statut juridique:	
Seuil en rivière	
Eléments de synthèse	
Réservoir biologique	Oui
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	Infranchissable
Linéaire reconnecté (m)	640
Priorité	3




Fiches obstacle - ROE45571 Seuil de la station de jaugeage

Cours d'eau	Le Ripaud
N° ROE	ROE 45571
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	2/5
Coordonnées GPS	X= 685715.5802
Lambert 93	Y= 6216323.2420

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Partiellement détruit	Largeur totale (m)	4,9	
Type de seuil:	Deversoir	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite	Etiage			
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	0,54			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	0,34	0,51		
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0	0,02		
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille		Oui, franchissable pour l'anguille jaune et la civelle		
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)☑			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue	Presque vide	En partie plein	Plein	



Fiches obstacle - ROE45571 Seuil de la station de jaugeage

Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : Réhausse de la ligne d'eau en crue. Pas d'enjeux habités directement concernés mais enjeu routier à proximité avec la D611 qui longe l'ouvrage en rive gauche.

Incidences hydromorphologiques : Très limitées, zone de roche mère (dont est composé le seuil) et mur de soutènement de la RD611 accolé

Incidences écologiques : Seuil infranchissable par nage pour nos espèces repères locales

Usages associés

Plus aucun, ancien suivi limnimétrique associé au barrage de Ripaud à l'aval

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Plus aucun