


Gué de Montplaisir



Données administratives	
Commune :	
Fontjoucouse	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Post crue 99	
Statut juridique:	
Passage à gué busé	
Eléments de synthèse	
Réservoir biologique	Oui
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	Infranchissable
Linéaire reconnecté (m)	829
Priorité	3




Fiches obstacle - ROE126502 Gué de Montplaisir

Cours d'eau	Le Ripaud
N° ROE	ROE 126502
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	3/5
Coordonnées GPS	X= 685523,45
Lambert 93	Y= 6216875,72

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	6	
Type de seuil:	Buses	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite	Etiage			
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	env. 0,75			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	?			
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0			
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille		Non		
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein



Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : l'ouvrage constitué de 2 buses de diamètre limité semble se boucher régulièrement même lors d'une crue moyenne. Dès la mise en charge des buses impossible, l'ouvrage surverse.

Incidences hydromorphologiques : Incision notable à l'aval immédiat des buses

Incidences écologiques : Ouvrage infranchissable pour nos espèces repères locales notamment à cause de la chute à l'aval des buses

Usages associés

Franchissement routier

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Permet d'accéder à des vignes situées en rive gauche du Ripaud et du Cassié depuis la D611