

## RAPPORT D'INTERVENTION

### RECHERCHE DE FUITE - VILLE DE VIAS

|                            |                  |  |
|----------------------------|------------------|--|
| SITE DE LA RECHERCHE:      | ASL LES DUNES    |  |
| DATE(S) D'INTERVENTION(S): | 11 et 12/05/2023 |  |
| DUREE :                    |                  |  |
| PERSONNEL(S) PRESENT(S):   | M. SANOCKI (CBD) |  |

#### OBJET DE LA RECHERCHE :

Recherche de fuite sur réseau AEP

Débit de fuite : ?m3/j

|                    |                      |                                     |                       |                          |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| METHODE EMPLOYEE : | RECHERCHE ACOUSTIQUE | <input checked="" type="checkbox"/> | RECHERCHE GAZ TRACEUR | <input type="checkbox"/> |
|                    | CAMERA D'INSPECTION  | <input type="checkbox"/>            | GEORADAR              | <input type="checkbox"/> |

#### RESULTAT DE LA RECHERCHE :

1 fuite détectée : (voir photos et localisation)

Micro fuite visible sur poteau incendie

L'ensemble du réseau AEP de l'ASL Les Dunes semble sain



Signature rédacteur :

SAS CB DETECTIONS  
7A rue du Bourrelier  
ZAE La Barthe  
34290 FAULHAN  
Tel : 04 99 43 55 38  
Fax : 04 99 43 55 38  
SIRET 529 142 143 00039 APE 4312 A









