





		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La Queyrolle		- Captage privé n°20	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage					
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Oui problèmes d'approvisionnement certains étés.			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		Non		Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		1 analyse			
Problèmes de qualité des eaux		Aucun			
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)		Résultats analyse : eau buvable. Aucun problème de qualités.			
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m ³) 1,5m3	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		Linéaire (ml)		Date de création	
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		Distance au réseau existant (ml)		Etat du projet de raccordement par la commune	
Observations		Le raccordement est fait mais n'avons pas encore demandé le compteur du fait que l'installation en eau intérieur n'est pa terminé. Nous ferons cette demande ultérieurement.			
Planche photographique					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: - Captage privé n°2 0			
Généralités captage					
Date de la visite	Propriétaire : CARRIO		Code BSS		
Situation	Parcelle n°:		Coordonnées (Lambert 93)		
			X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:		Rue André Thame		
	Locataire : AUCUN		Nombre bâtiments :		1
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage : NC		date de déclaration		
	☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré				
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☐ Résidence permanente ☒ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique ☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	CARRIO				
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Secondaire				
Nbre habitants permanents	0				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	5 et 10				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
			Commentaires: Aucun ☐		

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La Queyrolle		- Captage privé n°20	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Aucun			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		Non		Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		1 analyse par an.			
Problèmes de qualité des eaux		Aucun			
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m ³) 5m3	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		Oui		Linéaire (ml) 200 Date de création 1962	
Observations (état, fuites, pression, ...)		Pas de fuite, pression OK			
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement				Distance au réseau existant (ml) 650 Etat du projet de raccordement par la commune	
Observations					
Planche photographique					
					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La Queyrolle		- Captage privé n°20	
Généralités captage					
Date de la visite		Code BSS			
Situation	Propriétaire :	AESCHLIMANN		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	La Queyrolle			
	Locataire :	AUCUN	Nombre bâtiments :	1	
Etat d'avancement de la procédure administrative		Date de création du captage : AVANT 1962		date de déclaration	
		☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré			
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés		☐ Résidence permanente ☒ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique ☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :			
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	AESCHLIMANN				
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Secondaire				
Nbre habitants permanents	0				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	3				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
Commentaires: Fiche remplie par l'habitant. Pas de localisation de la source.					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Rouasset - Captage privé n°19			
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Problème de quantité en fin d'été.			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement				Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		Aucune analyse			
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui	Volume (m ³)		1000L
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		Oui	Linéaire (ml)		Date de création
Observations (état, fuites, pression, ...)		Pas de fuite, pression OK			
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		Non	Distance au réseau existant (ml)		Etat du projet de raccordement par la commune
Observations		Trop éloigné raccordement impossible.			
Planche photographique					

Généralités captage

Date de la visite			Code BSS		
Situation	Propriétaire :	Mr Roba	Coordonnées (Lambert 93)		
	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	Rouasset			
	Locataire :	AUCUN	Nombre bâtiments :	1	

Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage :	NC	date de déclaration
	☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré		

Type captage	☐ Forage	☐ Forage artésien	☐ Puits	☒ Source	☐ Prise d'eau superficielle
--------------	---------------------------------	--	--------------------------------	--	--

Utilisation captage	☒ Unifamilial	☐ Multifamilial	☐ Etablissement recevant du public
---------------------	---	--	---

Généralités bâtiments



Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente	☒ Résidence secondaire	☐ Site d'accueil touristique
	☐ Activité agricole	☐ Irrigation	☐ Entreprise - autre activité :

	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	ROBA	ROBA			
Locataire		Le maire germaine			
Type de logement (principal, secondaire)	Secondaire	Principal			
Nbre habitants permanents		1			
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	2-4				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)					

Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	S	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/

Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/



• Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments





Commentaires:

Stockage d'eau dans une cuve à la cave en cas de pénurie, pas utilisée pour la boisson.
Problème de quantité en fin d'été.



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Cargot		- Captage privé n°18	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Aucun problème de quantité.			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement				Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		Analyse OK			
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m ³) 1500L	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		Oui		Linéaire (ml) Date de création	
Observations (état, fuites, pression, ...)		Pas de fuite, pression OK			
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		Non		Distance au réseau existant (ml) Etat du projet de raccordement par la commune Trop éloigné raccordement impossible.	
Observations					
Planche photographique					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Cargot - Captage privé n°18			
Généralités captage					
Date de la visite		Code BSS			
Situation	Propriétaire :	CAMPREDON Eric et Stéphanie		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:			X :	Y : Z :
	Adresse parcelle:	Cargot			
	Locataire :	AUCUN		Nombre bâtiments :	1
Etat d'avancement de la procédure administrative		Date de création du captage : NC		date de déclaration	
		☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré			
Type captage		☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle			
Utilisation captage		☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public			
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés		☒ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique ☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :			
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	CAMPREDON				
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Principal				
Nbre habitants permanents	6				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale					
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)					
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
			Commentaires: Trop plein qui coule toute l'année. L'ensemble du réseau est souterrain.		



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La Pesse		- Captage privé n°17	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage					
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage					
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		NON		Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		Analyse déjà faite.			
Problèmes de qualité des eaux		Aucun problème.			
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		NON		Volume (m ³)	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		Oui		Linéaire (ml)	
Observations (état, fuites, pression, ...)		Date de création			
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		Distance au réseau existant (ml)		Etat du projet de raccordement par la commune	
Observations					
Planche photographique					

	Commune de MANDAGOUT				
Etude n°	Nom du Hameau: La Pesse - Captage privé n°17				
Généralités captage					
Date de la visite	Propriétaire : SATTES Simone		Code BSS		
Situation	Parcelle n°:		Coordonnées (Lambert 93)		
	Adresse parcelle:		La Pesse		
	Locataire :		AUCUN		
	Nombre bâtiments :		1		
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage : NC		date de déclaration		
	☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation		☐ déclaré		
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique				
	☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	SATTES				
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Principal				
Nbre habitants permanents	2				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	/				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)					
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
			Commentaires: Absent. Aucune localisation de la maison sur le plan.		


		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Les bouysounenques		- Captage privé n°16	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Aucun problème de quantité. Débit moyen 1 à 10m3/jour selon les saisons.			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		OUI		Type de de traitement	Filtration
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		Aucune analyse			
Problèmes de qualité des eaux		Aucun l'eau coule en permanence, elle ne stagne pas.			
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m³)	2,5 m3
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		Oui		Linéaire (ml)	Date de création
Observations (état, fuites, pression, ...)		Pas de fuite, pression OK			
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		OUI	Distance au réseau existant (ml)	Etat du projet de raccordement par la commune	Trop éloigné du réseau raccordement impossible.
Observations		En 1986, un projet de devis de l'ordre de 15000 était envisagé (50.000€ aujourd'hui ?)			
Planche photographique					
					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Les bouysounenques		- Captage privé n°16	
Généralités captage					
Date de la visite		Code BSS			
Situation	Propriétaire :	Waysfeld		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:			X :	Y : Z :
	Adresse parcelle:	Les bouysounenques			
	Locataire :	AUCUN		Nombre bâtiments :	1
Etat d'avancement de la procédure administrative		Date de création du captage : 1999-2000		date de déclaration	
		☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré			
Type captage		☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle			
Utilisation captage		☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public			
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés		☐ Résidence permanente ☒ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique ☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :			
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	Waysfeld	Soriano			
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Secondaire	Secondaire			
Nbre habitants permanents					
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	10	5-6			
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
Commentaires: Source alimentant aussi route de cagot. L'eau n'est pas utilisée pour la boisson. Pas de problème de quantité.					



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: L'Hermitte - Captage privé n°15			
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Aucun problème de quantité.			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		Oui		Type de de traitement	Filtre
Suivi de la qualité (fréquence analyse)					
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m ³)	7m3
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		Oui		Linéaire (ml)	Date de création
Observations (état, fuites, pression, ...)		Pas de fuite, pression OK			
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		NON	Distance au réseau existant (ml)		Etat du projet de raccordement par la commune
Observations					
Planche photographique					
  					

	Commune de MANDAGOUT				
Etude n°	Nom du Hameau: L'Hermitte - Captage privé n°15				
Généralités captage					
Date de la visite	Propriétaire : Chevalier Pascal et Sarah		Code BSS		
Situation	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	L'Hermitte			
	Locataire :	AUCUN	Nombre bâtiments :	1	
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage : NC		date de déclaration		
	☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation		☐ déclaré		
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique				
	☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	CHEVALIER				
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Principal				
Nbre habitants permanents	4				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	4				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
Commentaires: Deux installations distinctes: - Un bassin alimenté par plusieurs sources utilisé pour l'arrosage. - Une source stockée dans une cavité de 7 m3 reliée à un surpresseur et un filtre pour l'alimentation de la maison.					



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Vallée de Bedous		- Captage privé n°14	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage					
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Existence d'un problème en 2003.			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		NON		Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		Aucune analyse.			
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)		Aucune observations de problèmes.			
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		NON		Volume (m ³)	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution				Linéaire (ml)	Date de création
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		NON	Distance au réseau existant (ml)	Etat du projet de raccordement par la commune	
Observations					
Planche photographique					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Vallée de Bedous - Captage privé n°14			
Généralités captage					
Date de la visite			Code BSS		
Situation	Propriétaire :	METGE		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	Vallée de Bedous			
	Locataire :	AUCUN		Nombre bâtiments :	1
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage :		Ancien		date de déclaration
	☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré				
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☐ Résidence permanente ☒ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique ☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	METGE				
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Secondaire				
Nbre habitants permanents	0				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	2				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
			Commentaires: Absent, pas de visite. A priori 2 tuyau donc 2 prise d'eau, 1 pour maison et 1 pour arrosage. L'habitation situé parcelle B902 n'est pas raccordée.		

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La boriette		- Captage privé n°13	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage					
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage					
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement				Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)					
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m ³)	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution				Linéaire (ml)	
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement			Distance au réseau existant (ml)		Etat du projet de raccordement par la commune
Observations					
Planche photographique					
  					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La boriette		- Captage privé n°13	
Généralités captage					
Date de la visite		Code BSS			
Situation	Propriétaire :	FINIELS Jean Luc		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	La boriette			
	Locataire :	AUCUN	Nombre bâtiments :	1	
Etat d'avancement de la procédure administrative		Date de création du captage : NC		date de déclaration	
		☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré			
Type captage		☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle			
Utilisation captage		☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public			
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés		☒ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique ☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :			
		Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4
Propriétaire		FINIELS			
Locataire		0			
Type de logement (principal, secondaire)					
Nbre habitants permanents		3			
Nbre de personnes en période d'occupation maximale		4-6			
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)		Habitation			
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements		/	/	/	/
Fréquentation (%)		/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts		/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes		/	/	/	/
Type production alimentaire		/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués		/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités		/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
		Commentaires: Absent lors de la visite.			


		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Mas du Prat		- Captage privé n°12	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage					
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		NON		Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)					
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m ³)	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution				Linéaire (ml)	
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		OUI	Distance au réseau existant (ml)		Etat du projet de raccordement par la commune
Observations		Demande à prendre en compte raccordement possible.			
Planche photographique					
  					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Mas du Prat		- Captage privé n°12	
Généralités captage					
Date de la visite		Code BSS			
Situation	Propriétaire :	PUECH Marinette		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:			X :	Y : Z :
	Adresse parcelle:	Mas du Prat			
	Locataire :	AUCUN		Nombre bâtiments :	6
Etat d'avancement de la procédure administrative		Date de création du captage : NC		date de déclaration	
		☒ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré			
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☒ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés		☐ Résidence permanente ☒ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique ☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :			
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	La chaise				
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Secondaire				
Nbre habitants permanents	0				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	4-6				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
			Commentaires: Absent lors de la visite.		



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La grande Borie		- Captage privé n°11	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage					
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)					
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage					
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement				Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		1 Analyse il y a 10 ans			
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage				Volume (m ³)	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution				Linéaire (ml)	
Observations (état, fuites, pression, ...)				Date de création	
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		NON	Distance au réseau existant (ml)		Etat du projet de raccordement par la commune
Observations					
Planche photographique					

	Commune de MANDAGOUT				
Etude n°	Nom du Hameau: La Grande Borie - Captage privé n°11				
Généralités captage					
Date de la visite			Code BSS		
Situation	Propriétaire :	JAULNES		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:			X :	Y : Z :
	Adresse parcelle:	La Grande Borie			
	Locataire :			Nombre bâtiments :	1
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage :		NC		
	☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation		☐ déclaré		
		date de déclaration			
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☐ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☐ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☐ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique				
	☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire					
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Inhabité				
Nbre habitants permanents					
Nbre de personnes en période d'occupation maximale					
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
Commentaires: INHABITE.					


		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La petite borie		- Captage privé n°10	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage					
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)					
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage					
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement				Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		1 Analyse il y a 10 ans			
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage				Volume (m ³)	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution				Linéaire (ml)	Date de création
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		NON	Distance au réseau existant (ml)		Etat du projet de raccordement par la commune
Observations		Utilisation à la journée, inoccupée à titre de résidence principale depuis 1969. Ne nécessite pas d'installation d'eau potable. Postérieurement la consommation d'eau était principalement dévolu aux animaux, pas			
Planche photographique					

	Commune de MANDAGOUT				
Etude n°	Nom du Hameau: La petite Borie - Captage privé n°10				
Généralités captage					
Date de la visite			Code BSS		
Situation	Propriétaire :	LAFABRIER Simon		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	Les Vieilles			
	Locataire :		Nombre bâtiments :	1	
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage :		NC		
	☒ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré		date de déclaration		
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☐ Source ☒ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente ☒ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique				
	☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire					
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Inhabité				
Nbre habitants permanents					
Nbre de personnes en période d'occupation maximale					
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
			Commentaires: Pas de schéma, ni photos car maison inhabitée.		



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Puech Arnal - Captage privé n°9			
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage					
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		OUI	Type de de traitement		Plusieurs filtre
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		1 Analyse il y a 10 ans			
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)		Analyse OK			
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui	Volume (m ³)		25m3
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		OUI	Linéaire (ml)		Date de création
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		NON	Distance au réseau existant (ml)		Etat du projet de raccordement par la commune
Observations		Raccordement impossible trop éloigné du réseau.			
Planche photographique					
 					

	Commune de MANDAGOUT				
Etude n°	Nom du Hameau: Puech Arnal - Captage privé n°9				
Généralités captage					
Date de la visite			Code BSS		
Situation	Propriétaire :	Coordonnées (Lambert 93)			
	Parcelle n°:	X :	Y :	Z :	
	Adresse parcelle:	Puech Arnal			
	Locataire :	AUCUN	Nombre bâtiments :	6	
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage : NC		date de déclaration		
	☒ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation		☐ déclaré		
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☒ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente ☒ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique				
	☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	PRATLONG	JANEL	FLORENT	VIGNOL	SALZE et ROBERT
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Principal	Principal	Principal	Secondaire	Secondaire
Nbre habitants permanents	2		2	2	4
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	+enf		+enf	+enf	+enf
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation	Habitation	Habitation	Habitation	Habitation
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/	/	/	/	/
Fréquentation (%)	/	/	/	/	/
Restaurant - nbre couverts	/	/	/	/	/
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/	/	/	/	/
Type production alimentaire	/	/	/	/	/
Irrigation - nbre hectares irrigués	/	/	/	/	/
Entreprise, autre - type d'activités	/	/	/	/	/
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
Commentaires: Fin d'été pénurie. Autre captage pour l'arrosage dans le ruisseau.					



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Les Vieilles		- Captage privé n°8	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage					
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage					
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement				Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)					
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage				Volume (m ³)	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution				Linéaire (ml)	Date de création
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement			Distance au réseau existant (ml)		Etat du projet de raccordement par la commune
Observations					
Planche photographique					

	Commune de MANDAGOUT				
Etude n°	Nom du Hameau: Les Vieilles - Captage privé n°8				
Généralités captage					
Date de la visite	Propriétaire : BERTRAND Agnès		Code BSS		
Situation	Parcelle n°:		Coordonnées (Lambert 93)		
			X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:		Les Vieilles		
	Locataire :		AUCUN		Nombre bâtiments : 1
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage : 10/11/2004		date de déclaration		
	☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☒ déclaré				
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique				
	☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	BERTRAND				
Locataire					
Type de logement (principal, secondaire)	Principal				
Nbre habitants permanents	2				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale					
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/				
Fréquentation (%)	/				
Restaurant - nbre couverts	/				
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/				
Type production alimentaire	/				
Irrigation - nbre hectares irrigués	/				
Entreprise, autre - type d'activités	/				
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
			Source C Cuve Canalisation		
Commentaires: Personne absente.					


		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Les Vieilles		- Captage privé n°7	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage					
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement				Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)					
Problèmes de qualité des eaux		eau furigineuse			
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Non		Volume (m ³)	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		OUI		Linéaire (ml)	
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement				Distance au réseau existant (ml)	
				Etat du projet de raccordement par la commune	
Observations		Raccordement impossible trop éloigné du réseau.			
Planche photographique					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Les Vieilles - Captage privé n°7			
Généralités captage					
Date de la visite			Code BSS		
Situation	Propriétaire :	BERTRAND Bickel		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:	509 676 510		X :	Y : Z :
	Adresse parcelle:	Les Vieilles			
	Locataire :	AUCUN		Nombre bâtiments :	1
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage :		10/11/2004		date de déclaration
	☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☒ déclaré				
Type captage	☒ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☐ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique ☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	BERTRAND				
Locataire	Aucun				
Type de logement (principal, secondaire)	Principal				
Nbre habitants permanents	1				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	5				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	3				
Fréquentation (%)	100%				
Restaurant - nbre couverts	/				
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/				
Type production alimentaire	/				
Irrigation - nbre hectares irrigués	/				
Entreprise, autre - type d'activités	/				
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
Commentaires: Absent le jour de la visite, M. Bertrand a renvoyé la fiche partiellement remplie					



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La rode		- Captage privé n°6	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage					
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		Non		Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		Analyse régulière			
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)		Analyse OK, laboratoire Bouisson Bertrand			
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m ³)	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		OUI		Linéaire (ml)	
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement				Distance au réseau existant (ml)	
				Etat du projet de raccordement par la commune	
Observations		Raccordement impossible trop éloigné du réseau.			
Planche photographique					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La rode - Captage privé n°6			
Généralités captage					
Date de la visite			Code BSS		
Situation	Propriétaire :	CARBO Katia		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	La Rode			
	Locataire :	AUCUN		Nombre bâtiments :	1
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage :		NC		
	☒ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré		date de déclaration :		
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☐ Source ☒ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique ☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	CARBO				
Locataire	Aucun				
Type de logement (principal, secondaire)	Principal				
Nbre habitants permanents	2				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	4				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/				
Fréquentation (%)	/				
Restaurant - nbre couverts	/				
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/				
Type production alimentaire	/				
Irrigation - nbre hectares irrigués	/				
Entreprise, autre - type d'activités	/				
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
			Commentaires: Absente le jour de la visite. Permis de construire à condition de mettre un traitement.		



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Peyrefiche		- Captage privé n°5	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		été : pas de problème de quantité, bon débit Hiver : Problème de gel			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		Non		Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		Analyse régulière			
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)		Analyse OK, laboratoire Bouisson Bertrand			
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m ³) 1000L	
Observations (état, difficultés,...)		Cuve en polyéthylène alimentaire - bon état			
Existence d'un réseau de distribution		OUI		Linéaire (ml) Date de création	
Observations (état, fuites, pression, ...)		Pas de fuite, pression OK			
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		NON		Distance au réseau existant (ml) Etat du projet de raccordement par la commune Raccordement impossible trop éloigné du réseau.	
Observations					
Planche photographique					
					

	Commune de MANDAGOUT				
Etude n°	Nom du Hameau: Peyrefiche - Captage privé n°5				
Généralités captage					
Date de la visite	Propriétaire : DE GIVRY		Code BSS		
Situation	Parcelle n°:		Coordonnées (Lambert 93)		
			X : Y : Z :		
	Adresse parcelle:		Peyrefiche		
	Locataire : AUCUN		Nombre bâtiments :		1
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage : NC		date de déclaration		
	☒ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation		☐ déclaré		
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique				
	☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	DE GIVRY	DE GIVRY			
Locataire	Aucun	1 locatrice			
Type de logement (principal, secondaire)	Principal	Principal			
Nbre habitants permanents	5	4			
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	10	4			
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation	Habitation			
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	1 gîte				
Fréquentation (%)	5 personnes				
Restaurant - nbre couverts	NON				
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/				
Type production alimentaire	/				
Irrigation - nbre hectares irrigués	/				
Entreprise, autre - type d'activités	/				
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
 ● Source C Cuve — Canalisation Sce 3-4 mètres CUVE 1000L Habitation Commentaires: 1/3 de la source est captée. Utilisation domestique (y compris boisson). Été: pas de problème de quantité + bon débit. Hiver : Problème de gel.					



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: La Borie de randon		- Captage privé n°4	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Source récemment mise en service donc ils ne savent pas si ils auront des problèmes de quantité			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		Non		Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		Analyse du ruisseau il y a 25 ans, eau non potable			
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m³)	
Observations (état, difficultés,...)		Bassin de stockage pour le captage du ruisseau, et construction d'un bassin de stockage pour la source			
Existence d'un réseau de distribution		OUI		Linéaire (ml)	
Observations (état, fuites, pression, ...)		Pas de fuite, pression OK			
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		NON		Distance au réseau existant (ml)	
				Etat du projet de raccordement par la commune	
Observations		Raccordement impossible trop éloigné du réseau.			
Planche photographique					
					


	Commune de MANDAGOUT				
Etude n°	Nom du Hameau: La Borie de randon		- Captage privé n°4		
Généralités captage					
Date de la visite	Propriétaire : CORBESIER		Code BSS		
Situation	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	La Borie de randon			
	Locataire :	AUCUN	Nombre bâtiments :	1	
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage : NC		date de déclaration		
	☒ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation		☐ déclaré		
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☒ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☒ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique				
	☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	SILEZIK	CORBESIER	CORBESIER		
Locataire	Aucun	Aucun			
Type de logement (principal, secondaire)	Secondaire (1 sem/an)	Principal			
Nbre habitants permanents	4	2	0		
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	8		0		
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation	Habitation			
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/				
Fréquentation (%)	/				
Restaurant - nbre couverts	/				
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/				
Type production alimentaire	/				
Irrigation - nbre hectares irrigués	/				
Entreprise, autre - type d'activités	/				
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
Commentaires: Bassin de stockage en cours d'installation dans le cas de la source. Ruisseau pour utilisation domestique, source pour la boisson.					



		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Route de la montagne		- Captage privé n°3	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Pas de problème de quantité			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		Oui		Type de de traitement	Filtre
Suivi de la qualité (fréquence analyse)					
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Oui		Volume (m ³)	2000 L
Observations (état, difficultés,...)		Cuve en plastique alimentaire - Bon état			
Existence d'un réseau de distribution		OUI		Linéaire (ml)	Date de création
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		NON	Distance au réseau existant (ml)	Etat du projet de raccordement par la commune	Impossible de raccorder à un réseau d'aduction, Déplacement du réservoir à envisager (permettrait le raccordement de 3 maisons)
Observations					
Planche photographique					
					
					

	Commune de MANDAGOUT				
Etude n°	Nom du Hameau: Route de la montagne - Captage privé n°3				
Généralités captage					
Date de la visite	Propriétaire : CHEVALIER Josette		Code BSS		
Situation	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	Route de la Montagne			
	Locataire :	AUCUN	Nombre bâtiments :	1	
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage : NC		date de déclaration		
	☒ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation		☐ déclaré		
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☐ Résidence permanente ☒ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique				
	☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	CHEVALIER Josette				
Locataire	Aucun				
Type de logement (principal, secondaire)	Secondaire				
Nbre habitants permanents	4				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	8				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/				
Fréquentation (%)	/				
Restaurant - nbre couverts	/				
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/				
Type production alimentaire	/				
Irrigation - nbre hectares irrigués	/				
Entreprise, autre - type d'activités	/				
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
			Commentaires: Ne viennent que pendant les vacances. Pas de problème de quantité.		

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Route de la montagne		- Captage privé n°2	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Inconnue			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		Aucun		Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)					
Problèmes de qualité des eaux					
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage				Volume (m ³)	
Observations (état, difficultés,...)					
Existence d'un réseau de distribution		OUI		Linéaire (ml)	
Observations (état, fuites, pression, ...)					
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		Inconnue		Distance au réseau existant (ml)	
				Etat du projet de raccordement par la commune	
Observations		Impossible de raccorder à un réseau d'aduction, Déplacement du réservoir à envisager (permettrait le raccordement de 3 maisons)			
Planche photographique					
   					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Route de la montagne - Captage privé n°2			
Généralités captage					
Date de la visite		Code BSS			
Situation	Propriétaire :	Mr SABLOS		Coordonnées (Lambert 93)	
	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	Route de la Montagne			
	Locataire :	AUCUN	Nombre bâtiments :	1	
Etat d'avancement de la procédure administrative		Date de création du captage : NC		date de déclaration	
		☐ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation ☐ déclaré			
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés		☐ Résidence permanente ☒ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique ☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :			
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	SABLOS				
Locataire	Aucun				
Type de logement (principal, secondaire)	Secondaire				
Nbre habitants permanents	2 à 3				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	4				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/				
Fréquentation (%)	/				
Restaurant - nbre couverts	/				
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/				
Type production alimentaire	/				
Irrigation - nbre hectares irrigués	/				
Entreprise, autre - type d'activités	/				
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
Commentaires: Absent le jour de la visite Surement pas de problème quantitatif					

		Commune de MANDAGOUT			
Etude n°		Nom du Hameau: Route de la montagne		- Captage privé n°1	
Caractéristiques techniques					
Incidence sur le milieu naturel		RAS			
Etat général et conformité de réalisation de l'ouvrage		Bon état			
Prescriptions spécifiques (si inclus au sein d'un PPR ou PPE)		Aucune			
Problèmes d'approvisionnement en période de pointe ou d'étiage		Il arrive qu'en fin d'été, début d'automne les sources soient à sec.			
Difficultés d'exploitation		RAS			
Traitement					
Existence d'un traitement		Aucun		Type de de traitement	
Suivi de la qualité (fréquence analyse)		Une analyse réalisé en 2003			
Problèmes de qualité des eaux		L'analyse a révélé que certains paramètres dépassait les normes de potabilité, C'est pourquoi l'eau n'est pas utilisée pour la boisson			
Observations (état du traitement, difficultés, problèmes sanitaires,...)					
Ouvrages et réseau de distribution					
Existence d'un ouvrage de stockage		Une cuve non raccordée		Volume (m³) 3000 L	
Observations (état, difficultés,...)		Cuve en plastique alimentaire - Bon état			
Existence d'un réseau de distribution		OUI		Linéaire (ml) Date de création	
Observations (état, fuites, pression, ...)		Pas de fuite, pression OK			
Raccordement futur au réseau public					
Existence d'une demande de raccordement		OUI		Distance au réseau existant (ml) La distance au réseau d'aduction est de 2ml mais eau non traitée	
Observations		Etat du projet de raccordement par la commune Impossible de raccorder à un reseau d'aduction, Déplacement du réservoir à envisager (permettrait le raccordement de 3 maisons)			
Planche photographique					
  					

	Commune de MANDAGOUT				
Etude n°	Nom du Hameau: Route de la montagne - Captage privé n°1				
Généralités captage					
Date de la visite	Propriétaire : MOURGUE Marie-Cécile		Code BSS		
Situation	Parcelle n°:		X :	Y :	Z :
	Adresse parcelle:	Route de la Montagne			
	Locataire :	AUCUN	Nombre bâtiments :	1	
Etat d'avancement de la procédure administrative	Date de création du captage : NC		date de déclaration		
	☒ Non déclaré ☐ dossier en cours de régularisation		☐ déclaré		
Type captage	☐ Forage ☐ Forage artésien ☐ Puits ☒ Source ☐ Prise d'eau superficielle				
Utilisation captage	☒ Unifamilial ☐ Multifamilial ☐ Etablissement recevant du public				
Généralités bâtiments					
Types bâtiments et activités rencontrés	☒ Résidence permanente ☐ Résidence secondaire ☐ Site d'accueil touristique				
	☐ Activité agricole ☐ Irrigation ☐ Entreprise - autre activité :				
	Bâtiment 1	Bâtiment 2	Bâtiment 3	Bâtiment 4	Bâtiment 5
Propriétaire	MOURGUE Marie-Cecile				
Locataire	Aucun				
Type de logement (principal, secondaire)	Principal				
Nbre habitants permanents	1 à 2				
Nbre de personnes en période d'occupation maximale	4				
Type - habitation / site d'accueil touristique (gîte, camping, hôtel, chambre d'hôtes)	Habitation				
Si site d'accueil touristique:					
Hébergement - nombre de lits/d'emplacements	/				
Fréquentation (%)	/				
Restaurant - nbre couverts	/				
Si autre activité (agricole, industrielle):					
Type Elevage - nbre de bêtes	/				
Type production alimentaire	/				
Irrigation - nbre hectares irrigués	/				
Entreprise, autre - type d'activités	/				
Localisation et schéma du captage, des canalisations et des bâtiments					
					
Commentaires: La source 1 est utilisée pour tous les usages domestiques sauf la boisson. La source 2 est essentiellement utilisée pour le remplissage de la piscine et l'arrosage					