


|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> | <b>Regard</b><br><b>N° 1</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Entrée station d'épuration | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT                      |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="194 403 523 436"> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div data-bbox="76 477 427 651"> Type d'effluent :    Eaux usées<br/> Accessibilité :    Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine :    Public<br/> Emplacement :    Hors chaussée </div> <div data-bbox="274 728 443 761"> <b>Coordonnées :</b> </div> <div data-bbox="76 801 319 907"> X :    Nc<br/> Y :    Nc<br/> Z (TN) :    Nc </div> | <div data-bbox="662 407 1433 936">  </div> <div data-bbox="1465 403 1513 465">  </div> |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1,40           |             |                       | 70°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | NC     | NC             |             |                       | 135°         |              |
| Sortie 2                           | 300           | NC     | NC             |             | NC                    | 270°         |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 2</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Chemin de Buth | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT          |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :            2</p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X            :            Nc</p> <p>Y            :            Nc</p> <p>Z (TN) :            Nc</p> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 160           | PVC    | 1.29           |             |                       | 220°         |              |
| Entrée 2                           | 125           | PVC    | 0.73           |             | Particulier           | 350°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 2.42           |             |                       | 100°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques                     |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Remarques :</b>                       | <b>Travaux préconisés :</b>              |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 3</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                        |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                        |

|                       |                                        |                      |          |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>Localisation :</b> | Champ entre RD7 et Ruisseau Contresens | <b>Date visite :</b> | 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT                                  |                      |          |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 3</p> <p>Domaine : Privé (champs, cultures)</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 2.42           |             |                       | 190°         | ECPP         |
| Entrée 2                           | 300           | Béton  | 2.42           |             |                       | 220°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.64           |             | Branchement 1         | 15°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
| Dépôts branchement 2 | Hydrocurage          |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 4</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                              |

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Chemin du Contresens | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT                |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques générales :</b><br><br>Type d'effluent :    Eaux usées<br>Accessibilité :    Bonne<br>Echelons :<br>Domaine :    Public<br>Emplacement :    Hors chaussée<br><br><b>Coordonnées :</b><br><br>X :    Nc<br>Y :    Nc<br>Z (TN) :    Nc |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.50           |             |                       | 20°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 1.42           |             | Particulier           | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.95           |             |                       | 200°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques                     |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Remarques :</b>                       | <b>Travaux préconisés :</b>              |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 5</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                              |

**Localisation :**
Route des Mines

**Date visite :**
01/03/12

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 0.64           |             |                       | 100°         | ECPP         |
| Entrée 2                           | 150           | FC     | 0.75           |             | Particulier           | 310°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.42           |             | Branchement 1         | 40°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 6</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                              |

**Localisation :**
Montée de la Gigandon

**Date visite :**
01/03/12

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.48           |             |                       | 230°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.61           |             |                       | 40°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques      |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Remarques :               | Travaux préconisés : |
| Chute d'eau branchement 1 | Hydrocurage          |
|                           |                      |
|                           |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 7</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                              |

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Montée de la Gigardon | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT                 |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons :</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.35           |             | Particulier           | 120°         |              |
| Entrée 2                           | 150           | FC     | 1.38           |             |                       | 130°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.30           |             |                       | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
| Dépôts                     |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      | Hydrocurage                 |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> | <b>Regard</b><br><b>N° 8</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Route des Mines | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT           |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="188 403 526 436"><b>Caractéristiques générales :</b></div> <div data-bbox="67 477 430 649"> Type d'effluent :    Eaux usées<br/> Accessibilité :      Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine :            Public<br/> Emplacement :      Hors chaussée </div> <div data-bbox="268 728 446 761"><b>Coordonnées :</b></div> <div data-bbox="67 801 319 907"> X        :            Nc<br/> Y        :            Nc<br/> Z (TN) :            Nc </div> | <div data-bbox="662 403 1433 936">  </div> |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.32           |             |                       | 160°         |              |
| Entrée 2                           | 125           | PVC    | 1.22           |             | Particulier           | 200°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | PVC    | 3.82           |             |                       | 350°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b>                                                               |  | <b>Regard<br/>N° 9</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                        |


|                       |                 |                      |          |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|
| <b>Localisation :</b> | Route des Mines | <b>Date visite :</b> | 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT           |                      |          |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 7</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | PVC    | 3.82           |             |                       | 160°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.39           |             | Particulier           | 80°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.79           |             |                       | 330°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              | Cadre non scellé              |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      | Scellement du cadre         |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 10</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Route du Gervais

**Date visite :**
01/03/12

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.71           |             |                       | 10°          |              |
| Entrée 2                           | 150           | FC     | 1.10           |             | Particulier           | 120°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.46           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 11</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

**Localisation :** Chemins de la Baudette / des Mineurs

**Date visite :** 01/03/12

**Intervenants :** BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Caractéristiques générales :</div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div>Coordonnées :</div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 150           | FC     | 1.11           |             | Particulier           | 170°         |              |
| Entrée 2                           | 300           | Béton  | 1.43           |             |                       | 130°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 2.08           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
| Absence de cunette  |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés :                        |
|                      | Réfection complète du radier<br>Hydrocurage |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 12</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Route du Gervais | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT            |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :           </p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X        :            Nc</p> <p>Y        :            Nc</p> <p>Z (TN) :            Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 2.10           |             |                       | 30°          |              |
| Entrée 2                           | 300           | Béton  | 1.48           |             |                       | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.52           |             |                       | 210°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchement 2 |                             |



## Regard N° 13

**Date visite :** 01/03/12

**Intervenants :** BR/RT

### Caractéristiques générales :

**Coordonnées :**



## Caractéristiques des canalisations

| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 300           | Béton  | 1.52           |             |                       | 10°          |              |
| Entrée 2 | 300           | Béton  | 1.43           |             |                       | 50°          |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 300           | Béton  | 1.61           |             |                       | 190°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

## Anomalies


| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée :   | Défaut sur fermeture : |
|---------------------|-------------------------|------------------------|
|                     | Trace de mise en charge |                        |
|                     |                         |                        |
|                     |                         |                        |

## Travaux et remarques

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Remarques : | Travaux préconisés : |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 14</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Route du Gervais | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT            |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :       Bonne</p> <p>Echelons :           </p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X        :            Nc</p> <p>Y        :            Nc</p> <p>Z (TN) :            Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.61           |             |                       | 340°         |              |
| Entrée 2                           | 300           | PVC    | 1.38           |             |                       | 50°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.39           |             |                       | 170°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 15</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

**Localisation :**
Route du Gervais

**Date visite :**
01/03/12

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 1<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div> <b>Coordonnées :</b> </div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.39           |             |                       | 320°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.18           |             |                       | 260°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.70           |             |                       | 140°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 16</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

|                       |                                             |                      |          |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>Localisation :</b> | Impasse du Clair de Lune / Route du Gervais | <b>Date visite :</b> | 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT                                       |                      |          |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons :</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.71           |             |                       | 45°          |              |
| Entrée 2                           | 250           | PVC    | 1.32           |             |                       | 320°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.42           |             |                       | 210°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchement 2 |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> | <b>Regard</b><br><b>N° 17</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Chemin du Rocher | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT            |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="188 398 526 436"><b>Caractéristiques générales :</b></div> <div data-bbox="67 470 430 660"> Type d'effluent :    Eaux usées<br/> Accessibilité :      Bonne<br/> Echelons :           1<br/> Domaine :            Public<br/> Emplacement :      Hors chaussée </div> <div data-bbox="263 716 454 761"><b>Coordonnées :</b></div> <div data-bbox="67 795 319 907"> X :                    Nc<br/> Y :                    Nc<br/> Z (TN) :            Nc </div> | <div data-bbox="657 407 1433 936">  </div> |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.39           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> | <b>Regard</b><br><b>N° 18</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Chemin du Rocher | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT            |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="188 398 523 436"> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div data-bbox="67 474 430 649"> Type d'effluent :    Eaux usées<br/> Accessibilité :    Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine :    Public<br/> Emplacement :    Hors chaussée </div> <div data-bbox="268 723 446 757"> <b>Coordonnées :</b> </div> <div data-bbox="67 797 319 902"> X :    Nc<br/> Y :    Nc<br/> Z (TN) :    Nc </div> | <div data-bbox="657 407 1433 936">  </div> <div data-bbox="1465 407 1513 465">  </div> |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.39           |             |                       | 20°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 3.25           |             |                       | 190°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> | <b>Regard</b><br><b>N° 19</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Chemin du Rocher | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT            |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/>           Type d'effluent :    Eaux usées<br/>           Accessibilité :    Bonne<br/>           Echelons :    7<br/>           Domaine :    Public<br/>           Emplacement :    Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/>           X :    Nc<br/>           Y :    Nc<br/>           Z (TN) :    Nc         </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.20           |             |                       | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 250           | PVC    | 3.81           |             |                       | 70°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b>       |
| Chute d'eau branchement 1 | Empty space for recommended works |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> | <b>Regard</b><br><b>N° 20</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Route du Gervais | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT            |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="194 403 523 436"> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div data-bbox="76 477 427 651"> Type d'effluent :    Eaux usées<br/> Accessibilité :      Bonne<br/> Echelons :            10<br/> Domaine :            Public<br/> Emplacement :      Hors chaussée </div> <div data-bbox="274 728 443 761"> <b>Coordonnées :</b> </div> <div data-bbox="76 801 319 907"> X        :            Nc<br/> Y        :            Nc<br/> Z (TN) :            Nc </div> | <div data-bbox="662 407 1433 936">  </div> |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 250           | PVC    | 3.81           |             |                       | 20°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.50           |             |                       | 170°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
| Dépôts                     |                              |                               |
| Absence de radier          |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b><br><br>Réfection complète du radier<br>Hydrocurage |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 21</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

**Localisation :** Route des Granges / Allée des Manets

**Date visite :** 01/03/12

**Intervenants :** BR/RT


### Description de l'ouvrage

#### Caractéristiques générales :

Type d'effluent : Eaux usées  
 Accessibilité : Bonne  
 Echelons : 2  
 Domaine : Public  
 Emplacement : Hors chaussée

#### Coordonnées :

X : Nc  
 Y : Nc  
 Z (TN) : Nc



### Caractéristiques des canalisations

| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 200           | PVC    | 1.48           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2 | 200           | PVC    | 1.30           |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 200           | Béton  | 1.22           |             |                       | 270°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

### Anomalies

| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

### Travaux et remarques

| Remarques : | Travaux préconisés : |
|-------------|----------------------|
|             |                      |
|             |                      |
|             |                      |



**Regard  
N° 22**

**Date visite :** 01/03/12

**Intervenants :** BR/RT

### Caractéristiques générales :

**Coordonnées :**




| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 200           | Béton  | 1.22           |             |                       | 20°          |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 200           | PVC    | 1.73           |             |                       | 200°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Remarques : | Travaux préconisés : |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 23</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                       |                   |                      |          |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| <b>Localisation :</b> | Route des Granges | <b>Date visite :</b> | 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT             |                      |          |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons :</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.70           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 0.96           |             |                       | 20°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 2.03           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchement 2 |                             |
|                           |                             |
|                           |                             |
|                           |                             |
|                           |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 24</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

|                       |                              |                      |          |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------|
| <b>Localisation :</b> | Chemin des Granges / Rue ... | <b>Date visite :</b> | 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT                        |                      |          |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 2</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 2.03           |             |                       | 40°          |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 2.04           |             | Particulier           | 160°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.95           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 25</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**      Route des Granges

**Date visite :**    01/03/12

**Intervenants :**    BR/RT

### Description de l'ouvrage

#### Caractéristiques générales :

Type d'effluent :    Eaux usées  
 Accessibilité :      Bonne  
 Echelons :            2  
 Domaine :            Public  
 Emplacement :      Hors chaussée

#### Coordonnées :

X            :            Nc  
 Y            :            Nc  
 Z (TN) :            Nc



### Caractéristiques des canalisations

| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 200           | PVC    | 1.95           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2 | 200           | PVC    | 1.77           |             |                       | 350°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 200           | PVC    | 1.84           |             |                       | 210°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

### Anomalies

| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

### Travaux et remarques

| Remarques : | Travaux préconisés : |
|-------------|----------------------|
|             |                      |
|             |                      |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 26</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**      Route des Granges

**Date visite :**    01/03/12

**Intervenants :**    BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :            2</p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X                        :      Nc</p> <p>Y                        :      Nc</p> <p>Z (TN) :                :      Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 160           | PVC    | 1.66           |             | Particulier           | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.35           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 27</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Parc en dessous de l'école

**Date visite :**
01/03/12

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.35           |             |                       | 10°          |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 0.81           |             |                       | 315°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.61           |             |                       | 190°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 28</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Chemin en dessous de l'école | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT                        |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :           </p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X        :            Nc</p> <p>Y        :            Nc</p> <p>Z (TN) :            Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.61           |             |                       | 120°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.35           |             |                       | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 3.76           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
| Dépôts                     |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b><br><br>Hydrocurage |



|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 30</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Extremité nord Allée du Tilleul

**Date visite :**
01/03/12

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | FC     | 1.20           |             |                       | 70°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.76           |             |                       | 200°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      | Hydrocurage          |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 31</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Extremité nord Allée du Tilleul | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT                           |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :            2</p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X :                      Nc</p> <p>Y :                      Nc</p> <p>Z (TN) :                Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.76           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 300           | FC     | 1.04           |             |                       | 350°         | ECPP         |
| Entrée 3                           | 200           | Béton  | 1.63           |             |                       | 10°          |              |
| Entrée 4                           | 300           | FC     | 1.53           |             |                       | 45°          |              |
| Entrée 5                           | 160           | PVC    | 1.23           |             | Particulier           | 130°         |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 2.28           |             | Branchement 2         | 260°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            | Viole cassée, fissurée       |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b>                                 |
| Chute d'eau branchement 2 | Réhabilitation ponctuelle du Génie civil / Etanchéification |
|                           |                                                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 32</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Rue de la source

**Date visite :**
01/03/12

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Caractéristiques générales :</div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div>Coordonnées :</div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 2.28           |             | Particulier           | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.72           |             |                       | 200°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 33</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Localisation :</b> Rue de la Source | <b>Date visite :</b> 01/03/12 |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT            |                               |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 1</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.71           |             |                       | 45°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 2.10           |             |                       | 160°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 34</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Rue de la Source

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 3<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 2.08           |             |                       | 80°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 1.98           |             |                       | 350°         |              |
| Entrée 3                           | 160           | PVC    | 1.61           |             | Particulier           | 120°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 3.20           |             |                       | 250°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |



**Regard  
N° 35**

Date visite :

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Remarques : | Travaux préconisés : |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 36</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Chemin de la Source

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 1<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | FC     | 1.97           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |



**Regard  
N° 37**

Date visite :



| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 300           | FC     | 1.50           |             |                       | 80°          |              |
| Entrée 2 | 200           | PVC    | 1.50           |             | Particulier           | 50°          |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 300           | FC     | 1.50           |             |                       | 200°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                     |                       | Cadre non scellé       |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Remarques :               | Travaux préconisés : |
|---------------------------|----------------------|
| Chute d'eau branchement 1 |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 38</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Sud des terrains de tennis | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT                      |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :    Bonne</p> <p>Echelons :    1</p> <p>Domaine :    Public</p> <p>Emplacement :    Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X :    Nc</p> <p>Y :    Nc</p> <p>Z (TN) :    Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | FC     | 1.50           |             |                       | 30°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 1.23           |             |                       | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.12           |             |                       | 210°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |



**Regard  
N° 39**

Date visite :

**Intervenants :** BR/RT

**Travaux préconisés :**

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 40</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Rue de la Source / Rue des 4 Saisons | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT                                |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 4</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.58           |             |                       | 20°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.40           |             |                       | 220°         |              |
| Entrée 3                           | 200           | FC     | 1.84           |             |                       | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 2.60           |             |                       | 290°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchement 2 |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 41</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Impasse Fleurie | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT           |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :      Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :      5</p> <p>Domaine :      Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X :      Nc</p> <p>Y :      Nc</p> <p>Z (TN) :      Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 2.60           |             |                       | 100°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 1.30           |             | Particulier           | 60°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 2.17           |             |                       | 240°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                               |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b>                         |  | <b>Regard<br/>N° 42</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b> |  |                         |
| <b>Fiche descriptive de regard</b>                                               |                                                                                  |                                                               |  |                         |

**Localisation :**
Rue des 4 Saisons / Impasse Fleurie

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div> Type d'effluent :   Eaux usées<br/> Accessibilité :    Bonne<br/> Echelons :         4<br/> Domaine :         Public<br/> Emplacement :    Hors chaussée </div> <div> <b>Coordonnées :</b> </div> <div> X :            Nc<br/> Y :            Nc<br/> Z (TN) :       Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.80           |             |                       | 40°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 2.10           |             | Particulier           | 130°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 2.92           |             |                       | 210°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques      |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Remarques :               | Travaux préconisés : |
| Chute d'eau branchement 1 |                      |
|                           |                      |
|                           |                      |
|                           |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 43</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Rue des 4 Saisons

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 7<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.62           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 1.85           |             | Particulier           | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | Béton  | 2.10           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchement 1 |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 44</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :** Rue des 4 Saisons

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

### Description de l'ouvrage

#### Caractéristiques générales :

Type d'effluent : Eaux usées  
 Accessibilité : Bonne  
 Echelons : 5  
 Domaine : Public  
 Emplacement : Hors chaussée

#### Coordonnées :

X : Nc  
 Y : Nc  
 Z (TN) : Nc



### Caractéristiques des canalisations

| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 200           | Béton  | 2.23           |             |                       | 140°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 300           | Béton  | 2.20           |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

### Anomalies

| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

### Travaux et remarques

| Remarques : | Travaux préconisés : |
|-------------|----------------------|
|             |                      |
|             |                      |
|             |                      |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 45</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Rue des 4 Saisons | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT             |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques générales :</b><br><br>Type d'effluent : Eaux usées<br>Accessibilité : Bonne<br>Echelons : 4<br>Domaine : Public<br>Emplacement : Hors chaussée<br><br><b>Coordonnées :</b><br><br>X : Nc<br>Y : Nc<br>Z (TN) : Nc |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 2.20           |             |                       | 70°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 1.70           |             |                       | 170°         |              |
| Entrée 3                           | 200           | FC     | 1.70           |             | Particulier           | 80°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 3.70           |             |                       | 350°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 46</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Rue des 4 Saisons | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT             |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques générales :</b><br><br>Type d'effluent : Eaux usées<br>Accessibilité : Bonne<br>Echelons : 8<br>Domaine : Public<br>Emplacement : Hors chaussée<br><br><b>Coordonnées :</b><br><br>X : Nc<br>Y : Nc<br>Z (TN) : Nc |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 3.70           |             |                       | 180°         |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 0.80           |             | Particulier           | 15°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.82           |             |                       | 260°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques                            |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b><br>Chute d'eau branchement 2 | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                                                 |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 47</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Rue des 4 Saisons

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.82           |             |                       | 70°          |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 1.10           |             | Particulier           | 50°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | Béton  | 2.22           |             |                       | 200°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 48</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Rue des 4 Saisons | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT             |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 5</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | Béton  | 2.22           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.37           |             | Particulier           | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 2.88           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                                                                      |  | <b>Regard<br/>N° 49</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                         |

|                       |                   |                      |  |
|-----------------------|-------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Rue des 4 Saisons | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT             |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 6</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 2.88           |             |                       | 75°          |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 1.07           |             | Particulier           | 75°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | Béton  | 1.44           |             |                       | 250°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 50</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :** Allée du Tilleul

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/>           Type d'effluent : Eaux usées<br/>           Accessibilité : Bonne<br/>           Echelons : 2<br/>           Domaine : Public<br/>           Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/>           X : Nc<br/>           Y : Nc<br/>           Z (TN) : Nc         </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | Béton  | 1.44           |             |                       |              |              |
| Entrée 2                           | 200           | Béton  | 1.10           |             | Particulier           | 80°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | PVC    | 3.20           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 51</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Allée du Tilleul | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT            |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques générales :</b><br><br>Type d'effluent : Eaux usées<br>Accessibilité : Bonne<br>Echelons : 7<br>Domaine : Public<br>Emplacement : Hors chaussée<br><br><b>Coordonnées :</b><br><br>X : Nc<br>Y : Nc<br>Z (TN) : Nc |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | PVC    | 3.20           |             |                       | 40°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 2.18           |             |                       | 150°         |              |
| Entrée 3                           | 300           | FC     | 2.00           |             |                       | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.58           |             | Branchement 2         | 260°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques                                  |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b><br>Chute d'eau branchements 2 et 3 | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                                                       |                             |



**Regard  
N° 52**

Date visite :

**Intervenants :** BR/RT


| Remarques :               | Travaux préconisés : |
|---------------------------|----------------------|
| Chute d'eau branchement 1 |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 53</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :** Allée du Tilleul

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Caractéristiques générales :</div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 4<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div>Coordonnées :</div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.65           |             | Particulier           | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | FC     | 2.92           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |


| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                               |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b>                         |  | <b>Regard<br/>N° 54</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b> |  |                         |
| <b>Fiche descriptive de regard</b>                                               |                                                                                  |                                                               |  |                         |

**Localisation :**
 Escalier Allée du Tilleul / Place Vachez

**Date visite :**

**Intervenants :**
 BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div>           Type d'effluent : Eaux usées<br/>           Accessibilité : Bonne<br/>           Echelons : 7<br/>           Domaine : Public<br/>           Emplacement : Hors chaussée         </div> <div> <b>Coordonnées :</b> </div> <div>           X : Nc<br/>           Y : Nc<br/>           Z (TN) : Nc         </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | FC     | 1.62           |             |                       | 60°          |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 1.60           |             | Particulier           | 105°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.76           |             |                       | 255°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchement 1 |                             |
|                           |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 55</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :** Route du Bourg

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

### Description de l'ouvrage

#### Caractéristiques générales :

Type d'effluent : Eaux usées  
 Accessibilité : Bonne  
 Echelons :  
 Domaine : Public  
 Emplacement : Hors chaussée

#### Coordonnées :

X : Nc  
 Y : Nc  
 Z (TN) : Nc



### Caractéristiques des canalisations

| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 300           | Béton  | 1.76           |             |                       | 60°          |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 200           | FC     | 1.60           |             |                       | 260°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

### Anomalies

| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

### Travaux et remarques

| Remarques : | Travaux préconisés : |
|-------------|----------------------|
|             |                      |
|             |                      |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 56</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :** Place Vachez

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons :</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.52           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 300           | Béton  | 1.43           |             |                       | 150°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.55           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 57</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Rue de l'Eglise

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 1<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.55           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 1.55           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.83           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |


| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 58</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Rue de l'Eglise

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.83           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 1.80           |             |                       | 180°         |              |
| Entrée 3                           | 160           | PVC    | 1.00           |             | Particulier           |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.42           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                        |                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée :  | Défaut sur fermeture : |
|                     | Viole cassée, fissurée |                        |
|                     |                        |                        |
|                     |                        |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 59</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Impasse avec Rue de l'église

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 160           | PVC    | 1.42           |             | Particulier           | 180°         |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 0.89           |             | Particulier           | 105°         |              |
| Entrée 3                           | 160           | PVC    | 0.85           |             | Particulier           | 75°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 2.10           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Branchement 1 non etanche |                             |
|                           |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 60</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Rue de l'Eglise / Rue du Paradis | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT                            |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques générales :</b><br><br>Type d'effluent : Eaux usées<br>Accessibilité : Bonne<br>Echelons : 2<br>Domaine : Public<br>Emplacement : Hors chaussée<br><br><b>Coordonnées :</b><br><br>X : Nc<br>Y : Nc<br>Z (TN) : Nc |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.66           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 61</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Rue des Crêtes Dorées | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT                 |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons :</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 160           | PVC    | 1.66           |             | Particulier           | 30°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.55           |             | Particulier           | 105°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.50           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
| Dépôts                     |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 62</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**      Route du Bourg

**Date visite :**

**Intervenants :**    BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :            2</p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X                        :      Nc</p> <p>Y                        :      Nc</p> <p>Z (TN) :                :      Nc</p> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 0.84           |             |                       | 140°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.48           |             | Branchement 1         |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 63</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                       |                |                      |  |
|-----------------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Route du bourg | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT          |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 2</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.48           |             |                       | 180°         |              |
| Entrée 2                           | 150           | FC     | 1.06           |             | Particulier           | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Entrée 5                           | 2             |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.34           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques                     |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Remarques :</b>                       | <b>Travaux préconisés :</b>              |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 64</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**      Route du Bourg

**Date visite :**

**Intervenants :**    BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :            2</p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X                        :      Nc</p> <p>Y                        :      Nc</p> <p>Z (TN) :                :      Nc</p> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.36           |             |                       | 180°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 1.29           |             |                       | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.78           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
| Dépôts                     |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques                     |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Remarques :</b>                       | <b>Travaux préconisés :</b>              |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                                                                      |  | <b>Regard</b><br><b>N° 65</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                               |


|                       |                           |                      |  |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Route du bourg (coté est) | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT                     |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 3</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.76           |             |                       |              |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 1.35           |             |                       | 210°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.75           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 66</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Rue du Paradis

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 160           | PVC    | 1.25           |             | Particulier           | 120°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 2.16           |             |                       | 340°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard</b><br><b>N° 67</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                               |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                               |

**Localisation :**
Rue du Paradis / Impasse des Boutons d'or

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 4<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div> <b>Coordonnées :</b> </div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.66           |             |                       | 160°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 2.16           |             |                       | 100°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 2.00           |             |                       | 300°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques            |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>              | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchements 1 et 2 |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                                                                      |  | <b>Regard<br/>N° 68</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                         |

**Localisation :** Rue du Paradis

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/>           Type d'effluent : Eaux usées<br/>           Accessibilité : Bonne<br/>           Echelons : 3<br/>           Domaine : Public<br/>           Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/>           X : Nc<br/>           Y : Nc<br/>           Z (TN) : Nc         </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 2.00           |             |                       | 130°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.42           |             |                       | 250°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
| Dépôts                     |                              |                               |
| Stagnation d'effluents     |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 69</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Route du bourg

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 150           | FC     | 0.67           |             |                       | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.47           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchement 1 |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 70</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

|                       |                |                      |  |
|-----------------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Route du Bourg | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT          |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons :</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.47           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.58           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 71</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Route du Bourg | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT          |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent :      Eaux usées<br/> Accessibilité :      Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine :      Public<br/> Emplacement :      Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X :      Nc<br/> Y :      Nc<br/> Z (TN) :      Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.60           |             |                       |              |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.33           |             |                       | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.62           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                                                                      |  | <b>Regard<br/>N° 72</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                         |

**Localisation :** Impasse de la Balagne

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 1</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 160           | PVC    | 1.65           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.02           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |


| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 73</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

**Localisation :**
Impasse de la Balagne / Montée Chantoiseau

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Caractéristiques générales :</div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div>Coordonnées :</div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.00           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.00           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.42           |             |                       | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                                                                      |  | <b>Regard<br/>N° 74</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                         |

|                       |                    |                      |  |
|-----------------------|--------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Montée Chantoiseau | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT              |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons :</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.38           |             |                       | 15°          |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 1.18           |             | Particulier           | 180°         |              |
| Entrée 3                           | 125           | PVC    | 0.57           |             | Particulier           | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.19           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défait sur radier : | Défait sur cheminée : | Défait sur fermeture : |
| Dépôts              | Racines               |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |


| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                                                                      |  | <b>Regard<br/>N° 75</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                         |

Localisation : Montée de Chantoiseau

Date visite :

Intervenants : BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons :</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.19           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 0.52           |             | Particulier           | 20°          |              |
| Entrée 3                           | 160           | PVC    | 0.79           |             | Particulier           |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.54           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |



**Regard  
N° 76**

Date visite :


|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Remarques : | Travaux préconisés : |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 77</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**      Route du Bourg

**Date visite :**

**Intervenants :**    BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :            2</p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X                        :      Nc</p> <p>Y                        :      Nc</p> <p>Z (TN) :                :      Nc</p> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 250           | FC     | 1.42           |             |                       | 290°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.48           |             |                       | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |
|                      |                             |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> | <b>Regard</b><br><b>N° 78</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Route du Bourg | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT          |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/>           Type d'effluent :    Eaux usées<br/>           Accessibilité :      Bonne<br/>           Echelons :            2<br/>           Domaine :            Public<br/>           Emplacement :      Hors chaussée         </div> <div> <b>Coordonnées :</b><br/><br/>           X        :            Nc<br/>           Y        :            Nc<br/>           Z (TN) :            Nc         </div> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 150           | FC     | 1.12           |             | Particulier           | 315°         |              |
| Entrée 2                           | 150           | FC     | 1.12           |             |                       | 350°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 250           | FC     | 2.37           |             |                       | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
| <div></div>          | <div></div>                 |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> | <b>Regard</b><br><b>N° 79</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Route du Bourg | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT          |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/>           Type d'effluent :    Eaux usées<br/>           Accessibilité :      Bonne<br/>           Echelons :            5<br/>           Domaine :            Public<br/>           Emplacement :      Hors chaussée         </div> <div> <b>Coordonnées :</b><br/><br/>           X        :            Nc<br/>           Y        :            Nc<br/>           Z (TN) :            Nc         </div> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 2.05           |             |                       | 100°         |              |
| Entrée 2                           | 250           | FC     | 1.46           |             |                       | 270°         |              |
| Entrée 3                           | 200           | FC     | 1.27           |             | Particulier           | 350°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.39           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchement 2 |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 80</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

|                       |                     |                      |  |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Impasse de la Sagne | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT               |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 2</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.38           |             |                       |              |              |
| Entrée 2                           | 150           | FC     | 0.98           |             | Particulier           | 270°         |              |
| Entrée 3                           | 150           | FC     | 0.96           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 2.42           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                                                                      |  | <b>Regard<br/>N° 81</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                         |

|                       |                     |                      |  |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Impasse de la Sagne | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT               |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 5</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 150           | FC     | 1.13           |             | Particulier           | 300°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.80           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              | Corrosion                     |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques                     |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Remarques :</b>                       | <b>Travaux préconisés :</b>              |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |



**Regard  
N° 82**

Date visite :

**Intervenants :** BR/RT

### Caractéristiques générales :

**Coordonnées :**


| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 200           | PVC    | 1.80           |             | Particulier           |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 250           | FC     | 1.64           |             |                       | 180°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

|                     |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Remarques : | Travaux préconisés : |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 83</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

|                       |                                                    |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Terre-plein inter route du favre / RN7 / Rue des R | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT                                              |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 2</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.28           |             |                       | 270°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.17           |             |                       | 30°          |              |
| Entrée 3                           | 200           | PVC    | 1.26           |             |                       | 90°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.36           |             |                       | 220°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     | Racines               |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques      |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Remarques :               | Travaux préconisés : |
| Chute d'eau branchement 1 |                      |
|                           |                      |
|                           |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 84</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

|                       |                                    |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Route des Roches / Impasse du Puit | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT                              |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons :</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.36           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | Béton  | 1.10           |             |                       | 10°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | B      | 1.09           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques          |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>            | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Rejet du branchement 2 bleuté |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 85</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :** Impasse du puit

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/>           Type d'effluent : Eaux usées<br/>           Accessibilité : Bonne<br/>           Echelons :<br/>           Domaine : Public<br/>           Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/>           X : Nc<br/>           Y : Nc<br/>           Z (TN) : Nc         </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 250           | FC     | 1.00           |             |                       | 10°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 1.07           |             |                       | 310°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.47           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
| Dépôts                     |                              |                               |
| Absence de cunette         |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 86</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

**Localisation :**
Chemin de la Pompe / Rue des Roches

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Caractéristiques générales :</div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div>Coordonnées :</div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.48           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 300           | Béton  | 1.22           |             |                       | 40°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.63           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |



**Regard  
N° 87**

Date visite :

**Intervenants :** BR/RT

### Caractéristiques générales :

**Coordonnées :**

A circular diagram with a red border. Inside the circle, there are 24 red arrows pointing clockwise. The arrows are arranged in a circular pattern, with four larger arrows at the cardinal positions: 0° (top), 90° (right), 180° (bottom), and 270° (left). The angles are labeled in red text outside the circle.

| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 200           | FC     | 1.29           |             | Particulier           | 270°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 250           | PVC    | 1.42           |             |                       | 180°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

|                     |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |


|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Remarques : | Travaux préconisés : |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 88</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

**Localisation :**
Impasse perpendiculaire à montée de la croix rouss

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div> <b>Coordonnées :</b> </div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 250           | PVC    | 1.43           |             |                       |              |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 0.95           |             | Particulier           | 90°          |              |
| Entrée 3                           | 160           | PVC    | 0.86           |             | Particulier           | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.37           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 89</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

**Localisation :** Allée de la Charrière

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Caractéristiques générales :</div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div>Coordonnées :</div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.37           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.87           |             |                       | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |


| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 90</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

**Localisation :**
(Pompiers) Rue des Roches / Rue du Sarrazin

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Caractéristiques générales :</div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div>Coordonnées :</div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.80           |             |                       | 90°          |              |
| Entrée 2                           | 300           | Béton  | 1.84           |             |                       | 15°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | Béton  | 1.46           |             |                       | 270°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |


| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 91</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

**Localisation :**
Chemin de la Fromentière / Rue du Sarrazin

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div> <b>Coordonnées :</b> </div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | Béton  | 1.36           |             |                       | 340°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | B      | 1.34           |             |                       | 60°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.33           |             |                       | 230°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b>                                                               |  | <b>Regard<br/>N° 92</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                         |

**Localisation :**
Allée des Mésanges / Rue du Sarrazin

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div> <b>Coordonnées :</b> </div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.32           |             |                       | 80°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.45           |             |                       | 250°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |


| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
| Gravats              |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 93</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :** Rue du Sarrazin

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 2</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 1.45           |             |                       | 70°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 1.14           |             |                       | 315°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 1.38           |             |                       | 250°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 94</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                               |

**Localisation :**
Chemin des Mineurs

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 150           | FC     | 1.42           |             |                       | 300°         |              |
| Entrée 2                           | 150           | FC     | 1.08           |             | Particulier           | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.09           |             |                       | 120°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              | Corrosion                     |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques                     |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Remarques :</b>                       | <b>Travaux préconisés :</b>              |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b>                                                               |  | <b>Regard<br/>N° 95</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                         |

**Localisation :**
Rue des Roches / Rue du Sarrazin

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div> <b>Coordonnées :</b> </div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 1.10           |             |                       | 75°          |              |
| Entrée 2                           | 300           | Béton  | 1.10           |             |                       | 15°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 4.62           |             |                       | 250°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôt               |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |


| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
| Branchement 1 bouché |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b>                                                               |  | <b>Regard<br/>N° 96</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                         |

**Localisation :**
Terre-plein RN7 / Rue des Roches

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 10<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div> <b>Coordonnées :</b> </div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 300           | Béton  | 4.62           |             |                       | 70°          |              |
| Entrée 2                           | 300           | Béton  | 3.10           |             |                       | 20°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 300           | Béton  | 1.50           |             |                       | 290°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            | Trace de mise en charge      |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchement 2 |                             |



**Regard  
N° 97**

Date visite :


**Intervenants :** BR/RT

### Caractéristiques générales :

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Type d'effluent : | Eaux usées    |
| Accessibilité :   | Bonne         |
| Echelons :        |               |
| Domaine :         | Public        |
| Emplacement :     | Hors chaussée |

**Coordonnées :**

|        |   |    |
|--------|---|----|
| X      | : | Nc |
| Y      | : | Nc |
| Z (TN) | : | Nc |



## Caractéristiques des canalisations

| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 300           | Béton  | 1.50           |             |                       | 60°          |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 200           | FC     | 3.06           |             |                       | 230°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

## Anomalies

| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

## Travaux et remarques

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Remarques : | Travaux préconisés : |
|             |                      |




**Regard  
N° 98**

Date visite :

## Description de l'ouvrage

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Type d'effluent : | Eaux usées    |
| Accessibilité :   | Bonne         |
| Echelons :        | 6             |
| Domaine :         | Public        |
| Emplacement :     | Hors chaussée |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| X      | : | Nc |
| Y      | : | Nc |
| Z (TN) | : | Nc |



| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 200           | FC     | 3.06           |             |                       | 60°          |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 200           | FC     | 3.55           |             |                       | 250°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |


|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Remarques : | Travaux préconisés : |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 99</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                         |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                         |

**Localisation :**
Chemin Est place du chevalement

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b> </div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 6<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div> <b>Coordonnées :</b> </div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 3.55           |             |                       | 50°          |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 3.19           |             |                       | 320°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | FC     | 3.12           |             |                       | 195°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies              |                       |                        |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier :    | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Stagnation d'effluents |                       |                        |
|                        |                       |                        |
|                        |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 100</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                          |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                          |

|                       |                                            |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Route de la Combe Reynard / Chemin du Pape | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT                                      |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 7</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | FC     | 3.12           |             |                       | 225°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | FC     | 2.70           |             |                       | 135°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 160           | PVC    | 1.15           |             |                       | 45°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>        | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Chute d'eau branchement 2 |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 101</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |

**Localisation :**    Chemin du Pape

**Date visite :**

**Intervenants :**    BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Caractéristiques générales :</div> <div> Type d'effluent :    Eaux usées<br/> Accessibilité :    Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine :    Public<br/> Emplacement :    Hors chaussée </div> <div>Coordonnées :</div> <div> X :    Nc<br/> Y :    Nc<br/> Z (TN) :    Nc </div> |  <div>N</div> |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 160           | PVC    | 1.15           |             |                       | 150°         |              |
| Entrée 2                           | 125           | PVC    | 0.62           |             | Particulier           | 240°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | Béton  | 1.10           |             |                       | 330°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
| Dépôts                     |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 102</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |

**Localisation :**
Chemin du Pape

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent :   Eaux usées<br/> Accessibilité :    Bonne<br/> Echelons :<br/> Domaine :         Public<br/> Emplacement :    Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X       :        Nc<br/> Y       :        Nc<br/> Z (TN) :        Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | Béton  | 1.15           |             |                       | 135°         |              |
| Entrée 2                           | 125           | PVC    | 0.74           |             | Particulier           | 180°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.68           |             |                       | 330°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 103</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Route de Bibost | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT           |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :      Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :      2</p> <p>Domaine :      Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X :      Nc</p> <p>Y :      Nc</p> <p>Z (TN) :      Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.68           |             |                       | 160°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.60           |             |                       | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
| Dépôts                     |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                                                                      |  | <b>Regard<br/>N° 104</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                          |

|                       |                  |                      |  |
|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Chemin de Bibost | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT            |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 1</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.60           |             |                       | 190°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.50           |             |                       | 10°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |


| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 105</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                          |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                          |

Localisation :      Route de Bibost (Stade)

Date visite :

Intervenants :      BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :      Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :      1</p> <p>Domaine :      Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X :      Nc</p> <p>Y :      Nc</p> <p>Z (TN) :      Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.47           |             |                       | 210°         |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 1.47           |             |                       | 280°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.59           |             |                       | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques            |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Remarques :                     | Travaux préconisés : |
| Le branchement 2 vient du Stade |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 106</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |

**Localisation :** Route de Bibost

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

### Description de l'ouvrage

#### Caractéristiques générales :

Type d'effluent : Eaux usées  
 Accessibilité : Bonne  
 Echelons : 2  
 Domaine : Public  
 Emplacement : Hors chaussée

#### Coordonnées :

X : Nc  
 Y : Nc  
 Z (TN) : Nc



### Caractéristiques des canalisations

| Numéro   | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Entrée 1 | 200           | PVC    | 1.59           |             |                       | 200°         |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1 | 200           | PVC    | 1.50           |             |                       | 20°          |              |
|          |               |        |                |             |                       |              |              |

### Anomalies

| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

### Travaux et remarques

| Remarques : | Travaux préconisés : |
|-------------|----------------------|
|             |                      |
|             |                      |
|             |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 107</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Chemin des Peupliers | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT                |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :    Bonne</p> <p>Echelons :    2</p> <p>Domaine :    Public</p> <p>Emplacement :    Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X :    Nc</p> <p>Y :    Nc</p> <p>Z (TN) :    Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.49           |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Graviers             |                             |



|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 109</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                          |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                          |

|                       |                                        |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Chemin des Peupliers / Route de Bibost | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT                                  |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 2</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.10           |             |                       | 180°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.32           |             |                       | 280°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.67           |             |                       | 10°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                                                                      |  | <b>Regard<br/>N° 110</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                          |

|                       |                                      |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Chemin de la Farge / Route de Bibost | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT                                |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 3</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.67           |             |                       | 180°         |              |
| Entrée 2                           | 200           | PVC    | 1.67           |             |                       | 300°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.34           |             |                       | 10°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |  | <p align="center"><b>Commune de Sourcieux les Mines</b></p> <p align="center"><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b></p> <p align="center"><b>Fiche descriptive de regard</b></p> | <p align="center"><b>Regard<br/>N° 111</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Localisation :</b> Chemin de la Farge | <b>Date visite :</b> |
| <b>Intervenants :</b> BR/RT              |                      |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :    Bonne</p> <p>Echelons :    1</p> <p>Domaine :    Public</p> <p>Emplacement :    Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X :    Nc</p> <p>Y :    Nc</p> <p>Z (TN) :    Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.34           |             |                       | 50°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.33           |             |                       | 230°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défait sur radier :</b> | <b>Défait sur cheminée :</b> | <b>Défait sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
| Fait récemment       |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 112</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                          |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                          |

**Localisation :**
Route de la Falconnière / Chemin du Blanchar

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Caractéristiques générales :</div> <div> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée </div> <div>Coordonnées :</div> <div> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.33           |             |                       | 160°         |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 1.03           |             | Particulier           | 200°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.58           |             |                       | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 113</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |

**Localisation :**      Route de la Falconnière

**Date visite :**

**Intervenants :**    BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :            2</p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X                        :      Nc</p> <p>Y                        :      Nc</p> <p>Z (TN) :                Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.58           |             |                       | 225°         |              |
| Entrée 2                           | 160           | PVC    | 1.30           |             | Particulier           | 120°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.06           |             |                       | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défait sur radier : | Défait sur cheminée : | Défait sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 114</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |

**Localisation :**      Route de la Falconnière

**Date visite :**

**Intervenants :**    BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent :    Eaux usées</p> <p>Accessibilité :      Bonne</p> <p>Echelons :            1</p> <p>Domaine :            Public</p> <p>Emplacement :      Hors chaussée</p><br><p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X                        :      Nc</p> <p>Y                        :      Nc</p> <p>Z (TN) :                :      Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.12           |             |                       | 210°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.73           |             |                       | 30°          |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies                  |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Défaut sur radier :</b> | <b>Défaut sur cheminée :</b> | <b>Défaut sur fermeture :</b> |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |
|                            |                              |                               |

| Travaux et remarques |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Remarques :</b>   | <b>Travaux préconisés :</b> |
|                      |                             |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  |  | <b>Commune de Sourcieux les Mines</b><br><b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  | <b>Regard</b><br><b>N° 115</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                                |

**Localisation :**
Chemin de la Falconnière

**Date visite :**

**Intervenants :**
BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Caractéristiques générales :</b><br/><br/> Type d'effluent : Eaux usées<br/> Accessibilité : Bonne<br/> Echelons : 2<br/> Domaine : Public<br/> Emplacement : Hors chaussée<br/><br/> <b>Coordonnées :</b><br/><br/> X : Nc<br/> Y : Nc<br/> Z (TN) : Nc </div> |  |


| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.45           |             |                       | 220°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.50           |             |                       | 350°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
| Dépôts              |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                     |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                                                                      |  | <b>Regard<br/>N° 116</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Schéma directeur du système d'assainissement collectif</b><br><b>Fiche descriptive de regard</b> |  |                          |

|                       |                         |                      |  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|--|
| <b>Localisation :</b> | Route de la Falconnière | <b>Date visite :</b> |  |
| <b>Intervenants :</b> | BR/RT                   |                      |  |

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 2</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.52           |             |                       | 190°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           | 200           | PVC    | 1.36           |             |                       | 350°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                        |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  |  | Commune de Sourcieux les Mines                         |  | <b>Regard<br/>N° 117</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | Schéma directeur du système d'assainissement collectif |  |                          |
|                                                                                  |                                                                                  | Fiche descriptive de regard                            |  |                          |

**Localisation :** Chemin de la Farge

**Date visite :**

**Intervenants :** BR/RT

| Description de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Accessibilité : Bonne</p> <p>Echelons : 2</p> <p>Domaine : Public</p> <p>Emplacement : Hors chaussée</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : Nc</p> <p>Y : Nc</p> <p>Z (TN) : Nc</p> |  |

| Caractéristiques des canalisations |               |        |                |             |                       |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Numéro                             | Diamètre (mm) | Nature | Profondeur (m) | Chute d'eau | Nature du branchement | Angle / Nord | Observations |
| Entrée 1                           | 200           | PVC    | 1.37           |             |                       | 320°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |
| Sortie 1                           |               |        |                |             |                       | 135°         |              |
|                                    |               |        |                |             |                       |              |              |

| Anomalies           |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Défaut sur radier : | Défaut sur cheminée : | Défaut sur fermeture : |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |
|                     |                       |                        |

| Travaux et remarques |                      |
|----------------------|----------------------|
| Remarques :          | Travaux préconisés : |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |