

2024



Département du Territoire de Belfort

COMMUNES DE PEROUSE CHEVREMONT

Fonctionnement des réseaux
d'assainissement des agglomérations
de Pérouse et Chèvremont et étude
des eaux claires parasites

RAPPORT DE PHASE 3

ENQUETES DE BRANCHEMENT : CONTRÔLES DE CONFORMITE



OXYA Conseil
10, RUE DU 152^{ème} R.I.
88400 GERARDMER
Tél : 03 29 41 36 90
e-mail : info@oxyaconseil.fr

SL
A1-508 / V1
Juin 2024



SOMMAIRE

1	PRESENTATION DE L'ETUDE.....	1
2	CONTROLES DE BRANCHEMENT	3
2.1	Objectifs	3
2.2	Localisation des enquêtes de branchement	3
2.3	Enquêtes réalisées	4
2.4	Synthèse de l'existant : Chèvremont - Branchement particulier	6
2.4.1	Conformité des branchements.....	6
2.4.2	Causes de non-conformité.....	6
2.5	Synthèse de l'existant – Pérouse	10
2.5.1	Conformité des branchements.....	10
2.5.2	Causes de non-conformité.....	10
2.6	Chèvremont- Maisons non raccordées au réseau d'assainissement collectif	13
2.7	Pérouse- Maisons non raccordées au réseau d'assainissement collectif	13
3	CONCLUSIONS.....	14

LISTE DES FIGURES

Figure 1	: Localisation des enquêtes de conformité	4
Figure 2	: Liste des logements non enquêtées.....	5
Figure 3	: Conformité des branchements sur la commune de Chèvremont.....	6
Figure 4	: Cause de non-conformité.....	7
Figure 5	: Synthèse des contrôles de raccordement sur la commune de Chèvremont (secteur Ouest) .	8
Figure 6	: Synthèse des contrôles de raccordement sur la commune de Chèvremont (secteur Est).....	9
Figure 7	: Conformité des branchements sur la commune de Pérouse.....	10
Figure 8	: Cause de non-conformité.....	11
Figure 9	: Synthèse des contrôles de raccordement sur la commune de Pérouse.....	12

ANNEXES

Annexe 1 : Enquêtes de branchement

1 Présentation de l'étude

L'objectif de cette étude est de mieux comprendre le fonctionnement des réseaux d'assainissement des agglomérations de Chèvremont et de Pérouse et notamment de diminuer le taux d'eaux claires parasites.

L'étude portera sur le territoire des communes de Pérouse et de Chèvremont ainsi que leurs réseaux d'assainissement.

Actuellement, les volumes entrants dans la station d'épuration dépassent régulièrement le débit de référence de la station d'épuration.

De plus, les charges mesurées en entrée sont nettement inférieures aux charges attendues.

L'objectif du marché est donc de :

- Décrire le fonctionnement du réseau et des ouvrages
- Estimer les quantités d'eaux claires parasites et les localiser,
- Déterminer les anomalies structurelles et fonctionnelles des réseaux et les localiser,
- Estimer les coûts de réhabilitation, les hiérarchiser, chiffrer les opérations, proposer un calendrier d'intervention.

Il s'agit de réaliser un diagnostic complet des réseaux, comprenant une analyse du fonctionnement du réseau d'assainissement, une campagne de mesures de débit, par temps sec et par temps de pluie, ainsi qu'une campagne de recherche des eaux claires parasites, en périodes de nappes basses et hautes.

Le diagnostic débouchera, d'une part, sur des propositions de travaux qui seront hiérarchisées et inscrites dans un programme de travaux.


La réalisation du diagnostic assainissement a été confiée au bureau d'études techniques OXYA Conseil.

Le plan d'assainissement des communes a été réalisé et fourni par les services du **GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération**.

Cette étude doit permettre :

- de connaître, par une campagne de mesures, les débits et caractéristiques des effluents à la sortie de chaque bassin d'apport d'eaux usées de la zone d'étude ainsi que le taux de dilution,
- de réaliser un bilan hydraulique par temps sec et par temps de pluie,
- d'établir, en fonction des observations de terrain, des règles de gestion technique des ouvrages dans le souci de l'optimisation de leur fonctionnement.

L'étude s'articule de la manière suivante :



Le présent dossier est consacré à la phase 3 :

« **Études complémentaires de détail : Contrôle de conformité de branchement** »

2 Contrôles de branchement

2.1 Objectifs

L'objectif du contrôle de branchement est de repérer chez les particuliers les installations non conformes afin de supprimer, d'une part, tout rejet direct d'eaux usées dans le milieu naturel ou dans le réseau de collecte des eaux pluviales et d'autre part, les intrusions d'eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées.

Chaque contrôle concerne donc :

- Les modalités de rejet des eaux usées et des eaux pluviales dans les habitations et dépendance,
- Les installations de transport et de traitement des eaux usées actuelles,
- L'organisation des évacuations d'eau dans l'habitation,
- Les aménagements extérieurs,
- Les installations de transport et de traitement des eaux pluviales,
- Les possibilités d'aménagement des parcelles privées.

Il devra également permettre de définir :

- ✓ Les travaux à réaliser pour permettre la séparation des eaux usées et des eaux pluviales dans les logements
- ✓ Les travaux extérieurs en domaine privé à réaliser pour permettre le raccordement séparé des eaux pluviales et des eaux usées jusqu'au domaine public
- ✓ Les travaux à prévoir pour déconnecter les dispositifs d'assainissement existant.

Les secteurs à enquêter, sur les communes de Pérouse et de Chèvremont, ont été déterminés grâce aux mesures de charges polluantes et hydrauliques mais aussi grâce aux reconnaissances du réseau réalisées en phases 1 et 2.

Un tableau récapitulatif des enquêtes est présenté en annexe. Le plan de synthèse de l'existant est présenté ci-après. Les plans des réseaux par habitations sont fournis dans un rapport annexe.

Un rapport de visite est établi pour chaque maison.

Les informations relevées sur site sont les suivantes :

- Description et références du logement (adresse, propriétaire, ...).
- Systèmes de prétraitement des eaux usées et/ou de traitement en place (Fosses septiques, toutes eaux, bacs dégraisseurs, tranchées d'épandage...).
- Destination des effluents (rejets vers collecteur communal, fossé, cours d'eau, puisard...).
- Destination des eaux pluviales

2.2 Localisation des enquêtes de branchement

Les enquêtes ont été privilégiées au niveau des bassins présentant des déficits de collecte et des surfaces actives importantes :

- Bassin 2 à CHEVREMONT (53 logements type pavillon < 4 EH + 2 établissements > 4 EH)
- Bassin 6 à CHEVREMONT (65 logements type pavillon < 4 EH + 5 établissements > 4 EH)
- Bassin 7 à CHEVREMONT (75 logements type pavillon < 4 EH)
- Bassin 9 à PEROUSE (151 logements type pavillon < 4 EH + 2 établissements > 4 EH)

Soit un total de 344 logements type pavillon < 4 EH + 9 établissements > 4 EH.

Les enquêtes déjà réalisées par le Grand Belfort ont été déduites.




Figure 1 : Localisation des enquêtes de conformité

2.3 Enquêtes réalisées

Les visites sur site se sont déroulées d'octobre 2023 à avril 2024. Deux techniciens du bureau d'études **OXYA Conseil** sont intervenus sur le terrain.

A la date du 30 avril 2024, **311 enquêtes** ont été effectuées sur 353 prévues dans le secteur d'étude, ce qui représentent **88% des habitations à contrôler**.

Les maisons non contrôlées sont listées ci-dessous. 42 logements n'ont pas pu être contrôlés pour cause de refus ou d'absence répétée malgré plusieurs passages et avis de passage.

Enquêtes non réalisées			
Commune	N° Bassin	N° Rue	Adresse
Chèvremont	2	7	Impasse sur la Ville
Chèvremont	2	28	Rue de Fontenelle
Chèvremont	2	16	Rue de Fontenelle
Chèvremont	2	21	Rue de Fontenelle
Chèvremont	6	10	Rue des Pages
Chèvremont	6	7	Rue de Bessoncourt
Chèvremont	6	9	Rue de Bessoncourt
Chèvremont	6	4	Rue de Bessoncourt
Chèvremont	6	1	Impasse sur le Breuil
Chèvremont	6	2bis	Rue de Pérouse
Chèvremont	6	3	Rue de Pérouse
Chèvremont	6	25bis	Rue de Pérouse
Chèvremont	7	30	Rue de Pérouse
Chèvremont	7	70b	Rue de Pérouse
Chèvremont	7	71	Rue de Pérouse
Chèvremont	7	45	Rue de Pérouse
Chèvremont	7	45b	Rue de Pérouse
Chèvremont	7	78	Rue de pérouse
Chèvremont	7	1	Chemin de la Ferme
Chèvremont	7	1	Impasse du Trovaire
Chèvremont	7	1	Impasse des Grands Champs
Pérouse	9	4	Rue des Tuyas
Pérouse	9	2	Rue des Tuyas
Pérouse	9	18	Rue des Marronniers
Pérouse	9	16	Rue des Marronniers
Pérouse	9	1	Rue des Peupliers
Pérouse	9	5	Rue des Marronniers
Pérouse	9	1	Rue des Marronniers
Pérouse	9	41bis	Grande Rue
Pérouse	9	2	Rue des Poiriers
Pérouse	9	6	Rue des Poiriers
Pérouse	9	3	Rue des Poiriers
Pérouse	9	4	Rue des Rosiers
Pérouse	9	6	Rue des Rosiers
Pérouse	9	14	Rue des Rosiers
Pérouse	9	7	Rue des Saules
Pérouse	9	3	Rue des Saules
Pérouse	9	5	Rue des Cèdres
Pérouse	9	7bis	Rue des Sapins
Pérouse	9	3	Rue des Aliziers
Pérouse	9	5	Rue des Aliziers
Pérouse	9	18	Rue des Aliziers

Figure 2 : Liste des logements non enquêtés

2.4 Synthèse de l'existant : Chèvremont - Branchement particulier

179 maisons ont été enquêtées sur 200 prévues pour la commune de Chèvremont soit **90% des habitations à contrôler**.

2.4.1 Conformité des branchements

Les contrôles permettent de déterminer la conformité du branchement.

Un branchement est considéré comme conforme si :

- Les eaux usées sont rejetées au réseau d'eaux usées sans prétraitement préalable
- Les eaux pluviales rejoignent un exutoire différent du réseau d'eaux usées (infiltration, puits perdu, réseau d'eaux pluviales...)
- Un regard de raccordement muni d'un tampon étanche est présent en limite de propriété aussi bien pour les eaux usées que pour les eaux pluviales

Sur la commune de Chèvremont, la majorité des logements enquêtés est conforme.




Figure 3 : Conformité des branchements sur la commune de Chèvremont

59 logements sont conformes et n'auront pas de travaux à réaliser en domaine privé, soit 33% des logements enquêtés.

2.4.2 Causes de non-conformité

121 logements sur les 179 enquêtés ne sont pas conformes (soit 67% des logements enquêtés).

Les causes de non-conformité sont liées :

- **Aux inversions de branchements (18% des maisons non conformes et 12% des logements enquêtés) :**
 - o Au rejet des eaux usées vers le milieu naturel ou le réseau pluvial (6 logements)
 - o Au rejet des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées (16 logements)
- A la présence d'un prétraitement avant le rejet au réseau (5 ouvrages)
- L'absence de boîte de raccordement ou la non-étanchéité du regard de visite (94 logements)

Il peut exister plusieurs causes de non-conformité par maisons. Le graphique suivant résume les causes de non-conformité.




Figure 4 : Cause de non-conformité

16 logements rejettent tout ou partie de leurs eaux usées vers le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.

Un logement actuellement non raccordé, dispose d'un prétraitement pouvant être raccordé après mise en conformité :

- 3 rue de la Ferme à Chèvremont.




Figure 5 : Synthèse des contrôles de raccordement sur la commune de Chèvremont (secteur Ouest)




Figure 6 : Synthèse des contrôles de raccordement sur la commune de Chèvremont (secteur Est)

2.5 Synthèse de l'existant – Pérouse

132 maisons ont été enquêtées sur 153 prévues pour la commune de Pérouse soit **86% des habitations à contrôler**.

2.5.1 Conformité des branchements

Les contrôles permettent de déterminer la conformité du branchement.

Un branchement est considéré comme conforme si :

- Les eaux usées sont rejetées au réseau d'eaux usées /unitaire sans prétraitement préalable
- Les eaux usées et pluviales sont séparées en domaine privé
- Si le réseau est de type séparatif, les eaux pluviales rejoignent un exutoire différent du réseau d'eaux usées (infiltration, puits perdu, réseau d'eaux pluviales...)
- Un regard de raccordement muni d'un tampon étanche est présent en limite de propriété aussi bien pour les eaux usées que pour les eaux pluviales

Les logements enquêtés sont pour la majorité non conformes à la réglementation, si l'on tient compte de l'absence ou de la non-conformité des boîtes de branchements.




Figure 7 : Conformité des branchements sur la commune de Pérouse

95 logements sont conformes et n'auront pas de travaux à réaliser en domaine privé, soit 72%des logements enquêtés.

2.5.2 Causes de non-conformité

37 logements sur les 132 enquêtés ne sont pas conformes (soit 28%des logements enquêtés).

Les causes de non-conformité sont liées :

- **Aux inversions de branchements (19% des maisons non conformes et 5% des logements enquêtés) :**
 - o Au rejet des eaux usées vers le milieu naturel ou le réseau pluvial (3 logements)
 - o Au rejet des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées (4 logements)
- A la présence d'un prétraitement avant le rejet au réseau (3 ouvrages)
- L'absence de boîte de raccordement ou la non-étanchéité du regard de visite (27 logements)

Il peut exister plusieurs causes de non-conformité par maisons. Le graphique suivant résume les causes de non-conformité.




Figure 8 : Cause de non-conformité

Les eaux usées et pluviales ne sont pas toujours séparées en domaine privé en cas de rejet au réseau séparatif.

3 logements rejettent tout ou partie de leurs eaux usées vers le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.

Un grand nombre d'habitations ne sont pas équipés de regards de branchement aussi bien pour les eaux usées que pour les eaux pluviales.

Un logement actuellement non raccordé, dispose d'un prétraitement pouvant être raccordé après mise en conformité :

- 3 rue des Peupliers




Figure 9 : Synthèse des contrôles de raccordement sur la commune de Pérouse

2.6 Chèvremont- Maisons non raccordées au réseau d'assainissement collectif

Une habitation située au 3 rue de la Ferme à Chèvremont n'est pas raccordée au réseau d'assainissement, cette dernière dispose d'une fosse toutes eaux et d'une filière de traitement de type tranchées d'infiltration.

2.7 Pérouse- Maisons non raccordées au réseau d'assainissement collectif

Une habitation située 3 rue des Peupliers n'est pas raccordée au réseau d'assainissement, cette dernière est équipée d'une fosse toutes eaux et d'un dispositif de traitement dont la nature n'a pu être déterminée

3 Conclusions

Le schéma directeur recensera les maisons/activités où des travaux sont à réaliser pour pallier aux non conformités et pour améliorer le fonctionnement global du système d'assainissement

ANNEXES

Annexe 1 : Enquêtes de branchement : Tableau récapitulatif

ANNEXE 1

ENQUÊTES DE BRANCHEMENTS

Tableau récapitulatif des enquêtes

	Commune	n°	Adresse	Nom propriétaire	Type de réseau public	Regard de branchement EU										Regard de branchement EP				Autres ouvrages		Piscine/SPA	Servitudes	Travaux supposés en cas de Non-Conformité	Commentaire
						Destination des EU	Destination des EP	Piquage des EU dans descentes EP	Position <2m limite propriété	Type de regard	Etat général	Présence d'un siphon	Arrivée en chute	Présence d'une décantation	Étanche	Position <2m limite propriété	Type de regard	Etat général	Étanche	Présence de fosses	Présence d'un puits				
Exemple de réponse	Chèvremont		3 rue des Marronniers	Monsieur X	- EU - EU/EP - UN	- EU - EP - UN - TN - voirie - fossé - puits - rivière - fossé - inconnu	- EU/EP - UN - TN - voirie - fossé - rivière - infiltration - rétention - récupération	- Oui - Non	- Oui - Non	- Tabouret PVC - Té de visite - Regard - Lumière sur collecteur	- Bon état - Etat dégradé - Nettoyage ou curage impossible	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Tabouret PVC - Té de visite - Regard - Lumière sur collecteur	- Bon état - Etat dégradé - Nettoyage ou curage impossible	- Oui - Non	- Sans objet - Fosse septique - Bac à graisses - Autre	- Sans objet - Puits déclaré en mairie - Puits non déclaré en mairie	- raccordée au réseau EU - raccordée au réseau EP - sans lien avec le réseau	- privée - publique		
	Pérouse	1	Rue des Tuyas	MARIE Xavier	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Incertain	Non	Incertain	Incertain	Incertain	Incertain	Regard	Incertain	Incertain	Non	Non	X	Non	en Cours	Travaux en cours sur la propriété
	Chèvremont	4	Rue des Pages	PACQUOT Hubert	EU	EU	Infiltration	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Oui	Non	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	grille EP à déconnecter du regard EU + Infiltration ?	
	Chèvremont	9	Rue des Pages	CHARNOT Michel	EU	EU	Fossé	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	Regard	Nettoyage	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	5	Rue des Pages	LEJEUNE Jacque	EU/EP	EU	Fossé/Infiltration	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	MAL à connecter sur l'évacuation des EU avec une petite pompe de relevage	
	Chèvremont	7	Rue des Pages	RODRIGUEZ Raymond	EU/EP	EU	Fossé	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Privée	
	Chèvremont	4ter	Rue des Pages	PATOZ Daniel	EU/EP	EU	EP	Non	Non	X	X	Non	X	X	X	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Rajout d'un regard EU + raccorder le trop plein de la chaudière sur les canalisations EP	
	Chèvremont	6	Rue des Pages	PACHCO José	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Grille	Bon état	Oui	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Privée		
	Chèvremont	1	Impasse des As	DHOUTAUT Dominique	EU	EU	Puit Perdu	Non	Non	X	X	Non	X	X	X	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Incertain	X	Non	Pose d'un regard EU en limite de propriété	
	Chèvremont	20	Impasse sur la Ville	SARRE Olivier	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	22	Impasse sur la Ville	HELY Frédéric	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Incertitude	Non		
	Chèvremont	12	Impasse sur la Ville	VIELLE Laëticia	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	3	Impasse sur la Ville	BARRE David	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Raccordée avec les EU	Non		
	Chèvremont	6	Impasse sur la Goutte	METZGER Delphine	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Privée	
	Pérouse	10	Rue des Saules	GAUTHERAT	EU/EP	EU	EP	Oui	Oui	Regard	Dégradé	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Dégradé	Oui	Non	Non	X	Non	Raccordement de la SDB par le vide sanitaire jusqu'au regard EU	
	Chèvremont	8	Rue des Pages	HAUSERMANN	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	2	Impasse du Trovaire	GERARD Daniel	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	X	X	X	X	Oui	Oui	Regard	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	26	Impasse sur la Ville	VIGNIEU Guy-Noël	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	28	Impasse sur la ville	BOULANGEOT	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	16	Impasse sur la ville	AUBRY Martine	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Pérouse	7	Rue des Chataigniers	RICHARD Marie-Thérèse	Mixte	EU	EP	Non	Non	Regard	Non Ouvrable	Non	X	X	X	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Pérouse	1	Rue des Poiriers	COLARD Anne	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Pérouse	9	Rue des Sapins	Christian René	EU	EU	Infiltration	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	4	Impasse sur la Ville	KAYA Omer	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	8	Impasse sur la Ville	LENOIR Pierre	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Le regard communal sur l'allée privé n'est pas à niveau. Le propriétaire réclame une mise à niveau.	
	Chèvremont	18	Impasse sur la Ville	HUMBERT Isabelle	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Pérouse	4	Rue des Cèdres	PERREZ Jean-Paul	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	14	Impasse sur la Ville	MUNSCH Laurent	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	32	Impasse sur la Ville	BRUN Alain	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	30	Impasse sur la Ville	SCHIRMANN Mireille	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	23	Impasse sur la Ville	GELEY Marc	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	21	Impasse sur la Ville	MONTAGNIER Stéphane	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	62	Rue de Pérouse	WETZEL Daniel	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	9	Impasse sur la Ville	BICHEAUX	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	2	Impasse sur la Goutte	CASIMIRO Antonio	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Raccordée avec les EU	Non		
	Chèvremont	6	Impasse sur la Ville	BOLLETO Bruno	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	25	Rue de Fontenelle	LAB Pierre	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	23	Rue de Fontenelle	BADIQUE Irène	EU/EP	EU	EP	Non	Non	X	X	Non	X	X	X	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EU en limite de propriété	
	Chèvremont	23bis	Rue de Fontenelle	BADIQUE Sylvain	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	29	Rue de Fontenelle	JANIN Claude	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	19	Impasse sur la Ville	DURIAUX	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	X	Non	X	X	X	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	31	Rue de Fontenelle	BOUQUET Colette	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Non	X	X	X	X	Non	Oui	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	39	Rue de Fontenelle	GEHENDEZ Marcelle	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Dégradé	Non	Non	Non	Non	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	5	Impasse sur la Ville	FLOTAT Cyril	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	30	Rue de Fontenelle	BESSON Eric	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	26	Rue de Fontenelle	CONTAT Delphine	EU/EP	EU	TN	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	2	Impasse sur le Breuille	RICHIER Philippe	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	X	X	X	X	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Perçement de mur puis raccordement de la pompe vide-cave au regard EP à proximité	
	Chèvremont	50ter	Rue de Pérouse	BROCARD Thierry	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	?	Regard	?	?	Non	Non	Incertitude	Non	D'après le propriétaire, un regard EP se situerait sous l'enrobé qui a été refait très récemment (Octobre 2023)	
	Chèvremont	13	Impasse sur la Ville	DEMIR Veysi	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Dégradé	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Présence de béton au fond du regard	
	Chèvremont	36	Impasse sur la Ville	HEDJEM Hamed	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Chaîneau non visible	
	Chèvremont	24	Rue de Fontenelle	BOUQUET Patrick	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Oui	Non	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	17	Impasse sur la Ville	BALANCHE Laurent	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	37 bis	Rue de Fontenelle	JEANKOVIC	EU/EP	EU	EU	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	descente EP en aerien en faisant le tour de la maison.	
	Chèvremont	42	Rue de Pérouse	SCHEFFER Marise	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	X	Non visible	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Regard EU non visible	
	Chèvremont	36	Rue de Pérouse	REGNAULT Denis	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Non	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Raccorder la chaudière au EP	
	Chèvremont	42 bis	Rue de Pérouse	BOILLETOT Jacques	EU/EP	EU	EP	Non	Non	Regard	Bon état	Non	Non	Oui	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Regard EU non étanche	
	Chèvremont	23	Rue de Pérouse	NAUROY Véronique	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EU en limite de propriété	
	Chèvremont	23 bis	Rue de Pérouse	HUREL Marie-Odile	EU	EU	Ruisseau/EU	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Déconnecter la grille et la faire évacuer ou repiquer sur le chaîneau.	

	Chèvremont	27 bis	Rue de Pérouse	LEPAGE Gérard	EU/EP	EU	Fossé	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Oui	Oui	X	X	X	X	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non	Décantation sur le regard EU	
										Regard de branchement EU				Regard de branchement EP				Autres ouvrages							
	Commune	n°	Adresse	Nom propriétaire	Type de réseau public	Destination des EU	Destination des EP	Piquage des EU dans descentes EP	Position <2m limite propriété	Type de regard	Etat général	Présence d'un siphon	Arrivée en chute	Présence d'une décantation	Etanche	Position <2m limite propriété	Type de regard	Etat général	Etanche	Présence de fosses	Présence d'un puits	Piscine/SPA	Servitudes	Travaux supposés en cas de Non-Conformité	Commentaire
Exemple de réponse	Chèvremont		3 rue des Marronniers	Monsieur X	- EU - EU/EP - UN	- EU - UN - TN - voirie - fossé - rivières - puits - infiltration - rétention - récupération	- Oui - Non	- Oui - Non	- Tabouret PVC - Té de visite - Regard - Lumière sur collecteur	- Bon état - Etat dégradé - Nettoyage ou curage impossible	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Tabouret PVC - Té de visite - Regard - Lumière sur collecteur	- Bon état - Etat dégradé - Nettoyage ou curage impossible	- Oui - Non	- Sans objet - Fosse septique - Bac à graisses - Autre	- Sans objet - Puits déclaré en mairie - Puits non déclaré en mairie	- raccordée au réseau EU - raccordée au réseau EP - sans lien avec le réseau	- privée - publique		
	Chèvremont	34	Rue de Pérouse	CANOVAS José	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	Raccordée avec les EU	Non	Piscine à raccorder avec les eaux pluviales, pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	38	Rue de Pérouse	DEMEUSY Nicolas	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Pose de regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	43	Rue de Pérouse	MAMET Benoit	EU/EP	EU	EU	Non	Non	Regard	Dégradé	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Raccordement des EP au réseau EP pose de regard EU/EP en limite de propriété.	
	Chèvremont	82	Rue de Pérouse	BEL Miguel	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	46 bis	Rue de Pérouse	DROL Patrice	EU/EP	EU/Ruisseau	Ruisseau	Non	Non	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Non	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regard EU en limite de propriété	Pas de regard EU personnel
	Chèvremont	25	Rue de Pérouse	JACQUEMIN Fabien	EU/EP	EU	Fossé	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	33	Rue de Pérouse	RICHEN Henry	EU/EP	EU	Fossé/TN	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Pérouse	14	Rue des Sapins	BERMON Nadège	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	72	Rue de Pérouse	GUIGON Jean	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Chauffe-eau avec l'EP ; pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	63	Rue de Pérouse	BOISSON Lydie	EU/EP	EU	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	7	Impasse du Trovaire	DAVAL Alain	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Raccordée avec les EP	Non	Douche extérieur branché avec les EU lors de son utilisation	
	Chèvremont	5	Impasse du Trovaire	GARRET Didier	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	Raccordée avec les EP	Non	Pose de regard EU/EP en limite de propriété	
	Chèvremont	4	Impasse du Trovaire	KARL Michel	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Raccorder la chaudière au EP	
	Chèvremont	69	Rue de Pérouse	LEBAIL Alain	EU/EP	EU/Inconnu	Ruisseau	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	Infiltration	Non	Pose de regard EU/EP ; Vérifier les EU du sous-sol ; Raccorder la petite piscine avec les EP	
	Chèvremont	59	Rue de Pérouse	SAGATO Béatrice	EU/EP	EU	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	2	Rue des As	CARUSO François	EU	EU	Tranchée Filtrante	Non	Oui	X	X	X	X	X	X	Non	X	X	X	Non	Non	X	Non	Grille EP à connecter avec les EP. Regard EU sous terre et Pose de regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	57	Rue de Pérouse	ULRICH Michel	EU/EP	EU	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	58	Rue de Pérouse	ELOY Pascal	EU/EP	EU	EU	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Raccorder un regard pour les EP en joignant toutes les EP en un seul point ; idem pour les EU	
	Chèvremont	4	Impasse sur la Goutte	SERRIERE Valérie	EU/EP	EU	Puit Perdu	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non		
	Chèvremont	56	Rue de Pérouse	PONS Luc	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Bac dégraisseur	Non	Raccordée au réseau EP	Non	conforme si le bac dégraisseur est supprimé	
	Chèvremont	53 bis	Rue de Pérouse	SCATASSI Jean-Michel	EU/EP	EU	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	Raccordée à un puit	Non		
	Chèvremont	61	Rue de Pérouse	SEINTORENS Joël	EU/EP	EU	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	évier condamné	
	Chèvremont	54	Rue de Pérouse	MERMET Claude	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regards en limite de propriété	
	Chèvremont	51	Rue de Pérouse	PACAUD Pierre	EU/EP	EU	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	4	Impasse des Grands Champs	FOLTZER Jean-Jacques	EU/EP	EU	EU/TN	Non	Non	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	déconnecter le chéneau du regard et faire évacuer le chéneau sur le terrain	
	Chèvremont	10	Rue de Fontenelle	JEANNIN Gilles	EU/EP	EU	EP/Récupération	Non	Oui	Regard	X	X	X	X	X	Non	X	X	X	Non	Non	X	Non	Ajout d'un coude pour l'évacuation de cuisine ; pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	1ter	Rue de Fontenelle	VILLET Laurent	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Raccordée avec les EU	Non	Drainage du voisin (1B rue de Fontenelle) à raccorder sur le bon regard EP ; raccorder les eaux de piscines et de chaudière avec les EP	
	Chèvremont	55	Rue de Pérouse	SCATASSI Jean	EU/EP	EU/Inconnu	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Dégradé	Non	Non	Oui	Oui	Non	X	X	X	Non	Non	X	Non	destination de l'évier inconnue	
	Chèvremont	50 bis	Rue de Pérouse	BERGER Gérard	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Grille	Bon état	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	50	Rue de Pérouse	ARISI Antoinette	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regard EU/EP en limite de propriété	
	Chèvremont	48	Rue de Pérouse	DAL-GOBBO Bernard	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	Oui	Regard	Bon état	Oui	Oui	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EU en limite de propriété	
	Chèvremont	46 ter	Rue de Pérouse	DIETRICH Mireille	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Oui	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	3	Rue de la Ferme	WOLFF Anne-Marie	EU/EP	Infiltration	Inconnue	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Fosse toutes eaux bac dégraisseur	Non	X	Non		
	Chèvremont	10	Impasse sur la Ville	DEMEUSY Lucia	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Pérouse	1ter	Rue des Sapins	JACQUET Frédéric	EU/EP	EU	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	4	Rue de Fontenelle	JEANNIN Gérard	EU/EP	EU	TN	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EU en limite de propriété	
	Chèvremont	19	Rue de Fontenelle	JEANNIN Hubert	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Non	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	6	Chemin du Berlin	VIGIN Jean-Luc	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	Raccordée avec les EP	Non	Pose d'une boîte de raccordement EP	
	Chèvremont	13	Rue de Fontenelle	HUGUENOT Daniel	EU/EP	EU	TN	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	2	Chemin du Berlin	BELZUNG Romain	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	37 ter	Rue de Fontenelle	BARATA Jessica	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Chéneau à passer en aérien sur le coté de maison	
	Chèvremont	3	Impasse sur la Goutte	ENGLES Stéphane	EU/EP	EU	Fossé	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	x	Non		
	Chèvremont	28	Rue de Pérouse	MIGEON André	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	4	Rue des As	RIEGERT Jacques	EU	EU	Tranchée Filtrante	Non	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regard EU/EP en limite de propriété	
	Chèvremont	3	Rue des As	LAMARIE Jean-Rémi	EU	EU	TN/EU	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	By-pass dans la grille avaloir pour les EU puis création de puit perdu	
	Chèvremont	4 bis	Rue des Pages	BAUDUIN Guy	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	8	Rue de Pérouse	BARBERA Christophe	EU/EP	EU	EU	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Raccorder la chaudière avec les EP Refaire une tranchée avec que les EP ; Pose de regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	6	Rue de Fontenelle	JEANNIN Marie	EU/EP	EU	Ruisseau	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EU en limite de propriété	
	Chèvremont	8	Rue de Fontenelle	JEANNIN Gérard	EU/EP	EU	TN	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EU en limite de propriété	
	Chèvremont	3	Rue des Pages	ADALLA Elisabeth	EU/EP	EU/Fossé	EU/Fossé	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Oui	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Raccorder les EU du sous-sol devant la maison à l'aide d'une pompe de relevage ; Obtenir la sortie actuelle de la grille avaloir devant la maison et faire une tranchée jusqu'au regard EP le plus proche	
	Chèvremont	7	Impasse sur la Goutte	ANTOINE Eric	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Incertain	X	Non		
	Chèvremont	4	Impasse sur le Breuille	CHAUVEAU Pierre-Yves	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Raccordée au réseau EP	Non		
	Chèvremont	6	Impasse du Trovaire	EUVARD Joël	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Raccordée au réseau EP	Non		
	Chèvremont	9 bis	Rue de Fontenelle	JEANNIN Dominique	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	27	Rue de Fontenelle	SATTONET Agnès	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regard EU/EP en limite de propriété	
	Chèvremont	14	Rue de Fontenelle	SAILLET Christian																					

	Chèvremont	41	Rue de Fontenelle	BOIVERT Bertrand	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	18	Rue de Fontenelle	SAOUDI Walid	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	
									Regard de branchement EU							Regard de branchement EP				Autres ouvrages					
	Commune	n°	Adresse	Nom propriétaire	Type de réseau public	Destination des EU	Destination des EP	Piquage des EU dans descentes EP	Position <2m limite propriété	Type de regard	Etat général	Présence d'un siphon	Arrivée en chute	Présence d'une décantation	Étanche	Position <2m limite propriété	Type de regard	Etat général	Étanche	Présence de fosses	Présence d'un puits	Piscine/SPA	Servitudes	Travaux supposée en cas de Non-Conformité	Commentaire
Exemple de réponse	Chèvremont		3 rue des Marronniers	Monsieur X	- EU - EU/EP - UN	- EU - EP - UN - TN - voirie - fossé - puits - rivière - puits - fossé - inconnu	- EU/EP - UN - TN - voirie - fossé - rivière - puits - infiltration - rétention - récupération	- Oui - Non	- Oui - Non	- Tabouret PVC - Té de visite - Regard - Lumière sur collecteur	- Bon état - Etat dégradé - Nettoyage ou curage impossible	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Tabouret PVC - Té de visite - Regard - Lumière sur collecteur	- Bon état - Etat dégradé - Nettoyage ou curage impossible	- Oui - Non	- Sans objet - Fosse septique - Bac à graisses - Autre	- Sans objet - Puits déclaré en mairie - Puits non déclaré en mairie	- raccordée au réseau EU - raccordée au réseau EP - sans lien avec le réseau	- privée - publique		
	Chèvremont	2	Rue de Fontenelle	DUBARRY Christian	EU/EP	EU	EP/Ruisseau	Non	Oui	Regard	Dégradé	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété rectifier le problème de bouchon	Problème récurrent : bouchon dans le regard car la sortie est trop haute
	Chèvremont	34	Impasse sur la Ville	BOULANGER Elodie	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	13	Rue de Pérouse	ETHORE Sébastien	EU/EP	EU	Puits Perdu/fossé	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	3	Chemin du Circuit Eisen	GRABER Philippe	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non		
	Chèvremont	5	Impasse des Grands Champs	MARCHAND Romain	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Incertain	Non		
	Chèvremont	44 Bis	Rue de Pérouse	LORIDAT Jean-Claude	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	5	Rue de Fontenelle	DEVANTOY Bernard	EU/EP	EU	EP	Non	Non	X	X	X	X	X	X	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EU en limite de propriété	
	Chèvremont	9	Impasse sur la Goutte	PINJENTY Jérôme	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	5	Impasse de la Laique	SCHMITT Eric	EU/EP	EU	Puits Perdu	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	12	Rue de Bessoncourt	SCHMITT Eric	Inconnu	EU	Puits Perdu	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		Raccordées avec le 5 Impasse de la Laique car même propriétaire
	Chèvremont	4A	Rue des Pages	ARISI Nicole	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	3	Impasse du Trovaire	CHEUR Anthony	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	2	Rue de Pérouse	LEHMAN Raymond	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Grille	Bon état	X	Non	Non	X	Non	EU de la Pharmacie ? Destination des EP inconnue	
	Chèvremont	3	Impasse de la Laique	LECLAVIER Jean-Charles	EU/EP	EU	Inconnue	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	16	Rue de Pérouse	GROTTA Bernadette	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	52	Rue de Pérouse	BAVARD Amandine	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Grille	Bon état	X	Non	Non	X	Non	En cours de travaux	
	Chèvremont	53	Rue de Pérouse	SCATASSI Serge	EU/EP	EU	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	60	Rue de Pérouse	VIENNE Nathalie	EU/EP	EU	TN/EU	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Non	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Mettre l'évacuation du chéneau sur sol.	Vérifier la MAL
	Chèvremont	4	Rue de Pérouse	ENGLES Amandine	EU/EP	EU	EP	Non	Non	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	11	Rue de Bessoncourt	FERNET Gérard	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Raccordée avec les EP	Non		
	Pérouse	18	Rue des Cèdres	CONSTANTIN Régine	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Pérouse	16	Rue des Cèdres	LAPORTE Claude	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non		
	Pérouse	12	Rue des Cèdres	LAFAY Michael	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non		
	Pérouse	6	Rue des Cèdres	DAN Alexandre	EU/EP	EU	EP	Non	Non	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non	Pose d'un regard EU en limite de propriété	
	Chèvremont	18	Rue de Pérouse	MERBAKI Farid	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regards en limite de propriété ; MAL à déconnecter des EP	
	Pérouse	24	Rue des Aliziers	LECHEVALIER Sylvain	EU/EP	EU	EP/EU	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Raccordée au réseau EU	Non	Vidange de piscine à raccorder au chéneau EP le plus proche	
	Pérouse	15	Rue des Aliziers	VALENTIN Jean-Marc	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Dégradé	Non	Non	Non	Non	Oui	Regard	Dégradé	Non	Non	Non	Eaux de lavage raccordée au réseau EU	Non	Présence de racine ; regard non scellée : Non étanche	
	Pérouse	17	Rue des Aliziers	PENATO Nadège	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Pérouse	21	Rue des Aliziers	BILDSTEIN Flavien	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Spa raccordée au réseau EP	Non		
	Chèvremont	15	Rue de Fontenelle	VIVIER Alice	EU/EP	EU	EP	Non	Non	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regards en limite de propriété	
	Chèvremont	3	Impasse sur le Breuille	DUMON Vanessa	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	1	Rue de Bessoncourt	ADAM Frédéric	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	Arrivée EU venant du voisinage impossible de savoir ce que c'est.
	Chèvremont	2bis	Rue de Bessoncourt	MENET Jean-Pierre	EU/EP	EU	EU	Non	Non	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Séparation des EP du regard EU, installation sur 10m une canalisation EP + pose d'un regard EP + raccordement EP au réseau EP	
	Chèvremont	11	Rue des Pages	ROTH Ferdinand	EU/EP	EU	Fossé	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	its déclaré en ma	Non		
	Chèvremont	5	Rue de Bessoncourt	CASSONNET Didier	EU/EP	EU/EP	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Oui	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Oui	X	Non	Installation d'une canalisation EU reliant l'évier au lavabo au regard EU. Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Chèvremont	1	Rue de Pérouse	PANCHER Serge	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	10	Rue de Pérouse	BARTHET Josette	EU/EP	EU/Inconnu	Récupération/EU	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Oui	Oui	Oui	X	X	X	X	Non	Oui	Sans lien avec le réseau	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété ; raccordement de la grille jusqu'au réseau EP.	Infiltration dans le regard EU en limite de propriété ; Curer le regard sableux Voir les entrées et sorties du regard boulonné.
	Chèvremont	21bis	Rue de Pérouse	HERVY Christian	EU/EP	EU	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		
	Chèvremont	20	Rue de Pérouse	SAGE Marie-Odile	EU/EP	EU	Inconnue	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété ; Boucher l'arrivée de l'évier extérieur.	Destination des EP inconnue
	Chèvremont	14	Rue de Pérouse	KINDERSTATH Dnaielle	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Oui	Non	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Rendre étanche le regard EU en limite de propriété	Présence d'une décantation dans le regard EU en limite de propriété
	Chèvremont	2	Impasse des Roses	GROSDIDIER François	EU/EP	EU	Fossé/Inconnu	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Eaux de MAL récupérées dans une cuve puis renvoyées dans l'évier. Destination EP inconnue	
	Chèvremont	21	Rue de Pérouse	KALBE Nicolas	EU/EP	EU/EP	EP	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Raccorder l'évier jusqu'au regard EU en limite de propriété	Arrivée inconnue dans le regard EU en limite de propriété
	Chèvremont	2	Chemin du Circuit Eisen	EISEN Vincent	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non	Pose de regards EU intermédiaire	Pas de regard EU personnel	
	Chèvremont	7bis	Impasse des Grands Champs	EISEN Jacqueline	EU	EU	EU	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Fosse septique	Non	Non	Création de puits perdu pour l'EP/ suppression de la fosse		
	Chèvremont	5	Chemin du Circuit Eisen	BOUCOYN François	EU/EP	EU	EP	Non	Non	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	Pose de regards en limite de propriété	
	Pérouse	5	Rue des Tuyas	CAUSSE Michel	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regards en limite de propriété	
	Pérouse	9	Rue des Tuyas	BOUVARD Michel	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	Non	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Non	X	Non	Pose de regards en limite de propriété	
	Pérouse	6	Rue des Tuyas	COLIN Nicole	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regards en limite de propriété	
	Pérouse	13	Rue des Tuyas	ROSSET Christian	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose de regards en limite de propriété	
	Pérouse	23	Rue des Aliziers	ABIKE Mérad	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Pérouse	41	Grande Rue	BERNARD Alain	EU/EP	EU/EP	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non	obturation de la canalisation de l'évier puis prolongement jusqu'au regard EU à proximité	
	Chèvremont	46	Rue de Pérouse	COCHET Frédéric	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non	Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Pérouse	3	Rue des Cèdres	MENNESSIÉL Thierry	EU/EP	EU	EP/TN	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		
	Pérouse	1	Rue des Aliziers	DOMINIQUE Pierre	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	B							

	Pérouse	10	Rue des Tuyas	LAMBERT Nicole	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non			
	Pose de regards en limite de propriété																									
	Regard de branchement EU														Regard de branchement EP				Autres ouvrages							
	Commune	n°	Adresse	Nom propriétaire	Type de réseau public	Destination des EU	Destination des EP	Piquage des EU dans descentes EP	Position <2m limite propriété	Type de regard	Etat général	Présence d'un siphon	Arrivée en chute	Présence d'une décantation	Étanche	Position <2m limite propriété	Type de regard	Etat général	Étanche	Présence de fosses	Présence d'un puits	Piscine/SPA	Servitudes	Travaux supposés en cas de Non-Conformité	Commentaire	
Exemple de réponse	Chèvremont		3 rue des Marronniers	Monsieur X	- EU - EU/EP - UN	- EU - EP - UN - TN - voirie - puits - rivière - fossé - inconnu	- EU/EP - UN - TN - voirie - fossé - rivière - puits - infiltration - rétention - récupération	- Oui - Non	- Oui - Non	- Tabouret PVC - Tê de visite - Regard - Lumière sur collecteur	- Bon état - Etat dégradé - Nettoyage ou curage impossible	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Oui - Non	- Tabouret PVC - Tê de visite - Regard - Lumière sur collecteur	- Bon état - Etat dégradé - Nettoyage ou curage impossible	- Oui - Non	- Sans objet - Fosse septique - Bac à graisses - Autre	- Sans objet - Puits déclaré en mairie - Puits non déclaré en mairie	- raccordée au réseau EU - raccordée au réseau EP - sans lien avec le réseau	- privée - publique			
	Pérouse	9	Rue des Rosiers	KARBOUCHE Mohammed	EU/EP	EU/Puits Perdu	EP/Puits Perdu	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		Pose d'un regard EP en limite de propriété ; raccordement de l'évier jusqu'au regard EU à l'aide d'une petite pompe de relevage ou supprimer l'évier.	
	Pérouse	2ter	Rue des Rosiers	LOUCHEN Rabah	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Pérouse	26	Rue des Marronniers	MARTIN Christian	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Oui	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Pérouse	10	Rue des Cèdres	MIDET François	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Chèvremont	42ter	Rue de Pérouse	FREMY Frédéric	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Non	X	X	X	Non	Non	Raccordée au réseau EP	Non		Pose de regards EP en limite de propriété ; supprimer le syphon se jetant dans l'EU.	
	Pérouse	3	Rue des Rosiers	PIQUEREZ Serge	EU/EP	EU	EP/Puits Perdu	Non	Non	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		Pose d'un regard EU en limite de propriété	
	Pérouse	11	Rue des Cèdres	DE OLIVEIRA RODRIGUES Alexandre	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	12	Rue des Rosiers	MUNIER Philippe	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	5	Rue des Chataigniers	RENOIT Pascal	EU/EP	EU	Fossé	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non			
	Pérouse	2bis	Rue des Rosiers	CHRISTOPHE	EU/EP	EU	Puits Perdu	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	3	Rue des Marronniers	LEBOEUF Gaëlle	EU/EP	EU	Inconnu	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		Destination EP Inconnue	
	Pérouse	20	Rue des Marronniers	SASTRE Francisco	EU	EU/Ruisseau	Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		Ramener l'évacuation de l'évier au regard EU en limite de propriété grâce à une pompe de relevage.	
	Pérouse	15bis	Rue des Marronniers	VANNIER Guy	EU	EU	Puits Perdu	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		Raccorder la sortie de chaudière avec le regard EP à proximité.	
	Pérouse	15A	Rue des Marronniers	SENTENAS Michel	EU	EU	Puits Perdu	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	11	Rue des Marronniers	SCHITTLY Robert	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Dégradé	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		Pose d'un regard EP en limite de propriété infiltration dans le regard EU n°67	
	Pérouse	15	Rue des Marronniers	BRUEZ Amandine	EU/EP	EU	EP/EU	Non	Non	Regard	Dégradé	Non	Non	Non	Oui	Oui	Grille	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		Pose de regards en limite de propriété, poser un abri pour l'évier et le WC extérieur. Obtenir la canalisation de la petite grille avaloir. Tirer 20m de canalisation pour l'EP se jetant dans l'EU.	
	Pérouse	13	Rue des Marronniers	RICHARD Jean-Charles	EU/EP	EU	EP/EU	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	X	Non		Tirer 10 m de canalisations pour raccorder la grille sur l'arrière de l'habitation pour séparer l'EP de l'EU.	
	Pérouse	2	Rue des Oliviers	DI MARIO	EU/EP	EU	EP/Fossé	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Oui		Destination des EU/EP sur la rue des Poiriers	
	Pérouse	10bis	Rue des Rosiers	BIGEARD Roselyne	EU/EP	EU/Inconnu	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		raccorder les éviers sur ce regard. Pose d'un regard EP en limite de propriété	
	Pérouse	6	Rue des Chataigniers	VIALA Bruno	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non		Supposition des éviers, chauffe-eau et la MAL arrivent dans le Puits Perdu	
	Pérouse	4	Rue des Chataigniers	BARBIER Laurent	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non		Prévoir un raccordement pour la douche extérieur sur l'EU.	
	Pérouse	2	Rue des Chataigniers	CHARBONNIER Philippe	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	11bis	Rue des Sapins	MORLOT Gilles	EU/EP	EU	Fossé	Non	Non	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	13	Rue des Aliziers	OLIVIER Philippe	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Chèvremont	7	Rue de Pérouse	HOUOT	EU/EP	EU	EP/Ruisseau	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Grille	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Chèvremont	9	Rue de Pérouse	HOUOT	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	9	Rue des Aliziers	Cavalli	EU/EP	EU	Champ et EU	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		Déconnexion de la grille du réseau EU	
	Pérouse	20	Rue des Sapins	VALGUE Brassé	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Chevremont	8	Impasse du Trouvaire	Godillet	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	11	Rue des Sapins	Frossard Norbert	EU/EP	EU	Champ	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	NON	NON	X	NON		EP sur terrain	
	Pérouse	16bis	Rue des Sapins	DEBUCHY Cédric	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		Déconnexion des éviers du réseau EP	
	Pérouse	3	Rue des Sapins	SCHÉLIQUET Monique	EU/EP	EU	inconnu	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		EP non déterminé	
	Pérouse	2	Rue des Sapins	VIEILLE Thierry	EU/EP	EU	EP/Puits Perdu	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Oui	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	7	Rue des Sapins	POINTEAU Didier	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	4	Rue des Sapins	BORNIER André	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	12	Rue des Sapins	TURBOT Eric	EU/EP	EU	EP	Non	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	12	Rue des Tuyas	TISSERAND Bernard	EU/EP	EU	EP	Non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Non	Non	X	Non		Pose de regards en limite de propriété	
	Pérouse	2	Impasse de La Laique	COURDOUX Serge	EU/EP	EU	infiltration	Non	Oui	Regard	Bon état	NON	NON	NON	Oui	X	X	X	X	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	14	Rue des Aliziers	BONNEFOY Odile	EU/Puits	EU	EP/Puits Perdu	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non		Suppression de l'évier du garage	
	Pérouse	20	Rue des Aliziers	ROBERT Emilie	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	11	Rue des Aliziers	IDELON Gilles	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	2	Rue des Sorbiers	SPADONE Sébastien	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	Sans lien avec le réseau	Non			
	Pérouse	4bis	Rue des Poiriers	TIEFAINE Monique	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Chevremont	82	Rue de Pérouse	MARTIN Michel	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Chevremont	1	Impasse de La Laique	MESSUJ Ines	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	15	Rue des Cèdres	JOB Isabelle	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	raccordée au réseau EU	Non			
	Pérouse	14	Rue des Cèdres	MANGINOT Christophe	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Oui	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	1	Rue des Cèdres	BOUREZZOU Fatima	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	X	Non			
	Pérouse	16	Rue des Aliziers	EUDES Stephane	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	raccordée au réseau EP	Non			
	Pérouse	22	Rue des Cèdres	COSSEMENT Rene Marc	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Non	Non	Non		
	Pérouse	2	Rue des Cèdres	ROLLET Francois	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Non	Non	Non		
	Pérouse	5	Rue des Sapins	COUBOILLET Thibaut	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Non	Non	Non		
	Pérouse	16	Rue des Sapins	PIQUEREZ Monique	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Non	Non	Non		
	Pérouse	6	Rue des Sapins	STEHLIN Frédéric	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	X	X	X	X	Non	Non	Non	Non			
	Pérouse	7	Rue des Cèdres	LATNECHE	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Oui	Oui	Regard	Bon état	Non	Non	Non	Raccordé au réseau EU	Non			
	Pérouse	9	Rue des Cèdres	TOUSSAINT Clémentine	EU/EP	EU	EP	NON	Oui	Regard	Bon															

