

## Localisation

Saint-André-d'Huiriats  
Bourg

Type de Dépense	Pourcentage
Séparatif EU	~95%
Séparatif EP	~4%
Unitaire	~1%


Matériau	Nombre d'objets
Grès	2200
PVC	1200
Béton	200
Fonte	150
Plastique	100
Indéterminée	300

## analyse des regards

A 3D pie chart illustrating the causes of water damage. The chart is divided into two segments: a large blue segment representing 'Gravitare' (Gravity) and a very small red segment representing 'Refoulement' (Backflow). A legend to the right of the chart identifies the colors: a blue square for 'Gravitare' and a red square for 'Refoulement'.

67	69.1%
----	-------

Diamètre	Nombre d'objets
Ø63	~100
Ø200	~3500
Ø300	~100
Indéterminé	~100



## analyse des regards

---

■ Non trouvé  
■ Accessible  
■ Sous enrobé  
■ Enterré  
■ Bloqué  
■ Scellé  
■ Inaccessible

<sup>0</sup> regards mixtes comptabilisés uniquement avec les EU

## les boîtes de branchement

---

Statut	Pourcentage
Non trouvé	15%
Accessible	55%
Sous enrobé	10%
Enterré	5%
Bloqué	5%
Scellé	10%

### Ouvrages particuliers:

---

Canal de comptage	0
Unité de prétraitement	0
Unité de traitement	1
Grilles/avaloirs	0