

D 30830/L15

DEPARTEMENT DE L'ISERE

# COMMUNE DE VILLARD BONNOT

## ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TESTS A LA FUMEE



agence  
de l'eau

rhône méditerranée & corse

2-4, allée de Lodz

69363 LYON Cedex 07

Tél. 04 72 71 26 00 - Fax 04 72 71 26 01

AVRIL - MAI 2001

**E.D.A.C.E.R.E** S.C.A.

*l'ingénierie de l'eau*

SIEGE SOCIAL ALBERTVILLE: 7, Rue du Lieutenant Gustave Eysseric BP 148 73204 CEDEX  
Tél: 04 79.32.40.81 Fax: 04.79.37.70.26

TOUTES PRESTATIONS  
EAU ET ASSAINISSEMENT



**DEPARTEMENT DE L'ISERE**  
**COMMUNE DE VILLARD BONNOT**

---oooOOOooo---

**ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX**  
**D'ASSAINISSEMENT**

---oooOOOooo---

**TESTS A LA FUMEE**

---oooOOOooo---



7, rue Lieutenant Eysseric  
BP 148  
73204 ALBERTVILLE CEDEX  
Tél : 04.79.32.40.81  
Fax : 04.79.37.70.26  
Email : [edacere@compuserve.com](mailto:edacere@compuserve.com)

**AVRIL/MAI 2001**

## RECAPITULATIF

NOM	Fiche de rapport n°	VILLE	ADRESSE	TYPE D'ANOMALIE	SURFACE RACCORDEE
Ferrante	1	Villard Bonnot	61,allée des Orchis résidence du Château	Grille	100m <sup>2</sup>
Cano	2	Villard Bonnot	188,allée des trolles résidence du Château	Gouttière	5m <sup>2</sup>
Beleffi	3	Brignoud	45,avenue de la libération	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Beleffi	4	Brignoud	45,avenue de la libération	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Amico	5	Brignoud	49,avenue de la libération	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Sur chaussée	6	Brignoud	49,avenue de la libération	Grille	Inconnu
Tixier	7	Brignoud	5,le clos des tulipiers	Gouttière	200m <sup>2</sup>
Tixier	8	Brignoud	5,le clos des tulipiers	Grille	100m <sup>2</sup>
Tixier	9	Brignoud	5,le clos des tulipiers	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Di-Marcello	10	Brignoud	1,rue Antoine Curt	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Di-Marcello	11	Brignoud	1,rue Antoine Curt	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Aldo Barison	12	Brignoud	4,rue Antoine Curt	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Reby	13	Brignoud	7,rue AntoineCurt	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Reby	14	Brignoud	7,rue AntoineCurt	Grille	150m <sup>2</sup>
Meslin	15	Brignoud	20,rue Antoine Curt	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Inconnu	16	Brignoud	9,rue Désiré Granet	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Sanchez	17	Brignoud	18,rue Désiré Granet	Bassin	
Immeuble	18	Brignoud	81, rue du Colonel Fabien	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Immeuble	19	Brignoud	81, rue du Colonel Fabien	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Immeuble	20	Brignoud	81, rue du Colonel Fabien	Grille	50m <sup>2</sup>
Jourdan	21	Brignoud	37,rue du Bac	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Berlioux	22	Brignoud	13,lotissement les érables	Gouttière	50m <sup>2</sup>
Scarantino	23	Brignoud	18,lotissement les érables rue du Bac	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Scarantino	24	Brignoud	18,lotissement les érables rue du Bac	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Morado	25	Brignoud	7,rue du Bac	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Immeuble	26	Brignoud	24,cité Ialienne avenue Robert Huant	Gouttière	200m <sup>2</sup>
Sanchez	27	Brignoud	Lotissement pavillon rouge rue des Castors	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Sur chaussée	28	Brignoud	Devant Estram Lotissement pavillon rouge	Grille	
Estram Cécile	29	Brignoud	Lotissement pavillon rouge rue des Castors	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Galan	30	Lancey	2,place de Verdun	Gouttière	200m <sup>2</sup>

## RECAPITULATIF

NOM	Fiche de rapport n°	VILLE	ADRESSE	TYPE D'ANOMALIE	SURFACE RACCORDEE
Teruel	31	Lancey	22,avenue de la papeterie	Gouttière	200m <sup>2</sup>
Rossi	32	Lancey	18,avenue de la papeterie	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Rossi	33	Lancey	18,avenue de la papeterie	Gouttière	20m <sup>2</sup>
Martinelli	34	Lancey	10,avenue de la papeterie	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Tourron	35	Lancey	28,place de Verdun	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Caisse d'épargne	36	Lancey	8,avenue de la papeterie	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Mithieux	37	Lancey	8,avenue de la papeterie	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Bourgeat	38	Lancey	8,avenue de la papeterie	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Copropriété	39	Lancey	8,avenue de la papeterie	Bassin	
Vachel	40	Lancey	41,avenue de la papeterie	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Bar le Colysée	41	Lancey	41,rue Aristide Bergès	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Sur chaussée	42	Lancey	39,rue Chantemerle	Avaloir	200m <sup>2</sup>
Negeon-Budillon	43	Lancey	63,rue Chantemerle	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Negeon-Budillon	44	Lancey	63,rue Chantemerle	Gouttière	50m <sup>2</sup>
Dalbion	45	Lancey	61,rue Chantemerle	Attente	100m <sup>2</sup>
Malriq Mario	46	Lancey	55,rue Chantemerle	Gouttière	50m <sup>2</sup>
Inconnu	47	Lancey	57,rue de Chantemerle	Gouttière	50m <sup>2</sup>
Inconnu	48	Lancey	57,rue de Chantemerle	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Gagneur	49	Lancey	53,rue Chantemerle	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Suchet	50	Lancey	16,avenue d'Espagne	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Guille	51	Lancey	84,avenue d'Espagne	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Guille	52	Lancey	84,avenue d'Espagne	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Martinez Ducolombi	53	Lancey	Avenue d'Espagne	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Inconnu	54	Lancey	5,rue Manouchian	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Ambrosiano	55	Lancey	7,rue Manouchian	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Damato	56	Lancey	9,rue Manouchian	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Perez	57	Lancey	7,rue de la lunette	Gouttière	100m <sup>2</sup>
Giroud	58	Lancey	9,avenue de l'Espagne	Gouttière	100m <sup>2</sup>
				TOTAL	5500,70m <sup>2</sup>

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 1

Ville : Villard Bonnot

Nom : Ferrante

Adresse : 61,allée des Orchis,résidence du Château

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

## FICHE DE RAPPORT N : 2

Ville : Villard Bonnot

Nom : Cano

Rue : 188,allée des trolles,résidence du château

### Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

### Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

:Annexe

:Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 5m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 3

Ville : Brignoud

Nom : Beleffi

Adresse : 45,avenue de la libération

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 4

Ville : Brignoud

Nom : Beleffi

Adresse : 45,avenue de la libération

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 5

Ville : Brignoud

Nom : Amico

Adresse : 49,avenue de la libération

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 6

Ville : Brignoud

Nom : Sur chaussée

Adresse : Devant le 49, avenue de la libération

## Nature du désordre

- : Gouttière  
 : Grille

- : Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

- : Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre : **Sur chaussée**

- : N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

- : N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : **inconnu**

Observation : **Le couvercle béton a été remplacé par une grille**

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 7

Ville : Brignoud

Nom : Tixier

Adresse : 5, le clos des tulipiers

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 200m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 8

Ville : Brignoud

Nom : Tixier

Adresse : 5, le clos des tulipiers

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

: Annexe

: Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation : La grille est située devant le garage

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 9

Ville : Brignoud

Nom : Tixier

Adresse : 5, le clos des tulipiers

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 10

Ville : Brignoud

Nom : Di-Marcello

Adresse : 1,rue Antoine Curt

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 11

Ville : Brignoud

Nom : Di -Marcello

Adresse : 1,rue Antoine Curt

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

:Annexe

:Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 12

Ville : Brignoud

Nom : Aldo Barison

Adresse : 4,rue Antoine Curt

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 13

Ville : Brignoud

Nom : Reby

Adresse : 7,rue Antoine Curt

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation : Le chenaux S/E esr également raccordé au réseau eaux usées

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 14

Ville : Brignoud

Nom : Reby

Adresse : 7,rue Antoine Curt

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

:Annexe

:Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 150m<sup>2</sup>

Observation : Le chenaux du garage est également raccordés aux eaux usées

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 15

Ville : Brignoud

Nom : Meslin

Adresse : 20,rue Antoine Curt

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 16

Ville : Brignoud

Nom : Inconnu

Adresse : 9,rue Désiré Granet

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 17

Ville : Brignoud

Nom : Sanchez

Adresse : 18,rue Désiré Granet

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre : Bassin


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées :

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 18

Ville : Brignoud

Nom : Immeuble

Adresse : 81,rue du colonel Fabien

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre : Immeuble

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 19

Ville : Brignoud

Nom : Immeuble

Adresse : 81,rue du colonel Fabien

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre : Immeuble

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 20

Ville : Brignoud

Nom : Immeuble

Adresse : 81,rue du colonel Fabien

## Nature du désordre

- : Gouttière  
 : Grille

- : Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

- : Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre : Immeuble

- : N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

- : N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 50m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 21

Ville : Brignoud

Nom : Jourdan

Adresse : 37,rue du Bac

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 22

Ville : Brignoud

Nom : Berlioux

Adresse : 13,lotissement les érables

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 50m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 23

Ville : Brignoud

Nom : Scarantino

Adresse : 18,lotissement les érables rue du Bac

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

: Annexe

: Autre :

: N/O

: S/O

: C/O

: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 24

Ville : Brignoud

Nom : Scarantino

Adresse : 18,lotissement les érables rue du Bac

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

:Annexe

:Autre :

: N/O

: S/O

: C/O

: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 25

Ville : Brignoud

Nom : Morado

Adresse : 7,rue du Bac

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

:Annexe

:Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 26

Ville : Brignoud

Nom : Immeuble

Adresse : 24,cité Italienne avenue Robert Huant

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

:Annexe

:Autre : Immeuble

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 200m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 27

Ville : Brignoud

Nom : Sanchez

Adresse : Lotissement pavillon rouge rue des castors

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

: Annexe

: Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 28

Ville : Brignoud

Nom : Sur chaussée

Adresse : Devant la maison de Estram Cécile lotissement pavillon rouge rue des castors

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

: Annexe

: Autre : Sur chaussée

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées :

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 29

Ville : Brignoud

Nom : Estram Cécile

Adresse : Lotissement pavillon rouge rue des castors

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale

: Garage

: Annexe

: Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 30

Ville : Lancey

Nom : Galan

Adresse : 2,placede Verdun

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation : Le chenaux N/E est également raccordé au réseau eaux usées (100m<sup>2</sup>)

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 31

Ville : Lancey

Nom : Teruel

Adresse : 22,avenue de la papeterie

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 200m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 32

Ville : Lancey

Nom : Rossi

Adresse : 18,avenue de la papeterie

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

:Annexe

:Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 33

Ville : Lancey

Nom : Rossi

Adresse : 18, avenue de la papeterie

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale

: Garage

: Annexe

: Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 20m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 34

Ville : Lancey

Nom : Martinelli

Adresse : 10, avenue de la papeterie

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 35

Ville : Lancey

Nom : Tourron

Adresse : 28, place de Verdun

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale

: Garage

: Annexe

: Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 36

Ville : Lancey

Nom : caisse d'épargne

Adresse : 8, avenue de la papeterie

## Nature du désordre

: Gouttière

: Grille

: Avaloir

: Autre :

## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale

: Garage

: Annexe

: Autre :

: N/O

: S/O

: C/O


: C/N

: N/E

: S/E

: C/E

: C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 37

Ville : Lancey

Nom : Mithieux

Adresse : 8, avenue de la papeterie

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 38

Ville : Lancey

Nom : Bourgeat

Adresse : 8, avenue de la papeterie

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 39

Ville : Lancey

Nom : Copropriété

Adresse : 8,avenue de la papeterie

## Nature du désordre

- : Gouttière  
 : Grille

- : Avaloir  
 : Autre : Bassin


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

- : Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre : Cour

- : N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

- : N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées :

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 40

Ville : Lancey

Nom : Vachel

Adresse : 41,avenue de la papeterie

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :



## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 41

Ville : Lancey

Nom : Bar le Colysée

Adresse : 41,rue Aristide Bergès

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 42

Ville : Lancey

Nom : Sur chaussée

Adresse : Face au numéro 39 rue chantemerle

## Nature du désordre

- : Gouttière  
 : Grille

- : Avaloir  
 : Autre : **Avaloir**


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

- : Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre : **Sur chaussée**

- : N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

- : N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : **200m<sup>2</sup>**

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 43

Ville : Lancey

Nom : Negeon-Budillon

Adresse : 63,rue Chantemerle

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 44

Ville : Lancey

Nom : Negeon-Budillon

Adresse : 63,rue Chantemerle

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre : *Véranda*

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 50m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 45

Ville : Lancey

Nom : Dalbion

Adresse : 61,rue Chantemerle

## Nature du désordre

- : Gouttière  
 : Grille

- : Avaloir  
 : Autre : **Attente**


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

- : Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

- : N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

- : N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation : **Attente prévue pour le raccordement des chenaux**

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 46

Ville : Lancey

Nom : Malriq Mario

Adresse : 55,rue Chantemerle

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 50m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 47

Ville : Lancey

Nom : Inconnu

Adresse : 57,rue de Chantemerle

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 50m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 48

Ville : Lancey

Nom : Inconnu

Adresse : 57,rue de Chantemerle

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 49

Ville : Lancey

Nom : Gagneur

Adresse : 53,rue de Chantemerle

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 50

Ville : Lancey

Nom : Suchet

Adresse : 16,avenued'Espagne

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 51

Ville : Lancey

Nom : Guille

Adresse : 84,avenue d'Espagne

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 52

Ville : Lancey

Nom : Guille

Adresse : 84,avenue d'Espagne

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 53

Ville : Lancey

Nom : Martinez-Descolombier

Rue : Avenue d'Espagne

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 54

Ville : Lancey

Nom : Inconnu

Adresse : 5,rue Manouchian

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 55

Ville : Lancey

Nom : Ambrosiano

Adresse : 7,rue Manouchian

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale )

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 56

Ville : Lancey

Nom : Damato

Adresse : 9,rue Manouchian

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 57

Ville : Lancey

Nom : Perez

Adresse : 7,rue de la lunette

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale  
 : Garage  
 :Annexe  
 :Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :

# Contrôle de conformité des raccordements d'eaux pluviales sur les collecteurs séparatifs par tests à la fumée

FICHE DE RAPPORT N : 58

Ville : Lancey

Nom : Giroud

Adresse : 9, avenue de l'Espagne

## Nature du désordre

: Gouttière  
 : Grille

: Avaloir  
 : Autre :


## Situation du désordre

(par rapport à l'entrée principale)

: Maison principale  
 : Garage  
 : Annexe  
 : Autre :

: N/O  
 : S/O  
 : C/O  
 : C/N

: N/E  
 : S/E  
 : C/E  
 : C/S



Surface approximative raccordée au réseau eaux usées : 100m<sup>2</sup>

Observation :