

Caractéristiques			
Localisation	Devant le réservoir	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +/- 1mm/s
Alimentation	Surpresseur de SAIX	Diamètre	80 mm
Etat général	Bon	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Dans le réservoir
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	150 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Fonte	150 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	150 mm	Bon	RAS

Photos




Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Trappe devant le réservoir
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon


Photo



Commentaires

Schéma de fonctionnement


Radier/TN : 1,66 m
Hauteur sol/conduite : 0 m



Remarques générales / Problèmes connus

IDENTIFIANT : Débitmètre Départ BOURG au réservoir de SEILLONS

Informations générales			
Localisation		Plan de localisation	
Commune :	PERONNAS		
Parcelle :	49		
X :	871973.30	m	

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	Devant le réservoir	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100 W	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +- 1mm/s
Alimentation	Réservoir de SEILLONS	Diamètre	300 mm
Etat général	Bon	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Dans le réservoir
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	400 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	300 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	400 mm	Bon	RAS

Photos





Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Regard devant le réservoir
Présence d'eau	Oui
Drainage	Moyen
Etat des ouvrages	Bon


Photo



Commentaires

Schéma de fonctionnement


Radier/TN : 2,98 m
Hauteur sol/conduite : 0,24 m




Remarques générales / Problèmes connus

IDENTIFIANT :

Débitmètre Départ PERONNAS/SEILLONS au réservoir de SEILLONS

Informations générales			
Localisation		Plan de localisation	
Commune :	PERONNAS		
Parcelle :	49		
X :	871973.30	m	
Y :	6566138.6	m	
Z (TN) :		mNGF	
Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)			
Généralités			
Type :	Débitmètre		
Année de mise en service :	2004		
Eat général :			
Exploitant :	CA3B		
Date dernier diagnostic :			
Fréquence des visites :			
Carnet d'entretien :			
Interconnexion :	Non		

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	Devant le réservoir	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100 W	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +- 1mm/s
Alimentation	Réservoir de SEILLONS	Diamètre	500 mm
Etat général	Bon	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	-
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Inox	600 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	500 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	600 mm	Bon	RAS

Photos





Commentaires


Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon

Photo




Commentaires


Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 26/06/2021
Fiche descriptive compteur		

IDENTIFIANT : Débitmètre Site de Production de PERONNAS - PUIITS 1

Informations générales	
Localisation	Plan de localisation
Commune : PERONNAS Parcelle : 541 X : 870708.3 m Y : 6566753.7 m Z (TN) : 246.36 mNGF <i>Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)</i>	
Généralités	
Type :	Débitmètre
Année de mise en service :	2010
Etat général :	
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Fréquence des visites :	
Carnet d'entretien :	
Interconnexion :	Non

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard a proximité du puits	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAG5100 W	Débit de démarrage	-
Marque	SIEMENS	Débit min	1.58 m³/h
Alimentation	Puits n°1	Débit max	78.75 m³/h
Etat général	Bon	Débit nominal	50.00 m³/h
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	100 mm

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Dans la station
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	100 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	100 mm	Bon	RAS

Photos




Commentaires


Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Oui
Drainage	Oui par pompe vide cave
Etat des ouvrages	Bon

Photo




Commentaires


Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 26/06/2021
Fiche descriptive compteur		

IDENTIFIANT : Débitmètre Site de Production de PERONNAS - PUIITS 2

Informations générales	
Localisation	Plan de localisation
Commune : PERONNAS Parcelle : 541 X : 870674.39 m Y : 6566802.16 m Z (TN) : 246.19 mNGF <i>Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)</i>	
Généralités	
Type :	Débitmètre
Année de mise en service :	non lisible
Etat général :	
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Fréquence des visites :	
Carnet d'entretien :	
Interconnexion :	Non

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard a proximité du puits	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100 W	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +- 1mm/s
Alimentation	Puits n°2	Diamètre	100 mm
Etat général	Bon	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Dans la station
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	100 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	100 mm	Bon	RAS

Photos






Commentaires


Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Oui
Drainage	Oui par pompe vide cave
Etat des ouvrages	Bon

Photo




Commentaires


Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 26/06/2021
Fiche descriptive compteur		

IDENTIFIANT : Débitmètre Site de Production de PERONNAS - PUIITS 3

Informations générales	
Localisation	Plan de localisation
Commune : PERONNAS Parcelle : 541 X : 870629.21 m Y : 6566713.27 m Z (TN) : 247.99 mNGF <i>Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)</i>	
Généralités	
Type :	Débitmètre
Année de mise en service :	2004
Etat général :	
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Fréquence des visites :	
Carnet d'entretien :	
Interconnexion :	Non

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard a proximité du puits	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100 W	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +- 1mm/s
Alimentation	Puits n°3	Diamètre	150 mm
Etat général	Moyen	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Dans la station
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	150 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	150 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	150 mm	Bon	RAS

Photos





Commentaires


Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Oui
Drainage	Oui par pompe vide cave
Etat des ouvrages	Bon

Photo





Commentaires

Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

IDENTIFIANT : Débitmètre Site de Production de PERONNAS - PUIITS 4

Informations générales			
Localisation		Plan de localisation	
Commune :	PERONNAS		
Parcelle :	541		
X :	870674.39		
Y :	6566802.16		
Z (TN) :	246.19		
Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)			
Généralités			
Type :	Débitmètre		
Année de mise en service :	2004		
Etat général :			
Exploitant :	CA3B		
Date dernier diagnostic :			
Fréquence des visites :			
Carnet d'entretien :			
Interconnexion :	Non		

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard a proximité du puits	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100 W	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +- 1mm/s
Alimentation	Puits n°4	Diamètre	150 mm
Etat général	Moyen	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Dans la station
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	150 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	150 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	150 mm	Bon	RAS

Photos





Commentaires


Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Oui
Drainage	Oui par pompe vide cave
Etat des ouvrages	Bon

Photo




Commentaires


Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 26/06/2021
Fiche descriptive compteur		

IDENTIFIANT : Débitmètre Site de Production de PERONNAS - PUIITS 5

Informations générales	
Localisation	Plan de localisation
Commune : PERONNAS Parcelle : 541 X : 870726.53 m Y : 6566691.37 m Z (TN) : 247.3 mNGF <i>Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)</i>	
Généralités	
Type :	Débitmètre
Année de mise en service :	2004
Etat général :	
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Fréquence des visites :	
Carnet d'entretien :	
Interconnexion :	Non

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard a proximité du puits	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100 W	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +- 1mm/s
Alimentation	Puits n°5	Diamètre	150 mm
Etat général	Moyen	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Dans la station
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	150 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	150 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	150 mm	Bon	RAS

Photos





Commentaires


Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Oui
Drainage	Oui par pompe vide cave
Etat des ouvrages	Bon

Photo




Commentaires

Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 26/06/2021
Fiche descriptive compteur		

IDENTIFIANT : Chambre de Comptage - Alimentation réservoir de PERONNAS par le réseau de LENT

Informations générales	
Localisation	Plan de localisation
Commune : PERONNAS Parcelle : 65 X : 870580.8 m Y : 6566788.4 m Z (TN) : mNGF <i>Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)</i>	
Généralités	
Type :	Débitmètres
Année de mise en service :	2004
Etat général :	
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Fréquence des visites :	
Carnet d'entretien :	
Interconnexion :	Non

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100 W	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +/- 1mm/s
Alimentation	Source de LENT	Diamètre	300 mm
Etat général	Moyen	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Dans la station
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	500 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	300 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	500 mm	Bon	RAS

Photos



Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon


Photo



Commentaires

Schéma de fonctionnement


Chambre de comptage n°1



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 26/06/2021
Fiche descriptive compteur		

IDENTIFIANT : Chambre de Comptage1 - Débitmètre départ PERONNAS

Informations générales	
Localisation	Plan de localisation
Commune : PERONNAS Parcelle : 65 X : 870580.8 m Y : 6566788.4 m Z (TN) : mNGF <i>Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)</i>	
Généralités	
Type :	Débitmètre
Année de mise en service :	2003
Etat général :	
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Fréquence des visites :	
Carnet d'entretien :	
Interconnexion :	Non

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100 W	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +/- 1mm/s
Alimentation	Station de PERONNAS	Diamètre	350 mm
Etat général	Moyen	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Dans la station
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	500 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	350 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	500 mm	Bon	RAS

Photos



Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon


Photo



Commentaires

Schéma de fonctionnement


Chambre de comptage n°1



Remarques générales / Problèmes connus

Fiche descriptive compteur

IDENTIFIANT : Chambre de Comptage2 - Débitmètre départ stations PERONNAS vers SEILLONS

Informations générales			
Localisation		Plan de localisation	
Commune :	PERONNAS		
Parcelle :	541		
X :	870691.1	m	
Y :	6566745.5	m	
Z (TN) :		mNGF	
Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)			
Généralités			
Type :	Débitmètre		
Année de mise en service :	2003		
Eat général :			
Exploitant :	CA3B		
Date dernier diagnostic :			
Fréquence des visites :			
Carnet d'entretien :			
Interconnexion :	Non		

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100 W	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +- 1mm/s
Alimentation	Station de PERONNAS	Diamètre	500 mm
Etat général	Bon	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Dans la station
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	600 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	500 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	600 mm	Bon	RAS


Photos




Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui-pompe vide cave
Etat des ouvrages	Bon


Photo

Commentaires

Schéma de fonctionnement

Chambre de comptage n°2



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable Fiche descriptive compteur	Date de visite 01/07/2021
--	---	------------------------------

IDENTIFIANT : Compteur SAINT JUST

Informations générales			
Localisation		Plan de localisation	
Commune :	SAINT JUST		
Parcelle :			
X :	876829.4	m	
Y :	6567499.3	m	
Z (TN) :		mNGF	
Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)			
Généralités			
Type :	Compteur		
Année de mise en service :	2011		
Etat général :	Moyen		
Exploitant :	CA3B		
Date dernier diagnostic :			
Fréquence des visites :			
Carnet d'entretien :			
Interconnexion :	Vente		



Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	
Type	Aquila	Débit de démarrage	38.0 lt/h
Marque	Sappel	Débit min	317.0 lt/h
Alimentation		Débit max	125.0 m³/h
Etat général	Moyen	Débit nominal	100.0 m³/h
Pas de mesure	10 lt	Commentaires	Compteur de 2011

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	Sofrel LS42
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	GSM	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	150 mm	Moyen	RAS
Canalisation 2	Fonte	100 mm	Moyen	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	150 mm	Moyen	RAS

Photos





Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Trappe d'accès en mauvais état
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon

Photo






Commentaires

Schéma de fonctionnement

Profondeur / TN : 1,835 m
Hauteur conduite : 0,08 m



Remarques générales / Problèmes connus

IDENTIFIANT : Compteur d'interconnexion Chemin de Majornas

Informations générales	
Localisation	Plan de localisation
Commune : BOURG EN BRESSE Parcelle : X : 871392 m Y : 6572186 m Z (TN) : mNGF Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)	
Généralités	
Type :	Compteur
Année de mise en service :	2008
Etat général :	Bon
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Fréquence des visites :	
Carnet d'entretien :	
Interconnexion :	Oui

Photographies de l'ouvrage	

Caractéristiques			
Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	Non
Type	H4000	Débit de démarrage	0.6 m³/h
Marque	ABB	Débit min	2.0 m³/h
Alimentation		Débit max	300.0 m³/h
Etat général	Moyen	Débit nominal	150.0 m³/h
Pas de mesure	-	Commentaires	Compteur de 2008

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Non	-	-
Informations télérelevées	-	-	-
Communication	-	-	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	150 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	-	-	-	-

Photos




Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon


Photo



Commentaires

Schéma de fonctionnement


Profondeur / TN : 2,017 m
Hauteur conduite : 0,75 m



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 01/07/2021
Fiche descriptive compteur		

IDENTIFIANT : Compteur d'interconnexion Avenue de MACON

Informations générales	
Localisation	Plan de localisation
Commune : BOURG EN BRESSE Parcelle : X : 870957 m Y : 6570432 m Z (TN) : mNGF <i>Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)</i>	
Généralités	
Type :	Compteur
Année de mise en service :	2014
Etat général :	Bon
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Fréquence des visites :	
Carnet d'entretien :	
Interconnexion :	Oui

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	Non
Type	Meistream 100	Débit de démarrage	-
Marque	Sensus	Débit min	1.0 m³/h
Alimentation		Débit max	200.0 m³/h
Etat général	Bon	Débit nominal	160.0 m³/h
Pas de mesure	-	Commentaires	Compteur de 2014

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Non	-	-
Informations télérelevées	-	-	-
Communication	-	-	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	100 mm	Bon	RAS

Photos





Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon


Photo



Commentaires

Schéma de fonctionnement

Profondeur / TN : 1,63 m
Hauteur conduite : 0,34 m



Remarques générales / Problèmes connus

IDENTIFIANT : Compteur d'interconnexion Avenue de TREVoux

Informations générales

Localisation

Commune : BOURG EN BRESSE

Parcelle :

X: 870127.6 m

Y: 6569233.4 m

Z (TN) : mNGF

Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)

Généralités

Type :	Débitmètre
--------	------------

Année de mise en service :	201
----------------------------	-----

Etat général :	Bon
----------------	-----

Exploitant :	CA3B
--------------	------


Date dernier diagnostic :

Fréquence des visites :


Carnet d'entretien :

Interconnexion :	Oui
------------------	-----

Plan de localisation



Photographies de l'ouvrage



Caractéristiques

Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	Non
Type	Waterflux3070	Débit de démarrage	-
Marque	KROHNE	Débit min	1.0 m³/h
Alimentation		Débit max	200.0 m³/h
Etat général	Bon	Débit nominal	160.0 m³/h
Pas de mesure	-	Commentaires	Compteur de 2018

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Non	-	-
Informations télérelevées	-	-	-
Communication	-	-	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	-	-	-	-

Photos




Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon


Photo



Commentaires

Schéma de fonctionnement

Profondeur / TN : 1,43 m
Hauteur conduite : 0,12 m




Remarques générales / Problèmes connus


IDENTIFIANT : Compteur d'interconnexion Rue NUNGESSER et COLI

Informations générales

Localisation		
Commune :	BOURG EN BRESSE	
Parcelle :		
X :	870286	m
Y :	6568752	m
Z (TN) :		mNGF
Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)		
Généralités		
Type :	Débitmètre	
Année de mise en service :	2018	
Etat général :	Bon	
Exploitant :	CA3B	
Date dernier diagnostic :		
Fréquence des visites :		
Carnet d'entretien :		
Interconnexion :	Oui	

Plan de localisation	
	

Photographies de l'ouvrage



Caractéristiques

Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	Non
Type	Waterflux3070	Débit de démarrage	-
Marque	KROHNE	Débit min	1.0 m³/h
Alimentation		Débit max	200.0 m³/h
Etat général	Bon	Débit nominal	160.0 m³/h
Pas de mesure	-	Commentaires	Compteur de 2018

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Non	-	-
Informations télérelevées	-	-	-
Communication	-	-	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	-	-	-	-

Photos




Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon


Photo



Commentaires

Schéma de fonctionnement


Profondeur / TN : 1,47 m
Hauteur conduite : 0,08 m



Remarques générales / Problèmes connus

IDENTIFIANT : Compteur d'interconnexion Rue RHEIN - DANUBE

Informations générales		
Localisation		Plan de localisation
Commune : BOURG EN BRESSE Parcelle : X : 870217.1m Y : 6569045.1m Z (TN) : mNGF Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)		
Généralités		
Type :	Débitmètre	
Année de mise en service :	2018	
Etat général :	Bon	
Exploitant :	CA3B	
Date dernier diagnostic :		
Fréquence des visites :		
Carnet d'entretien :		
Interconnexion :	Oui	

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	Non
Type	Waterflux3070	Débit de démarrage	-
Marque	KROHNE	Débit min	0.6 m³/h
Alimentation		Débit max	200.0 m³/h
Etat général	Bon	Débit nominal	160.0 m³/h
Pas de mesure	-	Commentaires	Compteur de 2018

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Non	-	-
Informations télérelevées	-	-	-
Communication	-	-	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	80 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Fonte	80 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	-	-	-	-

Photos





Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon


Photo



Commentaires

Schéma de fonctionnement

Profondeur / TN : 1,37 m
Hauteur conduite : 0 m



Remarques générales / Problèmes connus

IDENTIFIANT :
Compteur d'interconnexion BAD KREUZNACH

Informations générales			
Localisation		Plan de localisation	
Commune : BOURG EN BRESSE			
Parcelle :			
X :	873492 m		
Y :	6571677 m		
Z (TN) :	mNGF		
Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)			
Généralités			
Type :	Débitmètre		
Année de mise en service :	2021		
Etat général :	Bon		
Exploitant :	CA3B		
Date dernier diagnostic :			
Fréquence des visites :			
Carnet d'entretien :			
Interconnexion :	Oui		

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	Non
Type	Waterflux3070	Débit de démarrage	-
Marque	KROHNE	Débit min	2.5 m³/h
Alimentation		Débit max	787.5 m³/h
Etat général	Bon	Débit nominal	630.0 m³/h
Pas de mesure	-	Commentaires	Compteur de 2020

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Non	-	-
Informations télérelevées	-	-	-
Communication	-	-	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	150 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Fonte	150 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	150 mm	Bon	RAS

Photos





Commentaires

Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui
Etat des ouvrages	Bon


Photo



Commentaires

Schéma de fonctionnement


Profondeur / TN : 1,88 m
Hauteur conduite : 0,46 m



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 29/06/2021
Fiche descriptive compteur		

IDENTIFIANT : Débitmètre au surpresseur de CEYZERLAT

Informations générales		
Localisation		Plan de localisation
Commune :BOURG EN BRESSE Parcelle :74 X :874462.00m Y :6568910m Z (TN):mNGF Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)		
Généralités		
Type :	Débitmètre	
Année de mise en service :	-	
Etat général :	Bon	
Exploitant :	CA3B	
Date dernier diagnostic :		
Fréquence des visites :		
Carnet d'entretien :		
Interconnexion :	Non	

Photographies de l'ouvrage

	
--	--

Caractéristiques			
Localisation	Dans le bâti du surpresseur	Fréquence d'envoi des données	-
Type	MAGNETOFLOW	Débit de démarrage	-
Marque	FUJI ELECTRIC	Débit min	-
Alimentation	Surpresseur ceyzériat	Débit max	-
Etat général	Bon	Débit nominal	-
Pas de mesure	-	Commentaires	Pas d'information disponible

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	-
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Modem / réseau	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Fonte	100 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	100 mm	Bon	RAS

Photos





Commentaires


Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Dans le bâti de la station
Présence d'eau	Non
Drainage	-
Etat des ouvrages	Bon

Photo



Commentaires


Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 29/06/2021
Fiche descriptive compteur		

IDENTIFIANT : Débitmètre au surpresseur de TYRAND

Informations générales			
Localisation		Plan de localisation	
Commune : BOURG EN BRESSE			
Parcelle : 10			
X :	873766.00 m		
Y :	6569943 m		
Z (TN) :	mNGF		
Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)			
Généralités			
Type :	Débitmètre		
Année de mise en service :	-		
Etat général :	Bon		
Exploitant :	CA3B		
Date dernier diagnostic :			
Fréquence des visites :			
Carnet d'entretien :			
Interconnexion :	Non		

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	Dans le bâti du surpresseur	Fréquence d'envoi des données	-
Type	-	Débit de démarrage	-
Marque	FUJI ELECTRIC	Débit min	-
Alimentation	Surpresseur TYRAND	Débit max	-
Etat général	Bon	Débit nominal	-
Pas de mesure	-	Commentaires	Pas d'information disponible

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	-
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Modem / réseau	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Inox	164,3/168,3 mm	Bon	RAS
Canalisation 2	Inox	164,3/168,3 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	200 mm	Bon	RAS

Photos




Commentaires


Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Dans le bâti de la station
Présence d'eau	Non
Drainage	-
Etat des ouvrages	Bon

Photo



Commentaires


Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 28/06/2021
Fiche descriptive compteur		

IDENTIFIANT : Débitmètre source de LENT vers PERONNAS

Informations générales	
Localisation	Plan de localisation
Commune : LENT Parcelle : 368 X : 869934 m Y : 6560523 m Z (TN) : mNGF <i>Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)</i>	
Généralités	
Type :	Débitmètre
Année de mise en service :	2003
Etat général :	
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Fréquence des visites :	
Carnet d'entretien :	
Interconnexion :	Non

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Localisation	En regard	Fréquence d'envoi des données	
Type	SITRANS F M MAGFLO MAG3100 W	Plage de mesure	0 à 10 m/s
Marque	SIEMENS	Précision	0,2% +/- 1mm/s
Alimentation	Source de LENT	Diamètre	500 mm
Etat général	Moyen	Débit nominal	-
Pas de mesure	Indéterminé	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	-
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Modem / réseau	-
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie				
Type	Matériau	Diamètre	Etat général	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	500 mm	Mauvais	Corrodée
Canalisation 2	Inox	300 mm	Bon	RAS
Filtre	-	-	-	-
Clapet	-	-	-	-
Vannes	Fonte	500 mm	Bon	RAS

Photos







Commentaires


Caractéristique de la chambres d'ouvrage	
Accès	Tampon
Présence d'eau	Non
Drainage	Oui-pompe vide cave
Etat des ouvrages	Bon

Photo

Commentaires

Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus