


IDENTIFIANT : Source de POUILLAT

Informations générales

Localisation		Plan de localisation	
Commune :	POUILLAT		
Parcelle :	846-845-566		
X :	886331		
Y :	6583289		
Z (TN) :	mNGF		
Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)			
Généralités			
Type :	Source captée		
Nombre de puits :	0		
Année de mise en service :	1960		
Etat général :	Bon		
Présence de pompe :	non		
Présence d'appareil de mesure :	non		
Fiche associée appareil de mesure :			
Exploitant :	CA3B		
Date dernier diagnostic :			
Date dernière réhabilitation :			
Plan de recolement :			
Carnet d'entretien :			
Télésurveillance :	non		
Date de la DUP en vigueur :	26/04/1999		
Avis hydrogéologue :			

Photographies de l'ouvrage



Caractéristiques

Nom de la ressource	Système karstiques du Surand Nord	Aléa (si zone inondable)	
Type de ressource	Source	Site classé	ZNIEFF 2
Etat	Moyen	Appareil de mesure	Non
Dispositif de soutient de la nappe		Fiche de référence appareil de mesure	
Accès à la parcelle	Bon	Volume anti-bélier	Non
Ouvrage visitable	Oui	Bypass	Non
Zone inondable	Non	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance


	Présence	Etat	Commentaires
Emplacement armoire électrique	Non	-	-
Groupe électrogène	Non	-	-
Système de télésurveillance	Non	-	-
Informations télérelevées	Non	-	-
Communication	Non	-	-
Asservissement des pompes	Non	-	-
Protection anti-foudre	Non	-	-
Arrêt d'urgence	Non	-	-

Arrêté de DUP

	Présence	Commentaire
Périmètres de protection	Oui	
Volume horaire autorisé	Non précisé dans la DUP	Production estimée à 35 m3/j
Volume journalier autorisé		
Volume annuel autorisé		



Sécurité du site

Type	Présence	Commentaires	Etat
Portail	Oui	-	Bon
Clôture	Oui	Barbelés	Bon
Porte	Oui	fermé par un cadenas	Moyen
Alarme anti-intrusion	Non	-	Bon
Accès intérieur sécurisé	Oui	Cadenas	Bon
Trappe / événements	Non	-	Bon

Diagnostic canalisations et robinetterie			
Type	Matériau	Diamètre	Commentaires
Canalisation 1			Non accessible
Canalisation 2			
Robinetterie			
Photos			
			
Commentaires			

Caractéristiques du groupe de pompage					
Pompe	Débit	HMT	Année	Marque	Commentaires
Pompe 1					
Pompe 2					
Photos					
Commentaires					

Traitement				
Type	Localisation	Régulation	État général	Commentaires
Non	-	-	-	-
Photos				
Commentaires				

Schéma de fonctionnement	
	
Remarques générales / Problèmes connus	