

Bache de pompage	Oui	Présence d'appareil de mesure	Oui
Référence fiche réservoir	Réservoir de SEILLONS	Fiche de référence appareil de mesure	Débitmètre départ surpressé SAIX
Nombre de pompes	3	Volume anti-bélier	-
Etat général	Bon	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Emplacement armoire électrique	Oui	Aux normes	Dans le bâti
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	-
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	WITTCOM
Asservissement des pompes	Oui	Sonde de pression	-
Protection anti-foudre			
Arrêt d'urgence	Oui	-	-
Réenclenchement automatique			

Sécurité du site			
Type	Présence	Commentaires	Etat
Portail	Oui	-	Bon
Clôture	Oui	Clôture rigide	Bon
Porte	Oui	-	Bon
Alarme anti-intrusion	Oui	Capteur sur porte et accès cuve	-
Accès intérieur sécurisé	Oui	Fermé par une clef	Bon
Trappe / événements	Oui	Fermé par cadenas	Bon
Element	Bâtiment		Ch. de vannes
Fermeture	Oui		Oui
Ventilation	Oui		Oui

Diagnostic du génie civil extérieur		
Element	Commentaires	Etat général
Bâtiment	Fissure / béton dégradé	Moyen
Façade	Carreaux cassés	Moyen
Toit	RAS	Bon

Photos	
	
	
Commentaires	

Equipement de protection du personnel sur site			
Panneaux d'informations	Garde-corps anti chute	Pharmacie de premier secours	Protection risque incendie
Oui	Oui	Non	Non

Photo			
			
Commentaire			

Diagnostic du génie civil intérieur		
Elément	Commentaires	Etat général
Bâtiment	Fissures	Mauvais
Toiture	Fissures / Béton dégradé	Mauvais
Eclairage	-	Bon

Photos	
	
Commentaires	

Diagnostic canalisations et robinetterie			
Type	Matériau	Diamètre	Commentaires
Canalisation 1	Inox	164,3/168,3 mm	RAS
Canalisation 2	Inox	164,3/168,3 mm	RAS
Robinetterie	Inox		

Photos



Commentaires


Caractéristiques du groupe de pompage					
Pompe	Débit	HMT	Année	Marque	Commentaires
Pompe 1	36-84 m³/h	64-41 m	2002	LOWARA/FHE50-250/150	Pompe sur variateur
Pompe 2	36-84 m³/h	64-41 m	2002	LOWARA/FHE50-250/150	Pompe sur variateur
Pompe 3	5-14 m³/h	88,9 - 44,4 m	2012	LOWARA / 10SV08R030T	Pompe sur variateur

Photos



Commentaires

Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable


Date de visite

26/06/2021


Fiche descriptive de surpresseur / Station de pompage

IDENTIFIANT : Station de Reprise de PERONNAS

Informations générales

Localisation	Plan de localisation
Commune : PERONNAS Parcelle : 49 X : 870657.29 m Y : 6566758.62 m Z (TN) : mNGF <i>Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)</i>	
Généralités	
Type :	Station de reprise
Nombre de pompes :	4
Année de mise en service :	
Etat général :	Bon
Présence d'appareil de mesure :	Oui
Fiche associée appareil de mesure :	Chambre de comptage 1 et 2
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Date dernière réhabilitation :	
Plan de recolement :	Non
Carnet d'entretien :	
Antibélier :	Oui
Armoire électrique :	Oui
Télesurveillance :	Oui
Groupe électrogène :	Oui

Photographies de l'ouvrage



Caractéristiques

Bache de pompage	Oui	Présence d'appareil de mesure	Oui
Référence fiche réservoir	Réservoir de PERONNAS	Fiche de référence appareil de mesure	Chambre de comptage 1 et 2
Nombre de pompes	4	Volume anti-bélier	2X5000 lt
Etat général	Bon	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Emplacement armoire électrique	Oui	Aux normes	Dans le bâti
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	-
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Filaire	WITTCOM
Asservissement des pompes	Oui	Niveau	-
Protection anti-foudre			
Arrêt d'urgence	Oui	-	-
Réenclenchement automatique			
Sécurité du site			
Type	Présence	Commentaires	Etat
Portail	Oui	-	Bon
Clôture	Oui	Clôture rigide	Bon
Porte	Oui	-	Bon
Alarme anti-intrusion	Oui	Capteur sur porte	-
Accès intérieur sécurisé	Oui	Fermé par une clef	Bon
Trappe / événements	Oui	Fermé par cadenas	Bon
Element	Bâtiment		Ch. de vannes
Fermeture	Oui		Oui
Ventilation	Oui		Oui
Diagnostic du génie civil extérieur			
Element	Commentaires		Etat général
Bâtiment	RAS		Bon
Façade	RAS		Bon
Toit	RAS		Bon
Photos			
			
Commentaires			

Equipement de protection du personnel sur site			
Panneaux d'informations	Garde-corps anti chute	Pharmacie de premier secours	Protection risque incendie
Oui	Oui	Non	Non

Photo	
	

Commentaire

Diagnostic du génie civil intérieur		
Elément	Commentaires	Etat général
Bâtiment	RAS	Bon
Toiture	RAS	Bon
Eclairage	RAS	Bon

Photos	
	

Commentaires

Diagnostic canalisations et robinetterie							
Type		Matériau	Diamètre	Commentaires			
Canalisation 1		Inox	250 mm	RAS			
Canalisation 2		Inox	250 mm	RAS			
Canalisation 3		Inox	250 mm	RAS			
Canalisation 4		Inox	250 mm	RAS			
Comptages associés au pompage							
	Date de pose	Télesurveillance	Type/Marque	Débit min	Débit max	Débit démarrage	Débit nominal
Débitmètre 1	non renseigné	Oui	ABB MF/F	Non trouvé	Non trouvé	-	Non trouvé
Débitmètre 2	2010	Oui	ABB FEF	4 m³/h	2000 m³/h	-	1600 m³/h
Débitmètre 3	2010	Oui	ABB FEF	4 m³/h	2000 m³/h	-	1600 m³/h
Débitmètre 4	2010	Oui	ABB FEF	4 m³/h	2000 m³/h	-	1600 m³/h

Photos



Commentaires


Caractéristiques du groupe de pompage						
Pompe	Débit	HMT	Année	Marque	Commentaires	
Pompe 1					Pas de plaque caractéristique	
Pompe 2					Pas de plaque caractéristique	
Pompe 3					Pas de plaque caractéristique	
Pompe 4					Pas de plaque caractéristique	

Photos



Commentaires

Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Date de visite

29/06/2021


Fiche descriptive de surpresseur / Station de pompage

IDENTIFIANT : Surpresseur de CEYZERIAT


Informations générales

Localisation	
Commune :	BOURG EN BRESSE
Parcelle :	74
X :	874462.00 m
Y :	6568910 m
Z (TN) :	mNGF
Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)	
Généralités	
Type :	Surpresseur
Nombre de pompes :	3
Année de mise en service :	
Etat général :	Bon
Présence d'appareil de mesure :	Oui
Fiche associée appareil de mesure :	Débitmètre surpresseur Ceyzeriat
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Date dernière réhabilitation :	
Plan de recolement :	Non
Carnet d'entretien :	
Antibélier :	Oui
Armoire électrique :	Oui
Télesurveillance :	Oui
Groupe électrogène :	Non

Plan de localisation



Photographies de l'ouvrage



Caractéristiques

Bache de pompage	Non	Présence d'appareil de mesure	Oui
Référence fiche réservoir	-	Fiche de référence appareil de mesure	Débitmètre surpresseur Ceyzeriat
Nombre de pompes	3	Volume anti-bélier	2000 lt
Etat général	Bon	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Emplacement armoire électrique	Oui	Aux normes	Dans le bâti
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	-
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Modem / réseau	-
Asservissement des pompes	Oui	Sonde de pression	-
Protection anti-foudre			
Arrêt d'urgence	Oui	-	-
Réenclenchement automatique			
Sécurité du site			
Type	Présence	Commentaires	Etat
Portail	Oui	-	Bon
Clôture	Oui	Clôture rigide	Bon
Porte	Oui	-	Bon
Alarme anti-intrusion	Oui	Capteur sur porte	-
Accès intérieur sécurisé	Oui	Fermé par une clef	Bon
Trappe / événements	Non	-	-
Element	Bâtiment		Ch. de vannes
Fermeture	Oui		Oui
Ventilation	Oui		Oui
Diagnostic du génie civil extérieur			
Element	Commentaires		Etat général
Bâtiment	RAS		Bon
Façade	RAS		Bon
Toit	RAS		Bon
Photos			
			
Commentaires			


Equipement de protection du personnel sur site			
Panneaux d'informations	Garde-corps anti chute	Pharmacie de premier secours	Protection risque incendie
Non	Non	Non	Non

Photo	
	
Commentaire	

Diagnostic du génie civil intérieur		
Elément	Commentaires	Etat général
Bâtiment	RAS	Bon
Toiture	RAS	Bon
Eclairage	RAS	Bon

Photos	
	
Commentaires	


Diagnostic canalisations et robinetterie			
Type	Matériau	Diamètre	Commentaires
Canalisation 1	Fonte	125 mm	RAS
Canalisation 2	Fonte	100 mm	RAS

Photos	
	
Commentaires	

Caractéristiques du groupe de pompage					
Pompe	Débit	HMT	Année	Marque	Commentaires
Pompe 1	30 m³/h	30,5 m	?	GRUNDFOS / CR30-30	-
Pompe 2	30 m³/h	30,5 m	?	GRUNDFOS / CR30-30	-
Pompe 3	30 m³/h	30,5 m	?	GRUNDFOS / CR30-30	-

Photos	
 	
Commentaires	

Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus

Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable


Date de visite

29/06/2021


Fiche descriptive de surpresseur / Station de pompage

IDENTIFIANT : Surpresseur de TYRAND

Informations générales


Localisation	Plan de localisation
Commune : BOURG EN BRESSE Parcelle : 10 X : 873766.00 m Y : 6569943 m Z (TN) : mNGF <i>Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)</i>	
Généralités	
Type :	Surpresseur
Nombre de pompes :	3
Année de mise en service :	
Etat général :	Bon
Présence d'appareil de mesure :	Oui
Fiche associée appareil de mesure :	Débitmètre surpresseur TYRAND
Exploitant :	CA3B
Date dernier diagnostic :	
Date dernière réhabilitation :	
Plan de recolement :	Non
Carnet d'entretien :	
Antibélier :	Oui
Armoire électrique :	Oui
Télesurveillance :	Oui
Groupe électrogène :	Non

Photographies de l'ouvrage



Caractéristiques

Bache de pompage	Non	Présence d'appareil de mesure	Oui
Référence fiche réservoir	-	Fiche de référence appareil de mesure	Débitmètre surpresseur TYRAND
Nombre de pompes	3	Volume anti-bélier	200 lt
Etat général	Bon	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Emplacement armoire électrique	Oui	Aux normes	Dans le bâti
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	-
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	-
Communication	Oui	Modem / réseau	-
Asservissement des pompes	Oui	Sonde de pression	-
Protection anti-foudre			
Arrêt d'urgence	Oui	-	-
Réenclenchement automatique			
Sécurité du site			
Type	Présence	Commentaires	Etat
Portail	Oui	-	Bon
Clôture	Oui	Clôture rigide	Bon
Porte	Oui	-	Bon
Alarme anti-intrusion	Oui	Capteur sur porte	-
Accès intérieur sécurisé	Oui	Fermé par une clef	Bon
Trappe / événements	Non	-	-
Element	Bâtiment		Ch. de vannes
Fermeture	Oui		Oui
Ventilation	Oui		Oui
Diagnostic du génie civil extérieur			
Element	Commentaires		Etat général
Bâtiment	RAS		Bon
Façade	RAS		Bon
Toit	RAS		Bon
Photos			
			
Commentaires			

Equipement de protection du personnel sur site			
Panneaux d'informations	Garde-corps anti chute	Pharmacie de premier secours	Protection risque incendie
Non	Non	Non	Non
Photo			
			
Commentaire			
Diagnostic du génie civil intérieur			
Elément	Commentaires	Etat général	
Bâtiment	RAS	Bon	
Toiture	RAS	Bon	
Eclairage	RAS	Bon	
Photos			
			
Commentaires			

Diagnostic canalisations et robinetterie			
Type	Matériau	Diamètre	Commentaires
Canalisation 1	Inox	164,3/168,3 mm	RAS
Canalisation 2	Inox	164,3/168,3 mm	RAS



Photos



Commentaires


Caractéristiques du groupe de pompage					
Pompe	Débit	HMT	Année	Marque	Commentaires
Pompe 1	22-60 m³/h	19,2-4,6 m	?	LOWARA / SV4601/1F30T	-
Pompe 2	22-60 m³/h	19,2-4,6 m	?	LOWARA / SV4601/1F30T	-
Pompe 3	22-60 m³/h	19,2-4,6 m	?	LOWARA / SV4601/1F30T	-

Photos



Commentaires

Schéma de fonctionnement



Remarques générales / Problèmes connus