


FICHES DE SYNTHÈSE



PLAGE SUD AVIATION

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Sud Aviation

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) :

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept. : moyenne - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallon du Béal	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux		Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Entretien régulier des réseaux Surveillance en cas de pluie
10 bouches d'eaux pluviales		Le long de la plage				
1 exutoire d'eaux pluviales		23 m				
1 émissaire d'eaux usées	Impact si dysfonctionnement	1152 m et 85 m de profondeur				
Port du Béal	Peu d'impact					

PLAGE TROU DE L'ANCRE

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Trou de l'Ancre
 Commune : Cannes
 Département : 06
 Région : PACA
 Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire
 Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre
 Heures de surveillance (le cas échéant) :
 Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept. : moyenne - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallon de la Frayère Vallon de la Roubine	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux	360 m et 26 m de profondeur 120 m	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Station de mesure de débit	Système d'alarme et télétransmission des données
17 bouches d'eaux pluviales		Le long de la plage			2 prises d'étiages sur le vallon de la Roubine	Entretien des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées
1 émissaire d'eaux pluviales					Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Surveillance en cas de pluie
2 émissaires d'eaux usées	Impact si dysfonctionnement					
1 émissaire d'eaux usées (STPE)	Pas d'impact					

PLAGE CHANTIERS NAVALS

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Chantiers Navals

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) : 10 h à 18 h

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept. : moyenne - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur


Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallon de la Roubine	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux		Analyses bactériologiques	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	2 prises d'étiage sur le vallon	Système d'alarme
9 bouches d'eaux pluviales		Le long de la plage	Seuils d'alerte réglementaire		Télétransmission des données	Entretien des réseaux et de la station de relevage
1 exutoire d'eaux usées	Impact si dysfonctionnement de la pompe de relevage			Personnel de surveillance au poste de secours	Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Surveillance en cas de pluie
1 poste de relèvement des eaux usées						

PLAGE GARE MARCHANDISES

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Gare Marchandises

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) :

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept. : moyenne - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur


Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallon de Roquebillière	Impact significatif en cas d'épisodes pluvieux	Le vallon débouche à 45 m de la plage	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	2 prises d'étiage sur le vallon	Système d'alarme sur les prises d'étiages
19 bouches d'eaux pluviales		Le long de la zone			Télétransmission des données Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Entretien des réseaux Surveillance en cas de pluie

PLAGE ROCHERS DE LA BOCCA

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Rochers de La Bocca

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) : 10 h à 18 h

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept.: importante - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallon de Roquebillière Vallon du Devens	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux	45 m	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	2 prises d'étiage par pompage avec station de mesure de débit et gravitaire vers la station de relevage des eaux usées	Système d'alarme
18 bouches d'eaux pluviales		132 m et 8 m de profondeur		Personnel de surveillance formé au poste de secours	Télétransmission et auto-surveillance	Entretien des réseaux
2 émissaires d'eaux usées	Impact si dysfonctionnement					Surveillance en cas de pluie
1 déversoir	Impact faible lorsque le débit en amont est trop important				Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	

PLAGE FONT DE VEYRE

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Font de Veyre

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) :

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept. : moyenne - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallons de Pierre Longue et Font de Veyre	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux	Les deux vallons débouchent à 150 m de la plage	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	2 prises d'étiage sur les vallons	Système d'alarme Entretien des réseaux et de la station de relevage Surveillance en cas de pluie
15 bouches d'eaux pluviales		Le long de la plage			Télétransmission des données	
1 émissaire d'eaux usées	Impact si dysfonctionnement de la pompe de relevage	150 m de la plage			Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	
1 poste de relèvement des eaux usées						

PLAGE SAINT-GEORGES

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Saint-Georges

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) :

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept. : moyenne - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur


Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallon Saint-Georges Vallon Pierre Longue	Impact significatif en cas d'épisodes pluvieux	125 m 150 m	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	2 prises d'étiage gravitaire	Système d'alarme
22 bouches d'eaux pluviales					Télétransmission et autosurveillance	Entretien des réseaux
1 émissaire d'eaux usées	Impact si dysfonctionnement				Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Surveillance en cas de pluie

PLAGE DU RIOU

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Riou

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) : 10 h à 18h

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept.: importante - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	C	A	A	B	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
15 juin 2005	Microbiologique	Lessivage du vallon	18 juin 2005 de 9h à 14h

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallon du Riou	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux	Le vallon débouche à 180 m	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	2 prises d'étiages avec dégrilleur, déboureur et déshuileur	Système d'alarme
8 bouches d'eaux pluviales				Personnel de surveillance formé au poste de secours	Autosurveillance des prises d'étiages et mesures de débits	Entretien des réseaux
1 déboureur-déshuileur sur le vallon Provençal					Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Surveillance en cas de pluie

PLAGE DU MIDI

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Midi

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) :

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept.: importante - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	B	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Station de relèvement des eaux usées au quai Laubeuf	Impact si dysfonctionnement		Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Personnel de surveillance formé au poste de secours Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Autosurveillance et télésurveillance du poste de relèvement des eaux usées (asservi à un groupe électrogène de secours) Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Surveillance

PLAGE NOUVEAU PALAIS

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Nouveau Palais

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) : 10 h à 18 h

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept.: importante - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	B	A	A	C	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur


Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Le 16 août 2005	Microbiologique	Vallon de la Foux	Non
Le 13 août 2008	Microbiologique	Vallon de la Foux	Non
Le 19 septembre 2008	Microbiologique	Vallon de la Foux	Non

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallon Foux - Châteaigner	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux	Extrémité Ouest	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé Personnel de surveillance formé au poste de secours	Prises d'étiages contrôlées par télétransmission Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Entretien des réseaux Système d'alarme et autosurveillance des réseaux Surveillance en cas de pluie

PLAGE GRAND HOTEL

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Grand Hôtel
 Commune : Cannes
 Département : 06
 Région : PACA
 Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire
 Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre
 Heures de surveillance (le cas échéant) :
 Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : plage privée - pas de portion de plage publique

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	B	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Le 14 août 2006	Microbiologique	Maritime	Non

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
1 sortie d'eau pluviale	Impact significatif en cas d'épisodes pluvieux	Est de la plage	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Entretien des réseaux Surveillance en cas de pluie

PLAGE CARLTON

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Carlton
 Commune : Cannes
 Département : 06
 Région : PACA
 Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire
 Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre
 Heures de surveillance (le cas échéant) :
 Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : plage privée - pas de portion de plage publique

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur


Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
2 émissaires d'eaux pluviales	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux	Ouest et limite Est	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Entretien des réseaux Surveillance en cas de pluie

PLAGE DES GABRES

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Gabres

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) :

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept.: importante - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	B	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur


Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallons des Gabres et de La Baume	Impact significatif en cas d'épisodes pluvieux	Extrémité Est	Analyses bactériologiques	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Prises d'étiages sur les vallons	Système d'alarme
5 bouches d'eaux pluviales		Réparties le long de la plage	Seuils d'alerte réglementaire		Télétransmission des données et autosurveillance	Entretien des réseaux
Poste de relèvement des eaux usées de La Baume	Impact si dysfonctionnement				Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Surveillance en cas de pluie
Port Canto	Impact faible					

BIJOU PLAGE

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la zone

Nom de la zone : Bijou Plage
 Commune : Cannes
 Département : 06
 Région : PACA
 Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire
 Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre
 Heures de surveillance (le cas échéant) : 10 h à 18 h
 Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept.: importante - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

■ : Eau de bonne qualité –
 ■ : Eau de qualité moyenne –
 ■ : Eau pouvant être momentanément polluée –
 ■ : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur


Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
2 émissaires d'eaux pluviales	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux	1 au centre 1 à l'extrémité Est	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Entretien des réseaux Surveillance en cas de pluie
2 ports	Faible impact	Chaque extrémité		Personnel de surveillance formé au poste maritime		

PLAGE GAZAGNAIRE

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Gazagnaire
 Commune : Cannes
 Département : 06
 Région : PACA
 Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire
 Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre
 Heures de surveillance (le cas échéant) : 10 h à 18 h
 Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept. : moyenne - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur


Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
2 émissaires d'eaux pluviales	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux	Le long de la zone de baignade	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Poste de relèvement des eaux usées télésurveillé et secouru par un groupe électrogène	Système d'alarme Entretien des réseaux Surveillance en cas de pluie
6 bouches d'eaux pluviales				Personnel de surveillance formé au poste de secours	Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	
Poste de relèvement des eaux usées du Palm Beach	Impact si dysfonctionnement					

PLAGE MOURE ROUGE

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Mouré Rouge

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) :

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept. : moyenne - juillet/août : très importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	B

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Vallon de la Californie	Impact significatif lors d'épisodes pluvieux	Le vallon débouche à l'Est	Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Débourbeur et déshuileur qui traitent les eaux d'étiages et séparateur d'hydrocarbures Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Système d'alarme Entretien des réseaux et des équipements d'assainissement Surveillance en cas de pluie
5 sorties d'eaux pluviales		Le long de la plage				
Poste de relèvement des eaux usées	Impact si dysfonctionnement					
Port du Mouré Rouge	Faible impact	Le port se situe à l'extrémité Est de la plage				

PLAGE SAINTE-MARGUERITE EST

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Sainte-Marguerite Est
 Commune : Cannes
 Département : 06
 Région : PACA
 Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire
 Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre
 Heures de surveillance (le cas échéant) :
 Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept. : moyenne - juillet/août : importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution avec dépassement des normes en vigueur


Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Transports maritimes	Impact faible		Analyses bactériologiques Seuils d'alerte réglementaire	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Entretien des réseaux Surveillance
Chantier naval en activité à proximité de la plage	Impact si problème de fonctionnement	Extrémité Est				

PLAGE SAINTE-MARGUERITE OUEST

Profil de baignade décembre 2010



Caractéristiques de la baignade

Nom de la zone : Sainte-Marguerite Ouest

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Personne responsable de l'eau de baignade : M. le Maire

Période d'ouverture : 1^{er} juin au 30 septembre

Heures de surveillance (le cas échéant) :

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : juin/sept. : moyenne - juillet/août : importante

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – **B** : Eau de qualité moyenne – **C** : Eau pouvant être momentanément polluée – **D** : Eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollution au cours des dernières années dépassant les normes en vigueur

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Néant	Néant	Néant	Néant

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Transports maritimes	Impact faible		Analyses bactériologiques	Prélèvements hebdomadaires par l'Agence Régionale de Santé	Prélèvements ponctuels par la Direction Hygiène Santé	Entretien des réseaux
Chantier naval en activité à proximité de la plage	Impact si problème de fonctionnement		Seuils d'alerte réglementaire			Surveillance